

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	170/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Piotr Bałaziński
Przedmiot raportu:	Ciągnik rolniczy Ursus 904
Numer VIN:	12274
Data sporządzenia raportu:	20-03-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 04-03-2025. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 170/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zlecniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Ciągnik rolniczy Ursus 904

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	Ursus
Typ/model:	904
Numer VIN:	12274
Przebieg:	463 mth
Rok produkcji:	1984 r.
Numer rejestracyjny:	SRC5X84
Data pierwszej rejestracji:	23-03-1984
Termin badania technicznego:	19-03-2012

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Objętość skokowa silnika:	4562 cm ²
Moc silnika:	56,6 kW
Masa własna:	4150 kg
Napęd:	4x4

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono urządzenie zmagazynowane wewnątrz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Według osoby udostępniającej maszyna niesprawną wyłączoną z eksploatacji od długiego czasu.

Brak dostępu do szczegółowych danych technicznych maszyny. Brak informacji na temat sprawności mechanizmów roboczych. W trakcie oględzin brak możliwości przeprowadzenia próby pracy. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po uruchomieniu.

Brak możliwości uruchomienia silnika. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.

Wykryto liczne ogniska korozji powierzchniowej nadwozia, rozbite klosze lamp zespolonych tylnych, brak błotników przednich, wewnątrz zdekompletowane, błotniki tylne zdeformowane

Ogumienie w stanie średnim, zaleca się wymianę przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji

Szczegółowy stan zobrazony w dokumentacji zdjęciowej.

Okazano dowód rejestracyjny do ciągnika

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły nieadekwatny do wieku i charakteru pracy, wymaga weryfikacji serwisowej przed ponowną eksploatacją.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













