

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	124/26/02/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Stół do rzepaku Biso Integral CX 100
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia raportu:	21-03-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Paweł Kurasiński w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 124/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest stół do rzepaku Bisio Integral CX 100.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Stół do rzepaku
Producent:	Bisio
Typ/model:	Integral CX 100
Numer fabryczny:	Brak danych
Rok produkcji:	Brak danych

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano na otwartej przestrzeni, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wizualnie przedmiot w stanie przeciętnym noszący liczne ślady przechowywania na otwartej przestrzeni w postaci zabrudzeń, zarysowań itp. Elementy robocze skorodowane i zdeformowane. Zaleca się weryfikację stanu technicznego oraz kompletności przez wyspecjalizowany serwis. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i braków w ukompletowaniu.

Podczas oględzin nie odnaleziono tabliczki identyfikacyjnej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako pogorszony. Z przyczyn degradacji technicznej i nieopłacalności naprawy kwalifikowany jako złom użytkowy.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.







