

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-134/2025_CT657AS

Numer szkody / sprawy SM-134/2025_CT657AS
Nr kalkulacji 8227

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0134113

Numer rejestracyjny: CT657AS
Numer nadwozia: TMBJJ7NE1L0016677
Marka: SKODA
Model: Octavia III Kombi 17-20
Typ: Octavia 2.0 TDI SCR Ambition DSG
Data pierwszej rejestracji: 18.10.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8110
Data wyceny: 01.04.2025
Wycena na dzień: 01.04.2025
Wersja bazy danych: 2025.04
Wartość: 29 600,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8227**
Data wyceny **01.04.2025**
Wycena na dzień **01.04.2025**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-134/2025_CT657AS

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0134113 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN CT657AS / TMBJJ7NE1L0016677
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 18.10.2019 / 66
Rok produkcji 2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 256 027 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 141 600 / 114 427
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka SKODA
Model Octavia III Kombi 17-20
Typ Octavia 2.0 TDI SCR Ambition DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.09.2018 - 30.11.2020
Pojemność silnika (ccm) 1968
Moc kW / KM 110 / 150
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.04)	PLN	43 400
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	550
Korekta na przebieg	PLN	-8 550
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 400
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-7 080
Korekta na stan opon	PLN	-100

Wartość pojazdu (brutto) PLN 29 600

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- CBC - system regulacji hamowania na zakręcie
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST
- Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
- DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą
- EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16 ILIAS z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio + telefon) z małym pakietem skórzanym
- Kieszka na kamizelkę odblaskową pod fotelem kierowcy
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja manualna Climatic
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna ze schowkiem (zamykanym)
- Kontrola niezamkniętych drzwi
- Lakier uni
- Light and rain assist
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne z czujnikiem wilgotności
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
- Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Radio Skoda Auto Swing SD, USB
- Relingi dachowe w kolorze czarnym
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Siedzisko kanapy nieskładane, opacie kanapy składane 60:40 ze składanym podłokietnikiem
- Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera
- Szyby przyciemniane (barwione)
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
- Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczka Aero szyby tylnej
- Wyświetlacz Maxi-DOT
- XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe (V)	PLN	60
• Lakier metalik (V)	PLN	300
• Lampy tylne TOP LED + podświetlanie tablicy rejestracyjnej (V)	PLN	80
• Pakiet Amazing (V)	PLN	960
<input type="checkbox"/> Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył z MANOEUVRE		
<input type="checkbox"/> Funkcja SmartLink+		
<input type="checkbox"/> Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic		
<input type="checkbox"/> Radio Skoda Auto Bolero 8 cali SD/USB		
<input type="checkbox"/> Tempomat		

SUMA**PLN****1 400****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-5%)	PLN	-1 770
• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	-5 310

SUMA**PLN****-7 080**

Oś 1, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 205/55R16			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4		
Zużycie [%]:	66		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	-100
Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 205/55R16			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5		
Zużycie [%]:	50		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 205/55R16			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6		
Zużycie [%]:	33		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 205/55R16			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6		
Zużycie [%]:	33		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
SUMA		PLN	-100

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika głośna.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Wymiana oleju teraz!”.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi tylne lewe [130 – 860 µm],
- błotnik tylny lewy [110 – 940 µm],
- błotnik tylny prawy [150 – 190 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – powłoka lakierowa pęknięta,
- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,

- błotnik tylny lewy – wgnieciony punktowo, zarysowany,
- błotnik tylny prawy – ubytki powłoki lakierowej, odkurza lakiernicze na elementach towarzyszących, zarysowany,
- słupek przedni prawy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- próg prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zamek drzwi tyłu nadwozia – czujnik uszkodzony (ciągłe sygnalizowanie otwarcia drzwi),
- wykładzina bagażnika – znacznie zabrudzona,
- obicie tapicerskie progu drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- zderzak przedni – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej, czujniki parkowania z ubytkami powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- uszczelka drzwi tylnych lewych – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































































