

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-115/2025_FG3815N

Numer szkody / sprawy SM-115/2025_FG3815N
Nr kalkulacji 8175

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0116627

Numer rejestracyjny: FG3815N
Numer nadwozia: 3FA6P0SU8FR217736
Marka: FORD (USA)
Model: Fusion 13-20
Typ: Fusion 2.0 EcoBoost Titanium PHEV aut
Data pierwszej rejestracji: 01.01.2015
Rok produkcji: 2014

WYCENA

Nr wyceny: 8058
Data wyceny: 17.03.2025
Wycena na dzień: 17.03.2025
Wersja bazy danych: 2025.03
Wartość: 22 000,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8175**
 Data wyceny **17.03.2025**
 Wycena na dzień **17.03.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-115/2025_FG3815N

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0116627

Numer rejestracyjny / numer VIN FG3815N / 3FA6P0SU8FR217736
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 01.01.2015 / 122
 Rok produkcji 2014
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 240 271 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 169 400 / 70 871
 Lakier srebrny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka FORD (USA)
 Model Fusion 13-20
 Typ Fusion 2.0 EcoBoost Titanium PHEV aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.01.2013 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 1999
 Moc kW / KM 138 / 188
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU
Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.03)	PLN	35 900
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	-817
Korekta na przebieg	PLN	-4 970
Korekta na rok produkcji	PLN	-941
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-6 920
Korekta na stan opon	PLN	-220

Wartość pojazdu (brutto)
PLN
22 000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Alarm
- Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Czujnik zmierzchu
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC)
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
- Fotele sportowe
- Gniazdko 12V
- Immobilizer
- Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
- Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
- Koło zapasowe dojazdowe
- Lakier Uni
- Lampki do czytania z przodu i z tyłu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Podgrzewane przednie fotele
- Podłokietnik tylny
- Podłokietnik z przodu
- Radio MP3, 12 głośników Sony, wyświetlacz, AUX, USB, czytnik kart pamięci
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist
- System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z miejsca parkingowego
- Światła przeciwmgielne, przód
- Tapicerka skórzana
- Tempomat inteligentny - Adaptive Cruise Control
- Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-3%)	PLN	-900
• Konieczność naprawy pojazdu (-20%)	PLN	-6 020
SUMA	PLN	-6 920

OPONY

			Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), TORQUE, 235/55R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3		
Zużycie [%]:	83		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	-110
Oś 1, Opona 2 (prawa), TORQUE, 235/55R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3		
Zużycie [%]:	83		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	-110
Oś 2, Opona 1 (lewa), GOODYEAR, 235/55R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5		
Zużycie [%]:	50		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), GOODYEAR, 235/55R18			
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8		
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5		
Zużycie [%]:	50		
Obniżka na zniszczenie [%]:	0		
Wartość (brutto)		PLN	

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Pojazd wyprodukowany i przeznaczony na rynek amerykański.

UWAGA:

Wpis w Dowodzie Rejestracyjnym określa rok produkcji jako 2015.

Pojazd wyprodukowany w 12/2014r.

Tabliczka znamionowa w miejscowa w miejscu umieszczenia daty produkcji pojazdu – nieczytelna.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Kontrolka „check engine” świecąca stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie weryfikowano.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Słyszalny dźwięk tarcia podczas pracy układu.

Elementy cierne z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni prawy [200 – 280 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – wgniecione,

- drzwi tylne prawe – porysowane,

- błotnik tylny lewy – zarysowany,

- błotnik tylny prawy – zarysowany,

- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,

- dach – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- błotnik przedni prawy – pocięty,

- drzwi przednie prawe – pocięte,

- drzwi tylne lewe – pocięte.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obicie skórzane wieńca koła kierownicy – wytarte,

- podsufitka – rozklejona miejscowo,

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,

- zderzak przedni – porysowany, wylamany z zamocowań,

- szyba czołowa – punktowe odpryski.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- nakładka progu prawego – pęknięta, porysowana,

- zderzak tylny – pęknięty, porysowany.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- obudowa lusterka zewnętrznego lewego,
- listwa dolna zderzaka przedniego.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

































Handwritten signature

KARTA GWARANCYJNA
na wykonanie usługi:




- Wykonanie usługi naprawy...
- Naprawa / wymiana hamulca hydraulicznego
- Naprawa / wymiana amortyzatorów
- Naprawa / wymiana łożysk bieżni
- Naprawa / wymiana łożysk kierownicy
- Naprawa / wymiana łożysk osi

Właściciel:
Zdzisław Augustyniak
Hydro 20
ul. Farnowska 28
E-162 Mierzynki
NIP: 879-214-79-86

Zamówienie:

Imię i nazwisko: **Fabian Fabian - F-303171**
Miejsce: **Złotychów**
VIN: **ZPHCPSU8E84E77516**
Data wykonania usługi: **07.10.2014**

- Opis wykonanej usługi:
- Wymiana amortyzatorów, łożysk bieżni, łożysk kierownicy, łożysk osi
 - Wymiana łożysk bieżni, łożysk kierownicy, łożysk osi
 - Wymiana olejów silnikowych, olejów hydraulicznych, olejów smarowych



KARTA GWARANCYJNA

PROJEKTANT: Nr 101-2014-0201-0101
ZAKŁAD: 101-2014-0201-0101
Lp. Nazwa usługi / Wykonanie / Data wykonania / Wykonany przez
1. Naprawa amortyzatorów / 07.10.2014 / Fabian Fabian
2. Naprawa łożysk bieżni / 07.10.2014 / Fabian Fabian
3. Naprawa łożysk kierownicy / 07.10.2014 / Fabian Fabian
4. Naprawa łożysk osi / 07.10.2014 / Fabian Fabian
5. Wymiana oleju silnikowego / 07.10.2014 / Fabian Fabian
6. Wymiana oleju hydraulicznego / 07.10.2014 / Fabian Fabian
7. Wymiana oleju smarowego / 07.10.2014 / Fabian Fabian
8. Wymiana łożysk bieżni / 07.10.2014 / Fabian Fabian
9. Wymiana łożysk kierownicy / 07.10.2014 / Fabian Fabian
10. Wymiana łożysk osi / 07.10.2014 / Fabian Fabian
11. Wymiana amortyzatorów / 07.10.2014 / Fabian Fabian
12. Wymiana łożysk bieżni / 07.10.2014 / Fabian Fabian
13. Wymiana łożysk kierownicy / 07.10.2014 / Fabian Fabian
14. Wymiana łożysk osi / 07.10.2014 / Fabian Fabian



TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
DECYZJA

Nr 101-2014-0201-0101
W sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu zgody na prowadzenie...
1. Decyzja wydana jest do dnia 31.11.2014 r.



Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego
Fabian Fabian
07-10-2014

