

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Skoda**
Typ: **Octavia Combi**
Fahrgestellnummer: **TMBJJ9NE0D0030681**
Erstzulassung: **13.06.2013**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **233.830 km**
Kraftstoffart: **Diesel**
Farbe: **Schwarz-Magic**
Leistung: **110 kW / 150 PS**
Hubraum: **1968 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **3**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Ausstattungs-Paket: Green tec
3	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
4	Bremsassistent
5	Dachantenne
6	Dachreling
7	Fensterheber elektrisch hinten
8	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
9	Knieairbag Fahrerseite
10	Kopfstützen hinten
11	Nebelscheinwerfer
12	Servolenkung
13	Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
14	Türgriffe außen Wagenfarbe
15	Außenspiegel Wagenfarbe
16	Elektron. Differentialsperre (EDS)
17	Kopf-Airbag-System
18	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
19	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
20	Antriebsart: Frontantrieb
21	Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
22	Mittelarmlehne vorn
23	Mittelkonsole
24	Reifen-Reparaturkit
25	Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,15 mm)
26	Wegfahrsperre
27	Getränkehalter vorn
28	Karosserie: 5-türig
29	Leseleuchte
30	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
31	Tagfahrlicht abschaltbar
32	Verglasung getönt
33	3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
34	Bordcomputer

Nr.	Bezeichnung
35	Brillenfach
36	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
37	Fensterheber elektrisch vorn
38	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
39	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
40	Seitenairbag vorn
41	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
42	Zentralverriegelung
43	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
44	Heckscheibenwischer
45	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
46	Mittelarmlehne hinten
47	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
48	Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
49	Reifendruck-Kontrollsystem
50	Servolenkung elektronisch (Servotronic)
51	Sonnenblende rechts mit Spiegel
52	Türen mit Warnleuchte
53	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
54	Anti-Blockier-System (ABS)
55	Einparkhilfe hinten
56	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
57	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
58	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
59	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
60	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
61	Frontscheibe getönt
62	Kopfstützen vorn
63	Multifunktionsanzeige
64	Rußpartikelfilter
65	Sitz vorn links höhenverstellbar
66	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
67	Sonnenblende links mit Spiegel
68	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
2	Anhängerkupplung Vorbereitung
3	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
4	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
5	Aschenbecher vorn und hinten
6	* Aschenbecher vorn
7	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
8	* Handschuhfach mit Kühlfunktion
9	* Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
10	Sitzheizung vorn

Nr.	Bezeichnung
11	Insassen-Schutzsystem proaktiv
12	* Seitenairbag hinten
13	Infotainment-Paket Amundsen
14	* Audio-Navigationssystem Amundsen
15	* Radioempfang digital (DAB)
16	* Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
17	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
18	Ablage-Paket
19	* Wendematte Gepäckraum
20	LM-Felgen 7x17 (Denom)

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBJJ9NE0D0030681
Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi 110 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	04.12.2023	218470

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBJJ9NE0D0030681
Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi 110 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	04.12.2023	218470

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 07/26

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht verkehrssicher ☐ nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhaube	1, 2, 3	Steinschläge und zerkratzt	
2	Tür hinten links	4, 5	zerkratzt	
3	Seitenwand links	6, 7, 8	zerkratzt	
4	Stoßfänger hinten	9, 10, 11	zerkratzt	
5	Heckklappe	12, 13, 14	Dellen und zerkratzt	
6	Seitenwand rechts	15, 16, 17	zerkratzt	
7	Tür hinten recht	18, 19, 20	zerkratzt	
8	Kotflügel rechts	21, 22	Steinschlag	
9	Wartung	23	fällig	
10	Stoßfänger vorn	24, 25, 26	Steinschläge	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Kotflügel links	27, 28, 29	Steinschlag und zerkratzt	
12	Dach und Dachkante	30, 31, 32, 33	Steinschläge mit Korrosionsansatz, Lackverätzung und Dellen	
13	Türeinstieg vorne links	34, 35, 36	zerkratzt	
14	Sitzpolster	37, 38	verschlissen	
15	Tür vorne links	39, 40	Delle mit Kratzer	
16	Sitzpolster	41, 42, 43	fleckig	
17	Türeinstieg hinten links	44, 45	Kratzer	
18	Reifendichtmittel	46	abgelaufen	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links




Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges




Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges




Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 21: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 5: Zulassungsbescheinigung




Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden




Bild 1: Karosserie / Motorhaube Steinschläge und zerkratzt



Bild 2: Karosserie / Motorhaube Steinschläge und zerkratzt




Bild 3: Karosserie / Motorhaube Steinschläge und zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Seitenwand links zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Seitenwand links zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Seitenwand links zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 10: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 12: Karosserie / Heckklappe Dellen und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Heckklappe Dellen und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Heckklappe Dellen und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Seitenwand rechts zerkratzt




Bild 16: Karosserie / Seitenwand rechts zerkratzt




Bild 17: Karosserie / Seitenwand rechts zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Tür hinten recht zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Tür hinten recht zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Tür hinten recht zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Kotflügel rechts Steinschlag



Bild 22: Karosserie / Kotflügel rechts Steinschlag



Bild 23: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger vorn Steinschläge



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger vorn Steinschläge




Bild 26: Karosserie / Stoßfänger vorn Steinschläge



Bild 27: Karosserie / Kotflügel links Steinschlag und zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Kotflügel links Steinschlag und zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Kotflügel links Steinschlag und zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Dach und Dachkante
Steinschläge mit Korrosionsansatz,



Bild 31: Karosserie / Dach und Dachkante
Steinschläge mit Korrosionsansatz,



Bild 32: Karosserie / Dach und Dachkante
Steinschläge mit Korrosionsansatz,



Bild 33: Karosserie / Dach und Dachkante
Steinschläge mit Korrosionsansatz,



Bild 34: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt




Bild 36: Karosserie / Türeinstieg vorne links zerkratzt



Bild 37: Innenraum / Sitzpolster verschlissen




Bild 38: Innenraum / Sitzpolster verschlissen




Bild 39: Karosserie / Tür vorne links Delle mit Kratzer



Bild 40: Karosserie / Tür vorne links Delle mit Kratzer




Bild 41: Innenraum / Sitzpolster fleckig




Bild 42: Innenraum / Sitzpolster fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.4.2025

Auftragsnummer:

D0030681


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Innenraum / Sitzpolster fleckig




Bild 44: Karosserie / Türeinstieg hinten links Kratzer




Bild 45: Karosserie / Türeinstieg hinten links Kratzer



Bild 46: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen