

## Zustandsbericht



### Allgemein

**Besichtigungsort:** APCOA Parkplatz Wöhlerstraße 15  
51373 Leverkusen  
Deutschland

**Kunde:** APCOA Deutschland GmbH  
Luffrachtzentrum 605/6 Ebene 6  
70629 Stuttgart

**Besichtigungstermin:** 01.04.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



### Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugart:</b>	Pkw	<b>Fahrgestellnummer:</b>	WF0JXXGAHJHA78584
<b>Aufbau:</b>	Limousine	<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	ES-PC 1043
<b>Hersteller:</b>	Ford	<b>Erstzulassung:</b>	28.08.2017
<b>Modell:</b>	Fiesta	<b>Nächste HU:</b>	02.2025
<b>Karosseriefarbe:</b>	Iridium-Schwarz Metallic	<b>Laufleistung (km):</b>	367.970
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb	<b>Hubraum (ccm):</b>	1499
<b>Zylinderanzahl:</b>	4	<b>Leistung (PS):</b>	86
<b>Getriebeart:</b>	Manuell	<b>Leistung (kW):</b>	63
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Polsterart:</b>	Velour
<b>Anzahl Türen:</b>	5	<b>Anzahl Sitzplätze:</b>	5
<b>Anzahl der Vorbesitzer:</b>	Unbekannt	<b>Hauptschlüssel (Anzahl):</b>	1
<b>Letzter Service am:</b>	-		

### Serienausstattung

<b>Airbag Beifahrerseite abschaltbar</b>	<b>Anti-Blockier-System (ABS)</b>
<b>Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar</b>	<b>Außenspiegel Wagenfarbe</b>
<b>Blinkleuchte in Außenspiegel integriert</b>	<b>Bord-/Verbrauchscomputer</b>
<b>Dachspoiler Wagenfarbe</b>	<b>Easy-Driver-Paket</b>
<b>Elektr. Bremskraftverteilung</b>	<b>Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)</b>
<b>Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)</b>	<b>Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-)</b>
<b>Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent</b>	<b>Fahrassistent-System: Spurhalteassistent</b>
<b>Fußmatten Velours - vorn</b>	<b>Geschwindigkeits-Begrenzeranlage</b>
<b>Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65</b>	<b>Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter</b>
<b>Intelligent Protection System (IPS)</b>	<b>Isofix-Aufnahmen für Kindersitz</b>
<b>Karosserie: 5-türig</b>	<b>Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)</b>
<b>Kühlergrill schwarz</b>	<b>Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar</b>
<b>Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß</b>	<b>Motor 1,5 Ltr. - 63 kW TDCi KAT</b>
<b>My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)</b>	<b>Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht</b>
<b>Reifen-Reparaturkit</b>	<b>Reifendruck-Kontrollsystem</b>
<b>Rußpartikelfilter</b>	<b>Rücksitz geteilt</b>
<b>Rücksitzlehne klappbar</b>	<b>Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6</b>
<b>Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung</b>	<b>Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor</b>
<b>Servolenkung elektrisch</b>	<b>Sitz vorn links höhenverstellbar</b>
<b>Sonnenblende links mit Spiegel</b>	<b>Sonnenblende rechts mit Spiegel</b>
<b>Stoßfänger Wagenfarbe</b>	<b>Tagfahrlicht</b>

## Serienausstattung

Türgriffe außen Wagenfarbe	Verglasung getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

(-) Svp	195/55r16-reifen
6,5 X 16	Abblendbarer Innenspiegel
Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)	Autom.temperaturregelung-klimaanlag
Cool & Sound-Paket 4	Design-Paket
Dopp.,el.,heizb. Sp.,vergr.gl., F+b	El. Fensterh. Hnt. Hebe-/senkautom.
El. Fensterheber Vorn M. Tippfunkt.	Fahrzeugnotfallsystem
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit	Fernb. Türöffn. - 2 Klappschlüssel
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Gurtstraffer Fahrer-/beifahrersitz
Iridium-schwarz Metallic	Komfort-Paket 2
Kältemittel - Klimaanlage Hf01234yf	Lackierung Iridium Schwarz Mica
Lhd Fwd	M. Getr.gest. Heck-wisch-/waschanl.
M. Man. Lendenwirbelstütze-beifahr.	Mfd Tft Touch Screen
Mit (hartem) Polyurethan-lenkrad	Mit 2-fach Verstellb. K.stütze, Hi.
Mit 7 Lautsprechern	Mit Beheizbarem Fahrersitz
Mit Beifahrer-airbag	Mit Bordcomputer
Mit Einparkhilfe Hinten	Mit Fahrer-airbag
Mit Geteilt. Umklappb. Rücksitz	Mit Heckspoiler
Mit Heizbarer Wascherdüse	Mit Instr.tafel Gehobene Ausführung
Mit Ivd/antriebsschlupfregel./abs	Mit Kleiner Dachkonsole
Mit Komplex Reflek-scheinwerferdsgn.	Mit Kopfstütze Mitte Hinten
Mit Kunstst.-stoßfänger H. - Zweif.	Mit Kurvenklicht
Mit Leuchtweitenregulierung Vorn	Mit Man. 4-fach-verstell., Fahrers.
Mit Man. 4fach. Beif.-sitzverst.	Mit Man. Lendenwirbelstütze-fahrer
Mit Man. Verst. - Lenksäule	Mit Multimedia-system-paket 14
Mit Navigationssystem	Mit Nebelscheinwerfern
Mit Radio-bedienelementen - Lenkrad	Mit Schwach/stark Getönten Scheiben
Mit Seitenairbag - Fahrerseite	Mit Standard-radaufhängung
Mit Umklappbarem Sitz In D. 2.reihe	Mit Umlaufheizung
Mit Velours-fußmatten Vorn	Mit Zentralverriegelung
Mit Zusatzbremsleuchte	Mit Zusatzluftheizer
Mit Zusatzsteckdose	Mittelkonsole M. Arml. (ges. Boden)
Nur Für Beheizte Windschutzscheibe	Ohne Beheiztes Lenkrad
Ohne Einparkhilfe Vorn	Ohne Infosystem Toter Winkel
Ohne Kamera	Ohne Kollisionsvermeidungssystem
Ohne Spezialausrüstungssatz	Radioempfang digital (DAB)
Rückleuchten - Level 1	Scheib.brem Vorn/trommelbrem Hinten
Standardsitz Vorn	Std. Windsch.scheibe, Grün Getönt
Sync Iii	Usb 2-zubehöreinh. M. Ipod-funktion
V/ Intervall- Und Nachwischfunktion	Vordertür-einstiegsI.-silberlogo
Winter-Paket	

## Bereifung / Felgen

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Felgenart	Profil
Reifen 1. Achse links	195/55 R16	Continental	Winter	Stahl	6.9 mm
Reifen 1. Achse rechts	195/55 R16	Continental	Winter	Stahl	6.5 mm
Reifen 2. Achse links	195/55 R16	Continental	Winter	Stahl	3.9 mm
Reifen 2. Achse rechts	195/55 R16	Continental	Winter	Stahl	3.8 mm

## Reifen

## Hinweise zum Gutachten

### **Allgemeinzustand**

Stark Verschmutzt

### **Fahrzeugidentifizierung**

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

### **Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

### **Fahrzeugunterseite**

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

### **Ist das Fahrzeug unfallfrei?**

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

### **Probefahrt**

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

### **Probelauf**

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde nicht durchgeführt.

### **Vorschäden**

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

### **Fahrbereitschaft**

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem nicht fahrbereiten Zustand.

## **Lackschichtdickenmessung/-prüfung**

### **Bauteil:**

Motorhaube  
Kotflügel vorne rechts  
Tür vorne rechts  
Tür hinten rechts  
Seitenwand hinten rechts  
Heckklappe  
Seitenwand hinten links  
Tür hinten links  
Tür vorne links  
Kotflügel vorne links  
Dach

### **Lack (µm):**

ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

## **Festgestellte Beschädigungen**

<b>Beschädigungsort:</b>	<b>Schäden:</b>	<b>Schadensgrad:</b>
1. Fahrzeug innen	Verschmutzt	Mittel
2. Fahrzeug aussen	Verschmutzt	Stark
3. Batterie	Ohne Funktion	Stark

## **Fotodokumentation der Beschädigungen**

keine Bilder

## Ergänzende Fotodokumentation




Diagonale vorne links



Diagonale hinten rechts

## Ergänzende Fotodokumentation




Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank




Motorraum

**Ergänzende Fotodokumentation**



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

## Ergänzende Fotodokumentation




Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

## Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Türe hinten rechts

Nicht  
Möglich

Laufleistung



## Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad hinten links



Montiertes Rad hinten rechts

## Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorn links



Montiertes Rad vorn rechts

## Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne rechts




Diagonale hinten links

## Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung

## Ergänzende Fotodokumentation

Nicht  
Möglich

Tacho bei lfd. Motor

Nicht  
Möglich

Kofferraum / Laderaum