

## Expertise

Protokollnummer: 37666972  
Auftrags-Nr / Referenz: MW2127578-1  
Besichtigungsdatum: 14.10.2024  
Sachverständiger: Sven Erler  
Besichtigt durch: Jean-philippe Bornemann

Hersteller: Land Rover

FIN: SALZA2BT7NH164130

Modell: Range Rover Evoque

Kennzeichen: GM-L 329



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Range Rover Evoque

**Fahrgestellnummer** SALZA2BT7NH164130

**Laufleistung** (abgelesen) 93.683 km

**Erstzulassung** 11.10.2021

**Nächste HU** (Abgelesen aus ZBI) 10/2026

**Leistung / Hubraum** 147 kw / 1.498 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Hybr.B/E ext.auf / 4

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik / 6

**Antriebsart** Allradantrieb

**Fahrzeugart** PKW Kombi

**Farbe / Farbcode** Schwarz Metallic

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Leder

**Polsterfarbe** Schwarz



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	nicht vorhanden	<b>Restlauf bis Service</b>	6.000 km
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Keine Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	<b>Hubmittel / Grube</b>	nein
<b>Probefahrt</b>	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>HSN/TSN</b>	1590 / AJK 00005		
<b>Abgasnorm</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	<b>Feinstaubplakette</b>	
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.660 kg	<b>Leergewicht</b>	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/50 R20 104W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm
2)	235/50 R20 104W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



## Ausstattung

### Serienausstattung

- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- Alarmanlage perimetrisch
- Allradantrieb (permanent)
- Anhängerstabilitätshilfe (TSA)
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, Ablendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung.
- Blinklichter, vorne und hinten animiert
- Dach in Wagenfarbe
- Dekorelemente in Cosmic Grey
- Dritte Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten und vorne
- Elektrische Servolenkung (EPAS)
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Heckklappe elektrisch
- Heckscheibenwischer
- Innenrückspiegel mit Ablendautomatik
- Kindersicherung, elektrisch
- Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten
- Kopfstützen, vorn
- Ladekabel für Ladestationen (Mode-3-Kabel)
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
- Leuchtweitenregulierung automatisch
- Ottopartikelfilter
- Paket: Online Pack mit Datentarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radiozubehör: Android Auto
- Radiozubehör: Land Rover Soundsystem 120 W, 6 Lautsprecher
- Reifenreparatursystem
- Räder: All Terrain Sommerreifen
- Secure Tracker - 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung
- Spurhalteassistent
- Start-Stopp-Taste zum Ein-/Ausschalten des Motors
- Terrain Response 2 Automatik
- Toter Winkel Spurassistent inklusive Annäherungssensor
- Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Zentralverriegelung
- Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent Autonomous Emergency Braking, AEB
- Bergabfahrlhilfe (HDC)
- Berganfahrhilfe
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Light Oyster
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten
- Elektronische Traktionskontrolle (ETC)
- Fernlicht mit Ablendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA)
- Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
- Getränkehalter 2 vorne
- Heckscheibe, beheizbar, mit Timer
- Heckspoiler
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Klimaautomatik (2-Zonen)
- Kopfstützen hinten auf den äußeren Fondsitzen
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- Lenksäule manuell verstellbar
- Notfall-Bremsassistent (EBA)
- Paket: Anschlusspaket 1 - Mittelkonsole: 12V und 2 x USB - Mittelkonsole Rückseite: 12V - Laderaum: 12V
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pivi Pro mit Navigation Einschließlich Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre)
- Polster: Leder, genarbt
- Radiozubehör: 10" Touch Pro Duo
- Radiozubehör: Apple CarPlay
- Regensensor
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Remote - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Rückfahrkamera
- Sprachsteuerung - für Telefon und Audiosystem
- Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System
- Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem
- TFT-Instrumentendisplay 12,3"
- Toter-Winkel-Warnsystem bei Türöffnung
- Verzurrösen im Laderaum
- Wankneigungskontrolle (RSC)



### Sonderausstattung

- Ladekabel für zuhause (Mode-2-Kabel)
- Radiozubehör: Meridian Soundsystem 400 W, 13 Lautsprecher inkl. Subwoofer
- Räder: 20"-Leichtmetallfelgen mit 5 Doppelsp., Style 5079 Gloss Black All Terrain Sommerreifen 8J x 20 mit Bereifung 235/50 R20
- Verglasung: Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
- Sitze: Vordersitze, 14-fach verstellbar (12-fach elek.), beheizbar mit Memory-Funktion - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzflächenneigung - Neigung Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4-fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Vordersitze beheizbar - Rückbank im Verhältnis 40:20:40 teilbar mit Kopfstütze in der Mitte - Mittelarmlehne hinten - Memory-Funktion auf Fahrerseite

### Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren	80,00 €	80,00 €
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren	80,00 €	80,00 €
3	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren	80,00 €	80,00 €
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren	80,00 €	80,00 €
5	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - Kratzer - auslegen / polieren	80,00 €	80,00 €
6	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - auslegen / polieren	80,00 €	80,00 €
Summe (netto)			480,00 €	480,00 €

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

### Lackschichtdickenmessung

Dach	120 µm	Dachholm links	125 µm
Dachholm rechts	115 µm	Kotflügel links	125 µm
Kotflügel rechts	105 µm	Motorhaube	110 µm
Schweller links	80 µm	Schweller rechts	90 µm
Seitenwand links	128 µm	Seitenwand rechts	120 µm
Tür hinten links	125 µm	Tür hinten rechts	115 µm



Tür vorne links

120 µm

Tür vorne rechts

120 µm

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

## Bemerkungen

Servis geschätzt nicht einsehbar

Unterschrift Sachverständiger (Sven Erler)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Innenraum hinten



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Motorraum



Abbildung 18: Motorraum



Abbildung 19: Schweller



Abbildung 20: Schweller



Abbildung 21: Laderaum



Abbildung 22: Laderaum



Abbildung 23: Laderaum



Abbildung 24: Dokumente



Abbildung 25: Dokumente





Abbildung 26: Dokumente



Abbildung 27: FIN



Beschädigung 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 2:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 2:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




**Beschädigung 2:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 2:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 3:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 3:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 3:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 3:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 5:** Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 5:** Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 6:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 6:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 6:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung 6:** Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - auslegen / polieren



**Gebrauchsspur 1:** Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - Kratzer - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - Kratzer - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante  
- Kratzer - kein Abzug