

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001833163  
**Besichtigt am:** 03.02.2025 11:32  
**Berichts-Nr:** 7750545  
**FIN:** TMBJW9NP3M7052927



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Superb
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / AUJ
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	02.09.2021
<b>Laufleistung:</b>	82.416 km
<b>Farbe:</b>	Schwarz-Magic Perleffekt
<b>Farbe Dach:</b>	Schwarz-Magic Perleffekt
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.400 ccm
<b>Leistung:</b>	115 kW (157 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.862 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.511 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.864 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.291 kg
<b>Radstand:</b>	2.836 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	3

## » Dokumente &amp; Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

» **Fahrzeugausstattung**

"AREA VIEW 360°"	Ausstattungsstufe - Ambition
"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Batterie 340A (58Ah)
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Beheizbare Vordersitze
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Berganfahrassistent
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Betriebserlaubnis Nachtrag
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Bordliteratur in Deutsch
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Bordwerkzeug
"SOUND SYSTEM CANTON"	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"SOUND SYSTEM CANTON"	Business Columbus
"Virtual Cockpit"	Chrom-Paket
12 Volt-Steckdose(n)	Chromrahmen um die Seitfenster
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG	DAB - Digitaler Radioempfang
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Dachreling, schwarz
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dachspoiler
3 Schlüssel	Dämpfung hinten
3-Zonen Klimaanlage	Dämpfung vorn
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dekorleiste Brushed
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Doppelton-Signalhorn
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	ECO-Funktion
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Aktivkohlebehälter	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	El. Außenspiegel mit MEMORY, aut.abblend.auf Fahrerseite, el.klappbar, beheizbar, Innenspiegel aut.abblendbar, Regensensor
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	El. einstell. F-u.BF-Sitz mit Lenden- wirbelst., mit Speicher, LED Fußraum- beleuchtung vorne + hinten
Aufkleber/Schilder in deutsch	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrerkniefahrerairbag
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse	Mittelarmlehne vorn
Formteilhimmel ungeteilt	Mittelkonsole
Front Assist inkl. City ANB für ACC high	Motorenstart Standard
Frontantrieb	Navi Columbus + Web radio
Frontscheibe, Wärmeschutzglas	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Nebelschlussleuchte
Fußhebelwerk "Standard"	Netzprogramm
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Netztrennwand
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Nicht Heissland
Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)	Nichtraucherausführung
Heckscheibenwischer "AERO"	Normal-Lackierung
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Notrufsystem eCall
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anhängervorrichtung
Kältemittel R1234yf	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Garagentoröffner
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Generator
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffbehälter	Ohne Kindersitz
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/ Verkehrszeichenerkennung
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Ladeboden
Ladekabel MODE 2; 10A-EU-Typ E/F	Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lichtassistent
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED Rückleuchte	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazit glanzgedreht	Ohne Sonnenschutzrollo
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leseleuchte vorn	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Uhr
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Halter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Variant/Avant
Ohne Zusatz-/Standheizung	Variante Hybrid
Ohne zusätzliche Bereifung	Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Optionsinfotainment (MIB3)	Wartungsintervallverlängerung
Pannen-Set	Wegfahrsperrung elektronisch
Preisstützung	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Radschrauben Standard	
Radstand	
Rechtsverkehr	
Region	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Reifendruckkontrolle	
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar	
Side Assist	
Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Airbag-Label auf Sonnenblende	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Standard	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typrüfstand Deutschland	

## » Bereifung

**MONTIERTE BEREIFUNG**

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/20 R 17 98 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/20 R 17 98 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/20 R 17 98 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/20 R 17 98 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 Y	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 Y	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 12.2024

**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckscheibe	Kratzer	Ersetzen
2	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
7	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Kotflügel hinten links	Kratzer	Spotrepair
9	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Lackieren
10	Türzierleiste hinten links	Kratzer	Lackieren
11	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
12	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

**» Gebrauchsspuren**

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJW9NP3M7052927

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7750545  
vom: 03.02.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Heckscheibe - Kratzer - Ersetzen



2 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren



3 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren



## 4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



## 5 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Lackieren



## 6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

## 7 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken




8 - Kotflügel hinten links - Kratzer - Spotrepair



9 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Lackieren




10 - Türzierleiste hinten links - Kratzer - Lackieren



11 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



12 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



**GEBRAUCHSPUREN**

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

