

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Toyota**
 Typ: **AYGO**
 Fahrgestellnummer: **JTDKG10C80N361001**
 Erstzulassung: **16.04.2009**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **103.766 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Fire Red**
 Leistung: **50 kW / 68 PS**
 Hubraum: **998 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Elektr. Bremskraftverteilung
3	Getriebe 5-Gang
4	Servolenkung
5	Türgriffe außen Wagenfarbe
6	Wärmeschutzverglasung
7	Kopf-Airbag-System
8	Rücksitz geteilt
9	Wegfahrsperr
10	Karosserie: 5-türig
11	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
12	Seitenaufprallschutz

Nr.	Bezeichnung
13	Fensterheber elektrisch vorn
14	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
15	Klimaanlage
16	Seitenairbag vorn
17	Außenspiegel lackiert
18	Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
19	Anti-Blockier-System (ABS)
20	Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
21	Rücksitz klappbar
22	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
23	Audiosystem: Radio mit CD-Player
24	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer JTDBG10C80N361001
 Fahrzeugtyp: Toyota AYGO 50 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	29.03.2023	95710

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 03/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✗ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Tür hinten links	2, 3, 4	Delle und Kratzer	
3	Stoßfänger hinten	5, 6, 7	zerkratzt und Klarlack löst sich ab	
4	Seitenwand rechts	8, 9, 10	leicht deformiert und zerkratzt	
5	Türeinsteig hinten rechts	11, 12	zerkratzt	
6	Tür hinten rechts	13, 14, 15	zerkratzt	
7	Spiegelkappe rechts	16	Kratzer	
8	Kotflügel links	17, 18	deformiert und zerkratzt	
9	Schlüsselfernbedienung	19	ohne Funktion und Gehäuse gebrochen	
10	AU/HU	20	fällig	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Kennzeichenleuchte rechts	21	ohne Funktion	
12	Motorhaube	22, 23	Steinschläge und Lack verwittert	
13	Stoßfänger vorn	24, 25, 26	zerkratzt	
14	Kotflügel links	27, 28	Kratzer	
15	Spiegelkappe links	29	Kratzer	
16	Tür vorne links	30, 31	Kratzer	
17	Schweller links	32, 33, 34	zerkratzt und eingedrückt	
18	Sitzpolster	35	fleckig	
19	Deckel Scheibenwaschbehälter	36	fehlt	
20	Radkappe vorne rechts	37	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025


Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	155/65 R14 79T	Maxxis	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	155/65 R14 79T	Maxxis	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	155/65 R14 79T	Maxxis	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	155/65 R14 79T	Maxxis	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

16.04.2009	5013	AAE000856	2	01	50/6000	157
M1	AB		-3415		-1615	
JTDKGI0C80N361001		5	-1465		905-930	
TOYOTA						
AB1			106		1190	1190
KGB10(H)			695		695	
KGB10L-AHMGKW(1G)			695		695	
			080		4500	071
TOYOTA AYGO						
TOYOTA EUROPE (B)			155/65R14		75T	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			155/65R14		75T	
Schräghecklimousine						
70/220*2003/76B						3/-
EURO 4;5L			e11*2001/116*0236*06			
Benzin			27.10.08		K	WS760760
0001	0463	998				

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Tür hinten links Delle und Kratzer




Bild 3: Karosserie / Tür hinten links Delle und Kratzer



Bild 4: Karosserie / Tür hinten links Delle und Kratzer



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und Klarlack löst sich ab



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und Klarlack löst sich ab

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und Klarlack löst sich ab



Bild 8: Karosserie / Seitenwand rechts leicht deformiert und zerkratzt




Bild 9: Karosserie / Seitenwand rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Seitenwand rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Türeinstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Türeinstieg hinten rechts zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt




Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer




Bild 17: Karosserie / Kotflügel links deformiert und zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Kotflügel links deformiert und zerkratzt



Bild 19: Technik / Schlüsselfernbedienung ohne Funktion und Gehäuse gebrochen




Bild 20: Technik / AU/HU fällig



Bild 21: Technik / Kennzeichenleuchte rechts ohne Funktion




Bild 22: Karosserie / Motorhaube Steinschläge und Lack verwittert



Bild 23: Karosserie / Motorhaube Steinschläge und Lack verwittert




Bild 24: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt




Bild 27: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 28: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 29: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 30: Karosserie / Tür vorne links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 32: Karosserie / Schweller links zerkratzt und eingedrückt



Bild 33: Karosserie / Schweller links zerkratzt und eingedrückt



Bild 34: Karosserie / Schweller links zerkratzt und eingedrückt



Bild 35: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 36: Technik / Deckel Scheibenwaschbehälter fehlt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

80N361001

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Reifen - Felge / Radkappe vorne rechts
Kratzer