

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:



Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Mitsubishi**
Typ: **Grandis**
Fahrgestellnummer: **JMBLRNA4W6Z003202**
Erstzulassung: **14.11.2006**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 4 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU4**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **163.900 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **KALAHARI-BEIGE (M)**
Leistung: **121 kW / 165 PS**
Hubraum: **2378 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Klimaautomatik hinten
3	Kopf-Airbag-System vorn
4	LM-Felgen
5	Nebelscheinwerfer
6	Servolenkung
7	Traction-Control-System
8	Türgriffe außen Wagenfarbe
9	Vorbereitung Navigationssystem
10	Zeituhr (digital)
11	Außenspiegel anklappbar
12	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
13	Außenspiegel Wagenfarbe
14	Motor 2,4 Ltr. - 121 kW KAT
15	Verglasung hinten abgedunkelt
16	Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
17	Mittelarmlehne vorn
18	Sitzausstattung: 6-Sitzer
19	Wegfahrsperre
20	Wärmeschutzverglasung getönt
21	3.Sitzreihe vollständig versenkbar (HIDE & SEAT)

Nr.	Bezeichnung
22	elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung
23	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
24	Karosserie: 5-türig
25	Stoßfänger lackiert
26	Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
27	Getriebe Automatik - mit Schaltlogik (4-Stufen)
28	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
29	Klimaautomatik
30	Seitenairbag vorn
31	Kopf-Airbag-System hinten
32	Laderaumabdeckung
33	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
34	Anti-Blockier-System (ABS)
35	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
36	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
37	Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
38	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
39	Lenkrad (Leder)
40	Seitenschweller Wagenfarbe
41	Sitz vorn links höhenverstellbar
42	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer

JMBLRNA4W6Z003202

Fahrzeugtyp:

Mitsubishi Grandis 121 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	19.12.2024	162381

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 11/25☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Seitenwand rechts 201µm
2	Tür hinten rechts 203µm
3	Tür vorne rechts 215µm
4	Kotflügel rechts 211µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Dämmmatte Motorhaube	1	zerrissen	
2	Stoßfänger hinten	2, 3, 4	Kratzer und gestaucht	
3	Seitenwand rechts	5, 6	Korrosion unter Lack	
4	Türeinstieg hinten rechts	7, 8	Kratzer	
5	B-Säule rechts	9, 10	Kratzer	
6	Motorhaube	11, 12, 13	Steinschlag mit Korrosion und Beule	
7	Stoßfänger vorn	14, 15, 16	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
8	Kotflügel links	17, 18	Kratzer	
9	Spiegelkappe links	19	Kratzer	
10	Lenkrad	20	abgegriffen	
11	Tür hinten rechts	21, 22	Kratzer	
12	Dach	23, 24, 25	Dellen	
13	Seitenwand links	26, 27	Kratzer	
14	Kofferraumrollo	28	fehlt	
15	Alufelge Sommer	29	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Aluminium	215/60 R16 99H	Fulda	3
2 - VR	Winterreifen / Aluminium	215/60 R16 99H	Fulda	3
3 - HL	Winterreifen / Aluminium	215/60 R16 99H	Goodride	5
4 - HR	Winterreifen / Aluminium	215/60 R16 99H	Goodride	5

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	215/55 R17 94V	Hankook	4
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	215/55 R17 94V	Hankook	4
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	215/55 R17 94V	Hankook	5
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	215/55 R17 94V	Hankook	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Entertainmentsystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

DH395556
(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	MITSUBISHI	(12) Raum für interne Vermerke des Herstellers
D.2	Typ	NAOM	30653
D.2	Modell	NA421	DH395556
D.2	Version	ACAAB446	DE913339
D.3	Handelsbezeichnung	MITSUBISHI GRANDIS	NA4WLKHYL6 / U01
D.3	Handelsbezeichnung	MITSUBISHI (J)	574
D.4	Extracod	7107	(13) Hersteller-Identifizierungsnummer
E	Identifizierungsnummer	JMBLRNA4W6Z003202	(14) Hersteller-Identifizierungsnummer
F	Identifizierungsnummer	M1	(15) Hersteller-Identifizierungsnummer
(5)	Bezeichnung des Fahrzeugtyps	FZ-Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.	(16) Hersteller-Identifizierungsnummer
R	Teil des Fahrzeugtyps	KOMPLIMOUSINE	(17) Hersteller-Identifizierungsnummer
P.1	Teil des Fahrzeugtyps	KALAHARI BEIGE	(18) Hersteller-Identifizierungsnummer
P.2	Teil des Fahrzeugtyps	2378	(19) Hersteller-Identifizierungsnummer
P.3	Teil des Fahrzeugtyps	BENZIN	(20) Hersteller-Identifizierungsnummer
K	Teil des Fahrzeugtyps	e1*2001/116*0269*05	(21) Hersteller-Identifizierungsnummer
(17)	Teil des Fahrzeugtyps	29.09.2005	(22) Hersteller-Identifizierungsnummer
(23)	Teil des Fahrzeugtyps	29.09.2005	(24) Hersteller-Identifizierungsnummer

MITSUBISHI MOTORS
Deutschland GmbH
65468 Trebur

26.10.2006

Unterschrift: *[Signature]*

Vor der Zulassung des Fahrzeuges am Straßenverkehr ist bei der Zulassungsbehörde, bei der der Fahrzeug seinen regelmäßigen Standort haben soll, die Zuteilung eines amtlichen Zulassungs- und die Ausstellung einer Zulassungsbescheinigung Teil I erforderlich, die bei Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr anzuführen ist. Bei ausländischen Fahrzeugen, die der Zulassung als eintragungsfähig an den Verkehr gelangen, wenn es nicht zur Abfuhr zum 18. September 2005 in Betrieb genommen wird, soll die Zulassung durch einen der Zulassungsberechtigten, der bei der Zulassungsbehörde eine neue Zulassungsbescheinigung Teil I zu beantragen. Hierzu ist das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr erforderlich, um diese Zulassungsbescheinigung Teil I durch die Zulassungsbehörde einzuholen.

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Dämmmatte Motorhaube zerrissen



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer und gestaucht



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer und gestaucht



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer und gestaucht



Bild 5: Karosserie / Seitenwand rechts Korrosion unter Lack



Bild 6: Karosserie / Seitenwand rechts Korrosion unter Lack

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Türeinstieg hinten rechts Kratzer



Bild 8: Karosserie / Türeinstieg hinten rechts Kratzer



Bild 9: Karosserie / B-Säule rechts Kratzer



Bild 10: Karosserie / B-Säule rechts Kratzer



Bild 11: Karosserie / Motorhaube Steinschlag mit Korrosion und Beule




Bild 12: Karosserie / Motorhaube Steinschlag mit Korrosion und Beule

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Motorhaube Steinschlag mit Korrosion und Beule




Bild 14: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt




Bild 15: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 18: Karosserie / Kotflügel links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.4.2025

Auftragsnummer:

003202

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 20: Innenraum / Lenkrad abgegriffen




Bild 21: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 22: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 23: Karosserie / Dach Dellen




Bild 24: Karosserie / Dach Dellen



Bild 25: Karosserie / Dach Dellen



Bild 26: Karosserie / Seitenwand links Kratzer



Bild 27: Karosserie / Seitenwand links Kratzer



Bild 28: Innenraum / Kofferraumrollo fehlt



Bild 29: Reifen - Felge / Alufelge Sommer Kratzer