

Expertise

Protokollnummer: 34863602
Auftrags-Nr / Referenz: 1001610651
Besichtigungsdatum: 15.07.2024

Hersteller: Skoda

Modell: OCTAVIA

FIN: TMBJW7NX2NY094649



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Skoda OCTAVIA

Fahrgestellnummer TMBJW7NX2NY094649

Laufleistung (abgelesen) 32.810 km

Erstzulassung 23.06.2022

Letzte Zulassung 23.06.2022

Anzahl Halter unbekannt

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 06/2025

Leistung / Hubraum 110 kw / 1.395 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.B/E ext.aufll / 4

Getriebe / Anzahl Gänge automatisiertes
Schaltgetriebe / 6

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart PKW Kombi

Farbe / Farbcode Energy-Blau

Türen / Sitze 4 / 5

Polsterart Stoff

Polsterfarbe Schwarz



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	Restlauf bis Service	14.400 km
Schlüssel ist/soll	3 / 3	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	8004 / AVE 00071		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.090 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/45 R18 91Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm
2)	225/45 R18 91Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	3mm / 3mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 06/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Ausstattung

- "CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter
- "SMART LINK" (wired and wireless connect)
- 4 Türen
- 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D
- Abdeckungen für Leichtmetallräder
- Abgaskonzept, EU6 AP
- Aktivkohlebehälter (EVAP)
- Armaturentafel Standard
- Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)
- Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar
- Ausströmer
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
- Besondere Innengeräuschdämpfung
- Betriebsspannung 12 V
- Bordwerkzeug
- Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
- Dachreling, schwarz
- Dämpfung vorn
- Dekor-Einlagen, Alu
- Doppelton-Signalhörn
- Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
- Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
- E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
- Fahrerknieairbag
- Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
- Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
- Feststellbremse
- FPK-Medium
- Frontscheibe in Wärmeschutzglas
- Gepäckraumabdeckung, schiebbar
- Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
- Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
- Heckscheibenwischer "AERO"
- Hinterachsgewicht Ausführung 1
- Hybrid-Antriebssystem PHEV
- Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Kindersicherung, manuell
- Komfortausstattung
- Komfort telefonie mit LTE und Wireless charging
- Kopfstützen hinten (3 Stück)
- "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
- 12 Volt-Steckdose im Kofferraum
- 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C
- 6-Gang-Automatikgetriebe
- 8 Lautsprecher (passiv)
- Abgasendrohr hinten (Standard)
- Ablagekästen im Kofferraum
- Antenne nur für FM Empfang, Diversity
- Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
- Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
- Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
- Batterie 320A (59Ah)
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Berganfahrassistent
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Bordliteratur in Deutsch
- BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
- DAB - Digitaler Radioempfang
- Dämpfung hinten,Basis 1
- DC/DC Wandler 3,0 KW
- Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
- Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
- Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile --
- Einstiegleisten in den Türausschnitten
- Entriegelung Hintersitz Standard
- Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
- Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
- Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Fertigungsablauf Standard
- Formteilhimmel ungeteilt
- Frontantrieb
- Fußhebelwerk "Standard"
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Halbleiter
- Heckspoiler
- Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
- Infotainment Columbus w/o VC
- Kältemittel R1234yf
- Keine Aktionsausführung
- Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
- Kopfstützen vorn
- Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)
- Lane Assist (ohne HOD)

- Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- LED- Hauptscheinwerfer
- Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic
- Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedreht 7,5J x 18" - 4 Stk.
- Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
- Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
- Mit Multifunktionskamera
- Mittelkonsole
- Navi Columbus + Web Radio
- Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
- Netztrennwand
- Normal-Lackierung
- Notrufsystem eCall+
- Ohne Adapter
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Ohne Dacheinsatz (Volldach)
- Ohne Fußmatten
- Ohne Head-Up Display
- Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
- Ohne Ladeboden
- Ohne Lichtassistent
- Ohne Müdigkeitserkennung
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Ohne Skisack
- Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
- Ohne Überführungsausrüstung
- Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
- Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
- Ohne Zusatz-/Standheizung
- Optionsinfotainment (MIB3)
- Radschrauben Standard
- Rechtsverkehr
- Reifen 225/45 R18 91Y
- Reifenlieferanten für EU Länder
- Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
- Scheibenbremsen hinten
- Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
- Schriftzugsatz in Grundausführung
- Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
- Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
- Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
- Stabilisator hinten
- Standard-Klimazonen
- Steuerung (werksintern)
- Tagesfahrlichtschaltung
- Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
- LED-SBBR-Leuchte
- Leergewichtsbereich 1
- Leichtmetallräder "PERSEUS", glanzgedr., 7,5J x 18" - 4 Stk.
- Leuchtweitenregulierung
- Linkslenker
- Mit Halter
- Mittelarmlehne vorn
- Modul Boden hinten Ausführung 4
- Nebelscheinwerfer
- Netzprogramm + Cargoelemente
- Nicht Heissland
- Normalsitze vorn
- Ohne Ablagenpaket/box
- Ohne Alu/Chrom-Paket
- Ohne Car2X
- Ohne erweitertem Sicherheitssystem
- Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
- Ohne Innenleuchte im Fußraum
- Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
- Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
- Ohne Mode3 Ladekabel
- Ohne Schalthebelknopf/-Griff
- Ohne Schmutzfänger
- Ohne Sitzheizung
- Ohne Spurwechselassistent
- Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
- Ohne Verkehrszeichenerkennung
- Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Ohne zusätzliche Bereifung
- Pannen-Set
- Radstand
- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifendruckkontrolle
- Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
- Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
- Scheibenbremsen vorn
- Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
- Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
- Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
- Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
- Sitzbezüge in Stoff
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Sprachsteuerung
- Stabilisator vorn
- Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
- Stoßfänger Standard
- Tankdeckel
- Transport

- Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 - Typprüfland Deutschland
 - UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 - Vier-Lenkerachse
 - Vorbereitung für Anhängavorrichtung
 - Wegfahrsperre elektronisch
 - Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 - Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
- Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 - Umweltbonus
 - Variant/Avant
 - Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 - Wartungsintervallverlängerung
 - Zierleisten schwarz
 - Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Fahrzeug verschmutzt weitere Schäden möglich



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Typschild



Abbildung 12: Räder/Reifen



Abbildung 13: Räder/Reifen



Abbildung 14: Räder/Reifen



Abbildung 15: Räder/Reifen



Abbildung 16: Zusatzausstattung



Abbildung 17: Zusatzausstattung



Abbildung 18: Zusatzausstattung



Abbildung 19: Fahrzeugdokumente



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair