

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Auftrag durch	Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig	
Besichtigungsdatum / Ort	18.02.2025 / 37671 Hörter	
Fahrzeugart	PKW Kombi	
Hersteller	SKODA	
Modell / Verkaufsbezeichnung	Octavia Combi 1.4 TSI iv DSG Style	
Schlüssel-Nummer HSN / TSN	8004 / AVE	
Fahrzeug-Identnummer	TMBJW7NX6MY134388	
Erstzulassung	04.05.2021	
Letzte Zulassung	04.05.2021	
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026	
Km-Stand abgelesen	32108	
Farbe / Farbcode	Weiß Uni	
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	
Hubraum / Leistung	1395 ccm / 110 kW	
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5	
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	
Antriebsart	Frontantrieb	
Felgen (montiert)	Leichtmetall	
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz	
Fahrzeug Dokumente	Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I lag vor	
Anzahl Schlüssel	1 Schlüssel vorhanden / 1 Nebenschlüssel vorhanden	
Wartungsnachweis	digital	
Durchgeführte Wartungen	Datum	Km
	02.05.2024	31.179

Bereifung / Felge

Montierte Bereifung

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 91 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 FP	S / O	7 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 FP	S / O	7 mm
2 links	225 / 45 R 18 91 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 FP	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 FP	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.01.2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Serie: Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelement, Ablagen, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Ambientebeleuchtung, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafelmittelteil mit Stoff-Bezug, Automatisch abblendbarer Außenspiegel (Fahrerseite), Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Beheizte Scheibenwaschdüsen inklusive 5l Wischwasserbehälter, Berganfahrassistent inklusive Auto-Hold-Funktion, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachhimmel Grau, Dachreling, eloxiert, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit) 10,2", Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronische Parkbremse, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fahrprofilauswahl, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, inkl. Einklemmschutz und Kindersicherung, Frontradarassistent inkl. City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Getriebe: 6-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Green tec: Start-/Stopp-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Heckleuchten in Kristallglasoptik und animierten Blinkern, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen inkl. Top-Tether-Verankerung, Innenspiegel automatisch abblendend, Kessy, schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Kindersicherung elektronisch, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen (5) vorn und hinten höheneinstellbar, LED Nebelscheinwerfer, LED-Heckleuchten, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen im Kofferraum, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktionstasten mit Schaltwippen, Lenkrad: höhen- und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Notladekabel (Mode-2-Ladekabel, Schuko, 10A), Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Musiksistem Bolero mit kapazitivem 10"-Farbdisplay, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Sprachbedienung, Regensensor, Reifendrucküberwachung, Reifenmobilitätsset, Räder: 18" Leichtmetallfelgen Perseus, Silber glanzgedreht, SKODA Care Connect, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Beheizbare Vordersitze, Sitze: Elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion, Sitze: Höheneinstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Spurwechsel- und Ausparkassistent, Steckdose 12-V im Kofferraum, Telefon: Phonebox mit induktiver Ladefunktion (Verbindung über die Außenantenne), Telefon: SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto), Telefon: Wireless SmartLink für Apple CarPlay, Telefonfreisprecheinrichtung Bluetooth, Verzurösen im Kofferraum, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung inklusive im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung und EASY Start

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

Lackierung: Sonderlackierung Uni
P55,YOZ Paket: Infotainment Columbus Plus (Combi)

Wertmindernde Faktoren

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifenpannenset ist abgelaufen, erneuern (Bild 10)
2. Tür hinten rechts verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12, 13)
3. Motorhaube hat Steinschläge, austupfen und polieren, instandsetzen
4. E-Antrieb Fehler, weiter Fehlersuche, Kostenerweiterung ist möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Rücknahmegutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung.
- Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

Die getroffenen Feststellungen beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

Bemerkungen

Grundlage dieses Gutachtens sind die vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Rücknahmegutachten bzw. Fahrzeugbewertungen.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt bereits ausgelesen. Entsprechende Erkenntnisse wurden im Ergebnis berücksichtigt.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: Fotoanlage



Bild 1 : Diagonal vorn links
Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonal vorn rechts
Diagonale hinten



Bild 3 : Typenschild



Bild 4 : Innenraum



Bild 5 : Kombiinstrument bei laufendem Motor



Bild 6 : Serviceanzeige



Bild 7 : Kraftstofftank leer




Bild 8 : Ausdruck der Werksatt ,Fehlermeldung




Bild 9 : Ausdruck der Werkstatt, Fehlermeldung vom 09.12.2024 bei KM 32093,



Bild 10 : Reifenpannenset ist abgelaufen



Bild 11 : Tür hinten rechts verkratzt



Bild 12 : Tür hinten rechts verkratzt



Bild 13 : Tür hinten rechts verkratzt



Bild 14 : Motorhaube hat Steinschläge, austupfen und polieren



Bild 15 : E-Antriebs Fehler, weiter Fehlersuche, Kostenerweiterung ist möglich