


» Übersicht


Auftrags-Nr: 1001699920
Besichtigt am: 10.10.2024 12:45
Berichts-Nr: 7133026
FIN: TMBJW9NP3N7009187



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	30.09.2021
Laufleistung:	40.850 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.291 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2024
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360°"	Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Ausstattungsstufe - Style
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Batterie 380A (68Ah)
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Batterie/Generator Kapazität Standard
"LED PAKET PLUS"	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"Schlafpaket"	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Berganfahrassistent
"Virtual Cockpit"	Betriebserlaubnis Nachtrag
12 Volt-Steckdose(n)	Bordliteratur in Deutsch
2 Leseleuchten vorn	Bordwerkzeug
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Business Columbus
2x USB vorne + 2x USB hinten	Chrom-Paket (Ausführung 2)
3 Schlüssel	Chromrahmen um die Seitefenster
3-Zonen Klimaanlage	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	DAB - Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Dachreling, eloxiert
6-Gang-Automatikgetriebe	Dachspoiler
8 Lautsprecher (passiv)	Dämpfung hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung vorn
Abfalleimer	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Aktivkohlebehälter	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	ECO-Funktion
Ambientelicht Ausführung 2	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	-
Aufkleber/Schilder in deutsch	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrerkniefahrer
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Fertigungsablauf Standard

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 7133026
 vom: 10.10.2024

Feststellbremse	Mittelkonsole
Formteilhimmel ungeteilt	Motorenstart Standard
Front Assist inkl. City ANB für ACC high	Navi Columbus + Web radio
Frontantrieb	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Frontscheibenheizung	Nebelschlussleuchte
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Netzprogramm
Fußhebelwerk "Standard"	Netztrennwand
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nicht Heissland
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Nichtraucherausführung
Heckscheibenwischer "AERO"	Normal-Lackierung
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Notrufsystem eCall+
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Anhängervorrichtung
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klimakomfortscheibe	Ohne Fußmatten
Komfortsitze vorn	Ohne Garagentoröffner
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Generator
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitz
Kraftstoffbehälter	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Schmutzfänger
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Sonnenschutzrollo
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Uhr
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leichtmetallräder "ANTARES" 8Jx18"	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen und Massagefunktion links	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Matrix-Beam	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Pannenset
Mit Halter	Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)
Mit Multifunktionskamera	Preisstützung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
	Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio	Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
Reifen 235/45 R18 94W Super-Rollwiderstandsoptimiert	Funktion inkl. Welcome Effekt
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem
Reifendruckkontrolle	"ISOFIX" auf Beifahrersitz
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	Wartungsintervallverlängerung
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	Wegfahrsperre elektronisch
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Zus.Warnleuchten (Türbereich)
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Side Assist	
Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	
Sitzbelüftung vorn	
Sitzbezüge - Leder + belüftete Vorder- Sitze	
Sitzbezüge in Leder	
Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory	
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Standard-Klimazonen	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger Standard	
TOP LED Rückleuchte	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Typrüfland Deutschland	
USB in aut.abblendbarem Innenspiegel ohne Rahmen	
Variant/Avant	
Variante Hybrid	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Verkehrzeichenerkennung mit Multifunktionskamera	
Virtuelles Pedal	
Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Lackieren
2	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
3	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
4	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Lackieren
9	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
10	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nicht vorhanden

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	202,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW9NP3N7009187

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja




» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
 vorne links


 Fahrzeugansicht - diagonal
 vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
 hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
 hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
 Laufleistung


Equipment - Bordwerkzeug






Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




 Fahrzeug -
 Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
 links

 Räder - Rad montiert vorne
 rechts

 Räder - Rad montiert hinten
 links

 Räder - Rad montiert hinten
 rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
 Securitybag


Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Lackieren





2 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren





3 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren




4 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




6 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Lackieren



9 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



10 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen

