


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001897108
Besichtigt am:	31.03.2025 10:31
Berichts-Nr:	8101940
FIN:	VSSZZZKJZNR063551

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ARJ
Erstzulassungsdatum:	24.03.2022
Laufleistung:	31.414 km
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Reinrot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.059 mm
Fahrzeughöhe:	1.447 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.690 kg
Radstand:	2.564 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz-Weiß-Titan
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	19.500 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Drei.-Automatikgurte vorn
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Türen	Ebener Ladeboden hinten
6 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einparkhilfe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
Abwicklung Serie	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Ambientelicht Ausführung 1	Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Armaturentafel Komfort	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Formteilhimmel ungeteilt
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Frischlufthinsaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel links, konvex	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegelgehäuse lackiert	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Ausströmer	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie 320A (49Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Handbremshebelgriff in Leder
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Heckspoiler
Dach in Wagenfarbe lackiert	Hinterachse "Standard"
Dachreling, blank	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung hinten	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Datenträger für EU, integriert	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen	Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)
Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Drehstromgenerator 140 A	Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Differenzialsperre
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne ECO-Funktion
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen vorn	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Fußmatten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Individualeinbau
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Lichtassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Nebelscheinwerfer
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Sitzheizung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verkehrszeichenerkennung
MPV	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationsgerät-High	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navigationssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Nichtraucherausführung	Pannens-Set
Normalausführung	Preisnachlass-Paket
Normal-Lackierung	Privater Notruf
Normalluftfilter	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalsitze vorn	Radstand
Offroad XPERIENCE	Rechtsverkehr
Ohne "drive select"	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 205/55 R17 91V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängervorrichtung	Reifendruckkontrolle
Ohne Applikationen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne besondere Farbausstattung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundauführung
 Schubladen unter den Vordersitzen
 SEAT "Full LED"
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard plus
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten blank
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJZNR063551

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



2 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren

