

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001842000
Besichtigt am: 06.02.2025 15:27
Berichts-Nr: 7803397
FIN: VSSZZZ5FZLR093287



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AOG
Erstzulassungsdatum:	28.07.2020
Laufleistung:	46.582 km
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Autogas
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	96 kW (131 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz-Anthrazit/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.900 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.B	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zylinder-Ottomotor 1,5L/96 KW TSI, CNG (Erdgas) Grundmotor ist: T3K	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Einparkhilfe vorn und hinten
8 Lautsprecher (passiv)	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgaskonzept, EU6 DG	Extern, Aux-In, USB Typ-A, 2x USB Buchse und Ladebuchse (n)
Abwicklung Serie	Fahrerassistenz-Paket: Frontkamera für Fahrerassistenzsystem, Verkehrszeichenerkennung
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5F0-
Ambientelicht Ausführung 2	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Angehobener Ladeboden hinten	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fernlichtassistent
Armaturentafel	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Feststellbremse
Außen-Sound Standard	Frischlufthausung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel links, konvex	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegelgehäuse lackiert	FULL LINK für Navigationssystem
Automatische Distanzregelung	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Automatische Distanzregelung (ACC) inkl. Notbremsassistent Front Assist	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (59Ah)	Garantieverlängerung 2 Jahre/80.000 km
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gas-Antriebssystem
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gehobene Ausstattung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Bordliteratur in Deutsch	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordwerkzeug	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Chrom-Paket (Ausführung 2)	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Greenhouse in Schwarz
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
DAB (Digital Audio Broadcasting)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten,Basis 1	Hinterachse "Standard"
Dämpfung vorn	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Digitaler Radioempfang	Innenleuchte im Fußraum
Doppelton-Signalhorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Drehstromgenerator 140 A	

Interne Fahrzeugverfolgung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Bremsbelagverschleißkontrolle
Kartenmaterial (SD-Karte ohne Mapcare)	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kategorie 0	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Differenzialsperre
Keine Aktionsausführung	Ohne ECO-Funktion
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klappbare Haltegriffe	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Handbremshebelgriff
Kraftstoffbehälter ohne Differenzierung der besonderen Werkstoffbehandlung (Fluorierung/Coextrusion)	Ohne Heckspoiler
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer Erdgas	Ohne Individualeinbau
Kurzheck	Ohne Kennzeichenträger hinten
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Kennzeichenträger vorn
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Ladedose
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Ladekabel
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Linkslenker	Ohne Online Dienst
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Ruffunktion
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Sonnenschutzrollo
Mirror Link plus Wireless RSE "App"	Ohne Stabilisator hinten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Steckdose
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Trennwand
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Müdigkeitserkennung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Navigationsgerät-Standard	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Navigationssystem	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Warnleuchten
Nebelschlussleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht raucherausführung	Pannen-Set
Ohne "drive select"	Preisnachlass-Paket
Ohne Ablageschale	Radio Standard (Gen2)
Ohne Anhängervorrichtung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Radstand
	Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio	Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Reifen 225/45 R17 91W	Variante Grundausstattung
Reifendruckkontrolle	Wartungsintervallverlängerung
Reifenlieferanten für EU Länder	Waschwasser-Standanzeige
Rückfahrkamera	Wegfahrsperrung elektronisch
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar	Winterpaket: Sitzheizung vorn, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, beheiztes Waschwasser, beheizte Außenspiegel
SBBR-Leuchte in LED-Technik	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	Zierleisten blank
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Scheinwerferreinigungsanlage	
Schriftzug "ECOFUEL"	
Schublade unter dem linken Vordersitz	
SD-Karte (EU) ohne Mapcare Ausführung 3	
SEAT Voll-LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, LED-Heckleuchten und LED-Kennzeichenbeleuchtung	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sicherheitspaket:Warnton f.nicht angel. Sicherheitsgurte für Beifahrersitz und Rücksitze, Müdigkeitserkennung	
Sitzbezüge in Gewebe	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Sonderspezifikationen	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sport-Komfortsitze vorn	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent (Heading Control Assist)	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger lackiert	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfand Deutschland	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2024

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
2	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZLR093287

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(06.02.2025 15:26) Am Fahrzeug dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren vorhanden.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

- smart repair



2 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair

Kommentar

smart repair, teils auslegen & polieren



3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

- auslegen & polieren

