



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001848334  
**Besichtigt am:** 24.02.2025 13:21  
**Berichts-Nr:** 7831276  
**FIN:** WAUZZZGA9PA016313



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Audi
<b>Modell:</b>	Q2
<b>HSN / TSN:</b>	0588 / BVR
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	31.01.2023
<b>Laufleistung:</b>	66.623 km
<b>Farbe:</b>	Manhattangrau Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Manhattangrau Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.000 ccm
<b>Leistung:</b>	81 kW (111 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.208 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.508 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.794 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.815 kg
<b>Radstand:</b>	2.601 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Vorhanden
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

## » Fahrzeugausstattung

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Einparkhilfe plus
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
5 Türen	Entriegelung Hintersitz Standard
6 Lautsprecher	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Abgasendrohre	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Abwicklung Serie	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fensterheber
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Standard
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Folienbeklebung
Anfahrassistent	Frontantrieb
Assistenzpaket Parken	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Audi AG	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense front	Geschlossener Aufbau
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gurtanlagekontrolle
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Heckblende (ECE)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckleuchten
Batterie 420A (70Ah)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Hinterachse "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Infotainmentrechner
Beifahrersitz höheneinstellbar	Innenbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Bluetooth-Schnittstelle	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Bremsbelagverschleißkontrolle	Kein Selbstabholer
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling, Entfall	Keine Aktionsausführung
Dachspoiler	Kennzeichenträger vorn
Dämpfung vorn	Kindersicherheits-Paket
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kindersicherung elektrisch betätigt
Digitaler Radioempfang	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Doppelton-Signalhorn	Klima- und Komfortpaket
Drehstromgenerator 140 A	Kofferraumbodenmatte
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --	Komfortklimaautomatik



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Lichtassistent
Komfortpaket Sitze	Ohne Multifunktionskamera
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Spurhalteassistent
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Stabilisator hinten
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Trennwand
LED-Scheinwerfer	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Windschott
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationspaket	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchten	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Ottomotor
Nichtraucherausführung	Progressivlenkung
Normalsitze vorn	Q2
Ohne Ablagepaket	Räder der Serie
Ohne alternativ-Antriebssystem	Räder, 5-Arm-Y, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Radschrauben Standard
Ohne Anhängervorrichtung	Radstand
Ohne Audi drive select	Rechtsverkehr
Ohne Beleuderung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifenreparaturset
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rückfahrkamera
Ohne ECO-Funktion	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Elektromotor ( Hybrid )	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schaltgetriebe
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kompensor	Serienfahrwerk
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladedose	Serienqualität
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sideblades in Wagenfarbe
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sitzheizung vorn
	Sondersteuerung I/VP



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

spezielles Typschild EU  
Stabilisator vorn  
Standard  
Standard-Klimazonen  
Start-Stop-System mit Rekuperation  
Steuerung von Aktionspreisen  
Steuerungsnummer 8  
Stoff Skript  
Stoßfänger Serie  
Tagfahrlicht  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf.1)  
Typrüfland Deutschland  
USB-Schnittstelle mit Ladefunktion  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck  
Wartungsintervallverlängerung  
Waschwasser-Standanzeige  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Zierleisten standard



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	2,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	2,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Dach	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Tür hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
6	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
7	Stoßfänger hinten mitte	Delle(n)	Ersetzen
8	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
9	Dachholm links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
10	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
12	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
13	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
14	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur
15	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair
16	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Ersetzen
17	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
18	Heckscheibe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
19	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZGA9PA016313

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren






# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

## 5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



## 6 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



## 7 - Stoßfänger hinten mitte - Delle(n) - Ersetzen



## 8 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

## 9 - Dachholm links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



## 10 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar	3
-----------	---





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025

## 11 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

3



## 12 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar


215 55 17 allwetter



## 13 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen



## 14 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur



## 15 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



## 16 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Ersetzen



## 17 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



## 18 - Heckscheibe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



## 19 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

## **FEHLTEILE**

## 1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 7831276  
vom: 24.02.2025