

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214767/4/25-11401	Data raportu	18-04-2025
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/25818/25/04/08	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LPD6E69FG083364
Marka, model	OPEL Astra IV Hatchback 12-16
Typ, wersja	Astra IV 1.6 CDTi Enjoy
Numer rejestracyjny	WD3411K
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/81 kW
Stan licznika	213 092 km
Data 1. rej./rok prod.	07-07-2015/2015
Data nast. bad. techn.	28-06-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji, Elektryczne szyby przednie, Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem, Fotele przednie komfortowe, Kierownica trójramienna, skórzana, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX w 2. rzędzie foteli, Panel centralny i listwy na drzwiach w kolorze szarym Dolomite Pearl Light, Pasywne zagłówki w fotelach przednich, Radio CD 400 MP3, Sterowanie radiem z kierownicy, System przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, Tapicerka Silvanus, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylna kanapa składana, dzielona 60/40, Wejście AUX-IN, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej, Światła przednie z funkcją Follow Me Home, Lakier metalik, Pakiet Flotowy 2

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ZEETEX, 4 SEASON ZE8000 4D	215/60 16 99H	3,0 mm
	lewe	ZEETEX, 4 SEASON ZE8000 4D	215/60 16 99H	4,5 mm
tylna	prawe	ZEETEX, 4 SEASON ZE8000 4D	215/60 16 99H	6,0 mm
	lewe	ZEETEX, 4 SEASON ZE8000 4D	215/60 16 99H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna boczna szyby przed. R	rozerwanie	WY	0.1
2	Lusterko wsteczne kpl.	pęknięcie	WY	0.4
3	Uszczelka drzwi/klapy	rozerwanie	WY	0.2
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	0.7
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
7	Słupek przed A z progiem wym.czes R	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		

10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Próg L	rysa/odprysk		
12	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
13	Poszycie słupka środkowego L	rysa/odprysk		
14	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
15	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ZASWIADCZENIE
O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU /
ROADWORTHINESS CERTIFICATE

2024-06-28 / Brzoza
(1) Data i miejsce badania

NR **02907/CBY/019/P/2024 A**

Marka	Typ	Model pojazdu	(1) Kategoria pojazdu	(2) Numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu
OPEL	P-J	ASTRA	M1	WD3411K / PL
Redak. pojazdu		Rodny badania, symbole	(11) Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numer nadwozia/rozbiórki	
Samochód osobowy	Ciężarowe		W0LPD6E69FG083364	

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU:

Data pierwszej rejestracji i / granicy	XXXX	Pozytywny/Positive (P)	Negatywny/Negative (N)
Data pierwszej rejestracji w kraju	2015-07-07	Transport Ciężarowy Marek Bułk, ul. Akacjowa 2, 96-060 NOWA WIEŚ WIELKA, Transport Ciężarowy Marek Bułk, Podstawowa Stacja Kontrola Pojazdów Ciężarowych, ul. Polska 16-3, 96-061 Brzoza, tel. 523484406	
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania	200 070 km	Badanie techniczne wykonał: Piotr Szmelcer CBID/0122 <i>Gzwelcer</i>	
(8) Następny termin badania do	2025-06-28	(5) Dane identyfikacyjne wlotu: kontrola poszczególnych części pojazdu, sprawdzanie 2024-06-28 18:31:05 diagnostyki i numer uprawnień diagnosty	

(6) Stwierdzone usterki i ich kategorie:

(10) Uwagi:
okresowe (9)
BRAK MIEJSCA NA WPIS O BADANIU W DOWODZIE REJESTRACYJNYM POJAZDU.
* Pojazd odpowiada / nie odpowiada^(K) dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla:
BRAK WPISU
Gzwelcer CBID/0122
(czytelny podpis uprawnień diagnosty i numer uprawnień diagnosty)

(2) U 1980/01 R02 z późn. zm.
K070-2: Wykonanie procedury zapewnienia jakości i kontrola jakości w terenie. Nagrywanie danych z eksperymentu (3) Eksperyment (5) ...
(7) Zmiana stanu faktycznego w stosunku do danych z poprzedniego badania w zakresie rejestracji

§ 6.1. W przypadku gdy w przepisach nie stwierdzono żadnych usterek lub stwierdzono usterki o niskiej kategorii, sprawca badania składa oświadczenie o braku usterki pojazdu, jako poświadczony w 1.3.
§ 6.2. W przypadku gdy w przepisach stwierdzono usterki o niskiej kategorii, sprawca badania składa oświadczenie o braku usterki pojazdu, jako poświadczony w 1.3.
§ 6.3. W przypadku gdy w przepisach stwierdzono usterki o średniej kategorii, sprawca badania składa oświadczenie o braku usterki pojazdu, jako poświadczony w 1.3.
§ 6.4. W przypadku gdy w przepisach stwierdzono usterki o wysokiej kategorii, sprawca badania składa oświadczenie o braku usterki pojazdu, jako poświadczony w 1.3.
Transport Ciężarowy Marek Bułk, ul. Akacjowa 2, 96-060 NOWA WIEŚ WIELKA Transport Ciężarowy Marek Bułk, Podstawowa Stacja Kontrola Pojazdów Ciężarowych CBID/0122, ul. Polska 16-3, 96-061 Brzoza, tel. 523484406
Wzrost gotowości pracy system STCA/004, Diagnostyka 108-3234 i 11-1070224, tel. 91 303 8025, www.stca.pl (11.06.1987)

Fot. 33


Zdjęcie do protokołu



Fot. 34


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38


Uszczelka/listwa szyby czołowej - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55


Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 56

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Lusterko wsteczne wew - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Lusterko wsteczne wew - Inne 1



Fot. 64

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1