

## Expertise

Protokollnummer: 38137957  
Auftrags-Nr / Referenz: MW2235650-1  
Besichtigungsdatum: 07.01.2025  
Sachverständiger: Felix Köditz  
Besichtigt durch: Jean philippe bornemann

Hersteller: Land Rover

FIN: SALWA2BYXNA219371

Modell: Range Rover Sport P400e Hybrid SE

Kennzeichen: K-D 1132E



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Range Rover Sport P400e Hybrid SE

**Fahrgestellnummer** SALWA2BYXNA219371

**Laufleistung** (abgelesen) 52.906 km

**Erstzulassung** 15.12.2021

**Nächste HU** (Abgelesen aus ZBI) 12/2024

**Leistung / Hubraum** 221 kw / 1.997 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Hybr.B/E ext.auf1 / 4

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik / 8

**Antriebsart** Allradantrieb

**Fahrzeugart** Geländewagen

**Farbe / Farbcode** Grau Metallic

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Leder

**Polsterfarbe** Hellgrau



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	3.000 km
<b>Letzte Wartung am / bei</b>	12/2023 bei 33.917 km		
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Keine Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	Ausreichend	<b>Hubmittel / Grube</b>	nein
<b>Probefahrt</b>	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt
<b>HSN/TSN</b>	1590 / AHU 00041		
<b>Abgasnorm</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	<b>Feinstaubplakette</b>	
<b>zul. Gesamtgewicht</b>	3.200 kg	<b>Leergewicht</b>	

## Bereifung

### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	275/45 R21 110Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm
2)	275/45 R21 110Y	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung**



## Ausstattung

### Serienausstattung

- Abschleppösen vorne und hinten
- Aktives Sperrdifferenzial (hinten) inkl. Torque Vectoring by Braking (TVBB)
- Allradantrieb (permanent)
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beheizbar
- Bergabfahrlilfe (HDC)
- Bremskraft-Entriegelungssteuerung (GRC)
- Bremsleuchte dritte
- Dach in Wagenfarbe
- Dach: Metalldach
- Dekorelemente in Dark Satin Brushed Aluminium
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektro-Vorbereitung für Anhängerkupplung
- Fahrwerk: Elektronisch geregelte Luffederung
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Gradient Acceleration Control (GAC) Die Beschleunigungssteuerung für Gefällestrecken (GAC) wurde speziell dafür entwickelt, das Gefühl einer abrupten Beschleunigung bei steilen Abfahrten zu mildern. Hierzu bremst das System das Fahrzeug in steilen Gefällen auf eine kontrollierte Geschwindigkeit ab und vermittelt so allen Fahrzeuginsassen ein Gefühl von Sicherheit.
- Kindersicherung, elektrisch
- Kopfstützen hinten (3)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- Laderaumabdeckung
- LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur - Scheinwerferreinigungsanlage
- Lenksäule manuell verstellbar
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Protect 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung, SOS-Notruf 10 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Radio: Meridian Surround Soundsystem mit 825-Watt Leistung 19 Lautsprechern inkl. Subwoofer
- Radiozubehör: Touch Pro Duo Infotainment-System - mit zwei 10" Touchscreens
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Remote Premium - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Rückfahrkamera
- Rücksitzbank teilbar (60 : 40)
- Secure Tracker - 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung
- Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar
- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- Alarmanlage, perimetrisch und volumetrisch
- Ambiente Innenraumbeleuchtung
- Anhängerstabilitätskontrolle Trailer Stability Assist, TSA
- Autonomer Notfall-Bremsassistent Autonomous Emergency Braking, AEB
- Berganfahrhilfe
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Bremssättel in Grau eloxiert mit Land Rover Schriftzug (vorne) Belüftete Scheiben, 380 mm vorne, 365 mm hinten
- Dachhimmel "Morzine" (Cirrus oder Ivory)
- Dritte Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten und vorne
- Fahrwerk: Adaptive Dynamics - intelligente adaptive Fahrwerkssteuerung
- Frontscheibe aus schalldämmendem Verbundglas
- Geschwindigkeitsabhängige elektrische Servolenkung (EPAS)
- Getriebe 8-Stufen-Automatik mit CommandShift 2
- Gurtstraffer
- Heckklappe, manuell
- Heckscheibenheizung
- Innenspiegel, automatisch abblendend
- Instrumentendisplay 12,3"-HD-TFT
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Keyless Entry - Schlüsselloser Zugangssystem
- Klimaautomatik (2-Zonen) mit Pollenfilter
- Kopfstützen, vorn
- Ladekabel für Ladestationen (Mode-3-Kabel)
- LED-Rückleuchten
- LED-Tagfahrlicht
- Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad
- Mittelarmlehne hinten
- Navigation Pro
- Ottopartikelfilter
- Pro Services und 4G Wi-Fi Hotspot 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radio: Radio Bluetooth-fähiges Telefonsystem USB-Anschluss in der Mittelkonsole AUX -Anschluss für portable Audiogeräte
- Regensensor
- Reifenreparatursystem
- Räder: 20"-Leichtmetallfelgen mit 5 Doppelspeichen "Style 5084" - Bereifung 255/55 R20
- Scheinwerferreinigungsanlage
- Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem
- SIM-Karte inkl. Datenvolumen Mit einem monatlichen Datenvolumen von 500 MB über einen Zeitraum von 36 Monaten.
- Sport-Emblem in Atlas Silver



- Sitze: Vordersitze, 14-fach verstellbar in genarbtem Leder 10-fach elektrisch: Sitz vor/zurück, Sitzhöhe, Rückenlehne, 4-Wege Lordosenstütze 4-fach manuell: Kopfstützenhöhe und -neigung
- Spurverlassenswarner
- Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System
- Telefon: Apple CarPlay
- Traktions-Kontrolle (ETC), elektronisch
- Verteilergetriebe, zweistufig (Straßen- / Geländeuntersetzung) - mit elektronischer Mittendifferenzialsperre
- Sprachsteuerung - für Navigation, Telefon und Audiosystem
- Telefon: Android Auto
- Terrain Response 2 Automatik mit Dynamic-Modus
- Verbandkasten
- Wankneigungskontrolle (RSC)
- Wegfahrsperr
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung sowie einstellbares Single-Point-Entry (Einzeltürentriegelung), Türver- und -entriegelung

### Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - erneuern	155,00 €	155,00 €
Summe (netto)			275,00 €	275,00 €



## Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne MwSt.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	38.067,23 €	7.232,77 €	45.300,00 €
Verkaufswert	42.605,04 €	8.094,96 €	50.700,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 07.01.2025

## Lackschichtdickenmessung

Dach	100 µm	Dachholm links	115 µm
Dachholm rechts	115 µm	Kotflügel links	125 µm
Kotflügel rechts	100 µm	Motorhaube	140 µm
Schweller links	80 µm	Schweller rechts	80 µm
Seitenwand links	125 µm	Seitenwand rechts	130 µm
Tür hinten links	120 µm	Tür hinten rechts	125 µm
Tür vorne links	130 µm	Tür vorne rechts	130 µm

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(*Lieferung durch Drittdienstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(*Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!*)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schädengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.



## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Köditz', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Felix Köditz)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Innenraum hinten



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Motorraum





Abbildung 25: Dokumente



Abbildung 26: FIN



Beschädigung 1: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 1: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 1: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 1: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair