



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001899183  
**Besichtigt am:** 31.03.2025 15:24  
**Berichts-Nr:** 8107479  
**FIN:** WVVZZZ3CZNE049077



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025

## » Fahrzeugdaten

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                      |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                   |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                              |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                                  |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / BRZ                              |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 04.04.2022                              |
| <b>Laufleistung:</b>                | 78.117 km                               |
| <b>Farbe:</b>                       | Aquamarinblau Metallic                  |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Aquamarinblau Metallic                  |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                            |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Hybrid Benzin                           |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.400 ccm                               |
| <b>Leistung:</b>                    | 115 kW (157 PS)                         |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |   |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |   |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |   |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |   |
| <b>Radstand:</b>                    |   |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                       |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                       |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                  |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                       |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                       |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 6-Gang                        |
| <b>Polsterart:</b>                  | Leder                                   |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/ |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                       |

## » Dokumente & Wartung

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>  | 04.2025       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 14.100 KM     |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025

## » Fahrzeugausstattung

|   |  |
|---|--|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation   | Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen   |
| "IQ.DRIVE"-Paket  | Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole  |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum  | Digitaler Radioempfang DAB+  |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung   | Diversity-Antenne für FM-Empfang   |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten                               | Doppelkupplungsgetriebe DQ400  |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten   | Doppelton-Signalhorn   |
| 3 Kopfstützen hinten  | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz   |
| 4 Leichtmetallräder "Nivelles" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht                               | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze                            |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l  | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer                                  |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW   | Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer                             |
| 6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF   | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff  |
| 8 Lautsprecher  | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn   |
| Abgasendrohr hinten (Standard)  | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion  |
| Abgasnorm EU6 AP  | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                            |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite | E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A   |
| AirStop®-Reifen 215/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert   | Entfall Tire Mobility Set  |
| AirStop®-Reifen 215/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert   | ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite         |
| Aktivkohlebehälter  | e-Sound  |
| Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung  | Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"                         |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                 | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Aufkleber/Schilder in deutsch   | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen   |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch   | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-  |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion     | Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose  |
| Außenspiegel rechts, konvex   | Fernentriegelung für Heckklappe  |
| Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung    | Fertigungsablauf Standard  |
| Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer                               | Frontantrieb   |
| Batterie 380A (68Ah)  | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend   |
| Batterie/Generator Kapazität Standard   | Fußgängererkennung   |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift   | Fußhebelwerk "Standard"  |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar   | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar   |
| Berganfahrassistent   | Gepäckraumauskleidung in Textil  |
| Betriebserlaubnis Nachtrag  | Gepäckraumboden aufstellbar  |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)  | Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose  |
| Bordwerkzeug  | GTE  |
| Chromleisten an den Seitenfenstern  | Hybrid-Antriebssystem PHEV   |
| Dachhimmel in Mistralgrau   | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten                  |
| Dachreling schwarz  | Innenspiegel automatisch abblendend  |
| Dämpfung hinten, Basis 2  |  |
| Dämpfung vorn   |  |



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht,  
Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte  
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den  
Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für  
Haushalts-Steckdose

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,  
Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-  
Temperaturregelung

Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für  
äußere Rücksitze

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-  
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederpaket "Nappa" mit Top-Komfortsitzen vorn

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar,  
Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem  
Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,  
Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit  
Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit  
Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &  
Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose  
vorn

Nivelles 7 J x 17 in Schwarz,  
Oberflächenglanzgedreht, AirStop®-Reifen 215/55 R17, nur in  
Verbindung mit Aquamarinblau

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische  
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei  
Auslieferung aktiviert

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Generator

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne  
Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-  
Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

PIRELLI-Reifen

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front  
Assist" und "Side Assist"



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025

|   |  |
|---|--|
| Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"  | Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  |
| Radio   | Verkehrszeichenerkennung   |
| Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz  | Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"   |
| Radstand  | Vordersitze beheizbar  |
| Rechtsverkehr   | Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komfoteinstieg |
| Regensensor   | Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  |
| Regionscode " ECE " für Radio   | Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten   |
| Reifenkontrollanzeige   | Wartungsintervallverlängerung  |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit | Wechselstrom-Ladedose  |
| Schalthebelknauf in Leder   | Wegfahrsperre elektronisch   |
| Scheibenbremsen hinten  |  |
| Scheibenbremsen vorn  |  |
| Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt   |  |
| Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung  |  |
| Schriftzugsatz "GTE"  |  |
| Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem                      |  |
| Seitliche Leisten unten in Chrom  |  |
| Serienkraftstoff-Erstbefüllung  |  |
| Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )  |  |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt   |  |
| Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar   |  |
| Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Nappa"       |  |
| Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  |  |
| Sport-Komfortsitze vorn   |  |
| Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent   |  |
| Standard-Klimazonen   |  |
| Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung   |  |
| Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten                                  |  |
| Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  |  |
| Textilfußmatten vorn und hinten   |  |
| Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  |  |
| Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  |  |
| Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  |  |
| Türverkleidung in Lederoptik  |  |
| Typprüfand Deutschland  |  |
| Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"   |  |
| Umweltbonus   |  |
| Variant   |  |
| Variante Hybrid   |  |
| Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  |  |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 5,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 6,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 215/55 R 17 94 H | 6,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                                       | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung       |
|----|---|----------------------|---------------------------|
| 1  | Stoßfänger hinten                             | Kratzer              | Instandsetzen + lackieren |
| 2  | Vorbereitungszeit Kunststoffsstoff-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen                 |
| 3  | Heckklappe                                    | Delle(n)             | Kaltdrücken               |
| 4  | Stoßfänger vorne                              | Kratzer              | Smart Repair              |
| 5  | Tür hinten rechts                             | Delle(n)             | Kaltdrücken               |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil               | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Kofflülge vorne links | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Tür vorne links       | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Tür hinten links      | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Heckspoiler           | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Motorhaube            | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 6  | Alufelge vorne links  | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025

## » Merkantile Wertminderung

|   |  |
|---|--|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Ja                                     |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZNE049077

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos


### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar + Kratzer auslegen



## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Heckspoiler - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8107479  
vom: 31.03.2025

6 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Winterräder sind nicht Bestandteil der Ausstattung,

