

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001886465  
**Besichtigt am:** 24.03.2025 14:45  
**Berichts-Nr:** 8063178  
**FIN:** TMBLJ7NU4M5025099



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Karoq
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / ASQ
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	19.02.2021
<b>Laufleistung:</b>	163.562 km
<b>Farbe:</b>	Energy-Blau
<b>Farbe Dach:</b>	Energy-Blau
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.382 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.605 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.841 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.161 kg
<b>Radstand:</b>	2.638 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Onyx
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	

## » Fahrzeugausstattung

"KESY FULL" ohne SAFE System	Dachspoiler
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
"SUNSET"	Dämpfung vorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dekor-Einlagen
2 Leseleuchten vorn	Doppelton-Signalhorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Drehstromgenerator 140 A
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3. Kopfstütze hinten	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Türen	Ebener Ladeboden hinten
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/T19/T11/T3C	Einparkhilfe vorn und hinten
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
8 Lautsprecher ( passiv )	Elektrische Luftzusatzheizung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Abgaskonzept, EU6 AP	ESC
Ablagenpaket 3	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Allradantrieb	Fahrerkniefairbag
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Feststellbremse
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstell-/beheizbar	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Vordersitze	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordwerkzeug und Wagenheber	H7-Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
Bremsbelagverschleißkontrolle	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Brillen-Ablage/Halter	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Businesspaket Amundsen	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Chrom-Paket (Ausführung 2)	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
DAB - Digitaler Radioempfang	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dachreling, schwarz	Innenspiegel automatisch abblendbar

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dekorfolien/Embleme
Keine Aktionsausführung	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersicherung, manuell	Ohne ECO-Funktion
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Emblempaket
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Fußmatten
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Halter
Kühlerschutzgitter	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
LED Paket	Ohne Klaptisch an Vordersitzlehne
Leergewichtsbereich 1	Ohne Ladedose
Leichtmetallräder "MYTIKAS" 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Lichtassistent
Leuchtwertenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Schmutzfänger
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Spurhalteassistent
Luxusausstattung	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn "JUMBO BOX" - 230 V Steckdose mit USB	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
MPV	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navi Amundsen + Web radio	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Nebelscheinwerfer	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Netztrennwand	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Region
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 225/50 R18 95W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Notrufsystem eCall	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne "drive select"	Reifendruckkontrolle
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Adapter	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn  
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn  
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung  
Schmales Notrad  
Schriftzugsatz  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
Sitzbezüge in Stoff "Sport"  
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer  
und Beifahrerseite  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sport-Komfortsitze vorn  
Sportsitze  
Sprachsteuerung  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Standard  
Tankdeckel  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfland Deutschland  
Variante Grundausstattung  
Verkehrszeichenerkennung  
Verkehrszeichenerkennung, Multifunktionskamera  
Vier-Lenkerachse  
Wartungsintervallverlängerung  
Waschwasser-Standanzeige  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Zierleisten schwarz  
Zus.Rückstrahler (Türbereich)  
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 99 H	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 99 W	7,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 99 W	7,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Pannenbergung zulässig:** Ja

**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja

**Notrad vorhanden:** Ja

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Wagenheber vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Dachhimmel	Loch	Ersetzen
2	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen professionell ausgeführt:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	303,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	198,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	627,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	464,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBLJ7NU4M5025099

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dachhimmel - Loch - Ersetzen



2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

