

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001754616
Besichtigt am:	01.11.2024 08:36
Berichts-Nr:	7371889
FIN:	TMBJW9NP6M7074727



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	29.09.2021
Laufleistung:	85.229 km
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.291 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Batterie 340A (58Ah)
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"LED PAKET PLUS"	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"REAR VIEW CAMERA MID"	Berganfahrassistent
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"Virtual Cockpit"	Bordliteratur in Deutsch
12 Volt-Steckdose(n)	Bordwerkzeug
2 Leseleuchten vorn	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Business Columbus
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Chrom-Paket (Ausführung 2)
2x USB vorne + 2x USB hinten	Chromrahmen um die Seitfenster
3 Schlüssel	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	DAB - Digitaler Radioempfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Dachreling, eloxiert
6-Gang-Automatikgetriebe	Dachspoiler
8 Lautsprecher (passiv)	Dämpfung hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung vorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaluhr
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Doppelton-Signalhorn
Aktivkohlebehälter	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ambientelicht Ausführung 2	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Anhängerkupplung, schwenkbar	ECO-Funktion
Anhängerkupplung, schwenkbar	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Aufkleber/Schilder in deutsch	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel links, konvex	Fahrerkniesairbag
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausstattungsstufe - Style	Fertigungsablauf Standard
	Feststellbremse
	Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high
 Frontantrieb
 Frontscheibenheizung
 Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
 Fußhebelwerk "Standard"
 Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
 Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
 Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)
 Heckscheibenwischer "AERO"
 Hybrid-Antriebssystem PHEV
 Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kindersicherung, elektrisch betätigt
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
 Klimakomfortscheibe
 Komfortsitze vorn
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
 Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten
 Kopfstützen hinten (3 Stück)
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffbehälter
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
 Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
 Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
 Leergewichtsbereich 1
 Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum
 Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht
 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
 Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
 Linkslenker
 Matrix-Beam
 Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Mit Halter
 Mit Multifunktionskamera
 Mit Verkehrszeichenerkennung
 Mittelarmlehne vorn
 Mittelkonsole

Motorenstart Standard
 Navi Columbus + Web radio
 Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
 Nebelschlussleuchte
 Netzprogramm
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 Nichtraucherausführung
 Normal-Lackierung
 Notrufsystem eCall
 Ohne Adapter
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne CD/DVD für Navigation
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Durchladeeinrichtung
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Fußmatten
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Generator
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Kindersitz
 Ohne Ladeboden
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Tilgergewicht Lenkrad
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Optionsinfotainment (MIB3)
 Pannen-Set
 PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
 Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)
 Preisstützung
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio	Wegfahrsperre elektronisch
Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)	Zus.Warnleuchten (Türbereich)
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Reifendruckkontrolle	
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundauführung	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Side Assist	
Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory	
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild	
Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Standard	
TOP LED Rückleuchte	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfand Deutschland	
Variant/Avant	
Variante Hybrid	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Verkehrzeichenerkennung mit Multifunktionskamera	
Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt	
Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem "ISOFIX" auf Beifahrersitz	
Wartungsintervallverlängerung	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfängerverkleidung hinten	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
4	Seitenwand hinten links	Kratzer	Smart Repair
5	Innenraum	Fleck	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Handschuhfach Deckel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Heckdeckelverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 16.532,76
Summe (ohne MwSt.):				€ 16.532,76

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	312,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.230,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	290,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	191,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW9NP6M7074727

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfängerverkleidung hinten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Aussparung für schwenkbare Anhängerkupplung fehlt.



4 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Smart Repair



5 - Innenraum - Fleck - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Handschuhfach Deckel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




5 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





6 - Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



9 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

