

Expertise

Protokollnummer: 38790718
 Auftrags-Nr / Referenz: 1001872156
 Besichtigungsdatum: 07.03.2025

Hersteller: Volkswagen

Modell: Passat Business 1.5 eTSI 110kW

FIN: WVWZZZCJ1RD011603



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Volkswagen Passat Business 1.5 eTSI 110kW

Fahrgestellnummer WVWZZZCJ1RD011603

Laufleistung (abgelesen) 23.180 km

Erstzulassung 29.04.2024

Anzahl Halter unbekannt

Leistung / Hubraum 110 kw / 1.498 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Benzin / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 7

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart PKW Kombi

Farbe / Farbcode Grenadillschwarz Metallic

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Alcantara/Leder

Polsterfarbe Grau

Fahrbereitschaft fahrbereit



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	6.700 km
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1+2 (B+S) lagen nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
Fahrbereitschaft	fahrbereit		
HSN/TSN	0603 / CTG 00004		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.130 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	215/55 R17 94V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm
2)	215/55 R17 94V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7mm / 7mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 02/2028		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



Ausstattung



Ausstattung

- 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W
- 4 Leichtmetallräder "Bologna" 7,5 J x 17in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht
- 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF
- Abdeckungen für Leichtmetallräder
- Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA
- Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
- Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung; inkl. Anhängerrangierassistent Trailer Assist
- App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
- Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"
- Außenspiegel elektrisch anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
- Betriebserlaubnis Erstzulassung
- Bologna 7,5 J x 17 in Dark Graphite / glanzgedreht, AirStop®-Ganzjahresreifen 215/55 R 17
- Car2X
- Dachhimmel in Ceramique
- Dekor-Einlagen
- Digitaler Radioempfang DAB+
- Diversity-Antenne für FM-Empfang
- Doppelton-Signalhorn
- Dämpfung vorn
- Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
- Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
- Erweiterte Innengeräuschkämpfung
- Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
- Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
- Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Frontantrieb
- Fußgängererkennung
- Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
- Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Hinterachsgewicht Standard
- Infotainment-System mit 32-cm-Display (12,9 Zoll)
- ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
- Kindersicherung elektrisch für Türen hinten, vom Fahrersitz aus bedienbar
- Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
- 3 Kopfstützen hinten
- 4 AirStop®-Ganzjahresreifen 215/55 R 17
- 4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D
- 4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW
- 8 Lautsprecher
- Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung
- Abgasendrohr hinten (Standard)
- Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
- Aktivkohlebehälter (EVAP)
- Akustikpaket
- Ambientebeleuchtung
- Anhängervorrichtung inkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"
- Assistenzpaket "IQ.DRIVE"
- Außen-Sound Standard
- Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex
- Batterie 420A (70Ah)
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Berganfahrassistent
- Betriebsspannung 12 V
- Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
- Bordwerkzeug
- Chromleisten an den Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
- Doppelkupplungsgetriebe DQ200
- Dämpfung hinten,Basis 1
- Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
- ergoActive-Sitze vorn höheneinstellbar, mit verschiebbarer Oberschenkelauflage
- Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -3J0-
- Fahrzeugrückkauf
- Fernlichtassistent "Light Assist"
- Fertigungsablauf Standard
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
- Fußhebelwerk "Standard"
- Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
- Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Heckspoiler in Wagenfarbe
- Hybrid-Antriebssystem MHEV
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Keine Aktionsausführung
- Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
- Komfortausstattung



- Komfortsitze vorn
- Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
- Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
- Kältemittel R1234yf
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- LED-Rückleuchten
- Leergewichtsbereich Standard
- Leuchtweitenregulierung
- Mit Blende
- Mit UNECE CS&SU
- Multifunktionskamera
- Navigationssystem
- Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
- Nicht Heissland
- Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstausslieferung,
 Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze
- Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
 Verbund
- Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
- Regensensor
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
- Scheibenbremsen hinten
- Scheibenbremsen vorn
- Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne SAFE-Verriegelung
- Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
- Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in
 Mikrovlies "ArtVelours Eco"
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und
 Ausstiegswarnung
- Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleisten, Kühlergrill
 mit Chromleiste
- Textilfußmatten vorn und hinten
- Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
- Türgriffmulden beleuchtet
- Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
- Variant
- Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für Seitenscheiben;
 Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Vorbereitung Alcohol Interlock
- Vorderachsgewicht Standard
- Vordersitze mit Massagefunktion
- Wegfahrsperrung elektronisch
- Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
- Kreuzungsassistent
- Ladekantenschutz in Edelstahl
- LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar
- LED-Scheinwerfer
- Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar
- Linkslenker
- Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
- Netztrennwand
- Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und
 Radfahrererkennung
- Ohne zusätzliche Bereifung
- Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe
- Proaktives Insassenschutzsystem
- Rechtsverkehr
- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifenkontrollanzeige
- Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit
 Durchlademöglichkeit
- Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
- Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
- Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und
 Beifahrerseite
- Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung
- Standard-Klimazonen
- Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
- Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion,
 Ladeleistung bis zu 15 W
- Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
- Typprüfland Deutschland
- Tür und Seitenverkleidung
- Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
- UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Verkehrszeichenerkennung
- Vordach
- Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW
 Connect" und "VW Connect Plus"
- Vordersitze beheizbar
- Wartungsintervallverlängerung
- Winterpaket inkl. Vordersitze beheizbar



Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Fahrbereitschaft	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung aus eigener Kraft fahr-/ sowie bewegungsfähig.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Türkante - Kratzer - Smart Repair
2	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
3	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Brandloch - Smart Repair
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
6	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren
8	Fahrzeugdach	Dach (KV liegt vor) - verformt - instandsetzen

Fehlteile

Beschreibung

Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(*Lieferung durch Drittdienstleister*)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(*Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!*)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges



Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



[Abbildung 7: Innenraum](#)



[Abbildung 8: Innenraum](#)



[Abbildung 9: Innenraum](#)



[Abbildung 10: Innenraum](#)



[Abbildung 11: Schweller](#)



[Abbildung 12: Schweller](#)



[Abbildung 13: Typschild](#)



[Abbildung 14: Räder/Reifen](#)




[Abbildung 15: Räder/Reifen](#)



[Abbildung 16: Räder/Reifen](#)



[Abbildung 17: Räder/Reifen](#)



[Abbildung 18: Fahrzeugdokumente](#)



Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Türkante - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung 4: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren




Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung 6: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 6: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach (KV liegt vor) - verformt - instandsetzen



Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach (KV liegt vor) - verformt - instandsetzen




Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach (KV liegt vor) - verformt - instandsetzen



Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach (KV liegt vor) - verformt - instandsetzen



Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach (KV liegt vor) - verformt - instandsetzen



Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach (KV liegt vor) - verformt - instandsetzen



Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach (KV liegt vor) - verformt - instandsetzen



[Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach \(KV liegt vor\) - verformt - instandsetzen](#)



[Beschädigung 8: Fahrzeugdach: Dach \(KV liegt vor\) - verformt - instandsetzen](#)