

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Skoda**  
 Typ: **Fabia**  
 Fahrgestellnummer: **TMBEM25J1E3126977**  
 Erstzulassung: **14.05.2014**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**  
 Schadstoffklasse:  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **121.530 km**  
 Kraftstoffart: **Benzin**  
 Farbe: **Cappuccino-Beige**  
 Leistung: **63 kW / 86 PS**  
 Hubraum: **1197 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan  
 Besichtigungsdatum: 14.5.2025  
 Auftragsnummer: 126977


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**
**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	Bremsassistent
4	Getriebe 5-Gang
5	LM-Felgen
6	Projektor-Scheinwerfer
7	Servolenkung
8	Türgriffe außen Wagenfarbe
9	Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
10	Außenspiegel Wagenfarbe
11	Elektron. Differentialsperre (EDS)
12	Gurtstraffer
13	Kopf-Airbag-System
14	Motor 1,2 Ltr. - 63 kW 8V TSI
15	Raucher-Paket
16	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
17	3. Bremsleuchte
18	Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
19	Stoßfänger Wagenfarbe
20	Wegfahrsperr
21	Wärmeschutzverglasung getönt
22	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
23	Karosserie: 5-türig
24	Kühlergrill mit Chromrand
25	Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
26	Reserverad als Notrad
27	Tagfahrlicht abschaltbar

Nr.	Bezeichnung
28	4 Lautsprecher zusätzlich
29	Fensterheber elektrisch vorn
30	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
31	Klimaautomatik
32	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
33	Radiovorbereitung
34	Seitenairbag vorn
35	Zentralverriegelung
36	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
37	Fernbedienung für Zentralverriegelung
38	Heckscheibenwischer
39	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
40	Modelljahr 2011
41	Reifendruck-Kontrollsystem
42	Anti-Blockier-System (ABS)
43	Einparkhilfe hinten
44	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
45	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
46	Seitenschutzleisten
47	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
48	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Domino
49	Ablagefach Türverkleidung hinten
50	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
51	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
52	Kopfstützen hinten (3-fach)
53	Kopfstützen vorn
54	Multifunktionsanzeige
55	Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Nebelscheinwerfer integriert
3	Ablage-Paket Plus

Nr.	Bezeichnung
4	* Mittelarmlehne vorn
5	* Brillenfach
6	* Innenraumleuchte hinten

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

**3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer TMBEM25J1E3126977  
 Fahrzeugtyp: Skoda Fabia 63 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	15.05.2024	111979

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 05/25**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig    ✗ = nicht funktionsfähig    — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**

vorhanden ja  nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Heckklappe 161µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Frontscheibe	1, 2	Steinschlag	
2	Dach	3, 4, 5	Dellen und zerkratzt	
3	Seitenteil rechts	6, 7, 8	deformiert und zerkratzt	
4	Einstieg hinten rechts	9, 10, 11	Delle und zerkratzt	
5	Tür hinten rechts	12, 13, 14	deformiert und zerkratzt	
6	Tür vorne rechts	15, 16	zerkratzt	
7	Wartung	17	fällig	
8	AU/HU		fällig	
9	Stoßfänger vorn	18, 19, 20	deformiert und zerkratzt	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Kotflügel links	21, 22, 23	deformiert	
11	Radhausschale vorne links	24	lose	
12	Spiegelkappe links	25	Kratzer	
13	Tür vorne links	26, 27, 28	zerkratzt	
14	Tür hinten links	29, 30, 31	Dellen und zerkratzt	
15	Seitenteil links	32, 33, 34	zerkratzt	
16	Stoßfänger hinten	35, 36, 37	zerkratzt	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	185/60 R14 82T	Falken	7
2 - VR	Winterreifen / Stahl	185/60 R14 82T	Falken	7
3 - HL	Winterreifen / Stahl	185/60 R14 82T	Falken	7
4 - HR	Winterreifen / Stahl	185/60 R14 82T	Falken	7



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 2: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag




Bild 3: Karosserie / Dach Dellen und zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Dach Dellen und zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Dach Dellen und zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Einstieg hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Einstieg hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Einstieg hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert und zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**




Bild 13: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 17: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 18: Karosserie / Stoßfänger vorn deformiert und zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Karosserie / Stoßfänger vorn deformiert und zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger vorn deformiert und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Kotflügel links deformiert



Bild 22: Karosserie / Kotflügel links deformiert



Bild 23: Karosserie / Kotflügel links deformiert



Bild 24: Karosserie / Radhausschale vorne links lose

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 26: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 31: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

126977

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt