

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Skoda**  
 Typ: **Fabia**  
 Fahrgestellnummer: **TMBEA65J3E3066913**  
 Erstzulassung: **20.12.2013**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU5**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **115.137 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe:  
 Leistung: **44 kW / 60 PS**  
 Hubraum: **1198 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan  
 Besichtigungsdatum: 14.5.2025  
 Auftragsnummer: 066913


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	Außentemperaturanzeige
4	Bremsassistent
5	Getriebe 5-Gang
6	Innenraumleuchte hinten
7	LM-Felgen
8	Projektor-Scheinwerfer
9	Reserverad in Fahrbereifung
10	Servolenkung
11	Türgriffe außen Wagenfarbe
12	Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
13	Außenspiegel Wagenfarbe
14	Elektron. Differentialsperre (EDS)
15	Gurtstraffer
16	Kopf-Airbag-System
17	Raucher-Paket
18	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
19	3. Bremsleuchte
20	Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
21	Mittelarmlehne vorn
22	Stoßfänger Wagenfarbe
23	Textilfußmatten
24	Wegfahrsperr
25	Wärmeschutzverglasung getönt
26	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
27	Karosserie: 5-türig
28	Kühlergrill mit Chromrand
29	Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
30	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
31	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)

Nr.	Bezeichnung
32	Tagfahrlicht abschaltbar
33	4 Lautsprecher zusätzlich
34	Fensterheber elektrisch vorn
35	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
36	Klimaautomatik
37	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
38	Radiovorbereitung
39	Seitenairbag vorn
40	Zentralverriegelung
41	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
42	Fernbedienung für Zentralverriegelung
43	Heckscheibenwischer
44	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
45	Modelljahr 2011
46	Türen mit Warnleuchte
47	Ablage-Paket
48	Anti-Blockier-System (ABS)
49	Einparkhilfe hinten
50	Motor 1,2 Ltr. - 44 kW KAT (CHFA)
51	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
52	Seitenschutzleisten
53	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
54	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Domino
55	Ablagefach Türverkleidung hinten
56	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
57	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
58	Kopfstützen hinten (3-fach)
59	Kopfstützen vorn
60	Multifunktionsanzeige
61	Sitz vorn links höhenverstellbar
62	Sitzheizung vorn
63	Zusatzheiz (PTC)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

## Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Nebelscheinwerfer integriert
2	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
3	Ablage-Paket Plus
4	* Mittelarmlehne vorn

Nr.	Bezeichnung
5	* Innenraumleuchte hinten
6	* Brillenfach
7	Sport-Fahrwerk
8	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
9	* Reifendruck-Kontrollsystem

## Zubehör:

**3. Ausbauminformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBEA65J3E3066913  
 Fahrzeugtyp: Skoda Fabia 44 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	13.04.2023	86478

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja:  nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBEA65J3E3066913

Fahrzeugtyp: Skoda Fabia 44 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	13.04.2023	86478

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 04/25** fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig nicht rollfähig (immobil) nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig    ✗ = nicht funktionsfähig    — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1, 2	fällig	
2	Sitzpolster	3, 4, 5, 6	fleckig	
3	Tür hinten links	7, 8, 9	Dellen und zerkratzt	
4	Seitenteil links	10, 11, 12	zerkratzt	
5	Stoßfänger hinten	13, 14, 15	zerkratzt	
6	Heckklappe	16, 17, 18	zerkratzt	
7	Seitenteil rechts	19, 20	Kratzer	
8	Einstieg hinten rechts	21, 22	Kratzer	
9	Tür hinten rechts	23, 24, 25	Dellen und Kratzer	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Einstieg vorne rechts	26, 27	zerkratzt	
11	Tür vorne rechts	28, 29	Kratzer	
12	Kofferraum	30	voller Tierhaare	
13	Spiegelkappe rechts	31	Kratzer	
14	Kotflügel rechts	32, 33, 34	Dellen mit Lackabplatzer	
15	AU/HU	35	fällig	
16	Klappschlüssel	36	verklebt ( lässt sich nicht mehr einklappen )	
17	Motorhaube	37, 38, 39	zerkratzt	
18	Stoßfänger vorn	40, 41, 42	zerkratzt	
19	Spiegelkappe links	43	Kratzer	
20	Dach	44, 45	zerkratzt	
21	Einstieg vorne links	46, 47	zerkratzt	
22	Tür vorne links	48, 49, 50	Dellen und zerkratzt	
23	Schweller links	51	zerkratzt	
24	Türverkleidung vorne rechts	52, 53	Abdeckung fehlt	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/60 R14 86H	Goodyear	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/60 R14 86H	Goodyear	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/60 R14 86H	Goodyear	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/60 R14 86H	Goodyear	6



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges




Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör****Bild 1: Entertainmentsystem****Bild 2: Instrumententafel**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913


**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

**10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden**



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 3: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 4: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 5: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 6: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 7: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 20: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 21: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 22: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 23: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen und Kratzer



Bild 24: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen und Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / Tür hinten rechts Dellen und Kratzer



Bild 26: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 29: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 30: Innenraum / Kofferraum voller Tierhaare



Bild 31: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 32: Karosserie / Kotflügel rechts Dellen mit Lackabplatzer



Bild 33: Karosserie / Kotflügel rechts Dellen mit Lackabplatzer



Bild 34: Karosserie / Kotflügel rechts Dellen mit Lackabplatzer



Bild 35: Technik / AU/HU fällig



Bild 36: Technik / Klappschlüssel verklebt ( lässt sich nicht mehr einklappen )



Bild 37: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt




Bild 42: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 43: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 44: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 45: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 46: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 47: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt




Bild 48: Karosserie / Tür vorne links Dellen und zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

14.5.2025

Auftragsnummer:

066913

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 49: Karosserie / Tür vorne links Dellen und zerkratzt



Bild 50: Karosserie / Tür vorne links Dellen und zerkratzt



Bild 51: Karosserie / Schweller links zerkratzt



Bild 52: Innenraum / Türverkleidung vorne rechts Abdeckung fehlt



Bild 53: Innenraum / Türverkleidung vorne rechts Abdeckung fehlt