

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Skoda**
Typ: **Fabia Combi**
Fahrgestellnummer: **TMBFH65J8A3028040**
Erstzulassung: **15.07.2009**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU4**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **134.896 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Dynamic-Blau**
Leistung: **51 kW / 69 PS**
Hubraum: **1198 ccm**
Anzahl Schlüssel: **1**
Anzahl Vorbesitzer: **1**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Dachreling
4	Getriebe 5-Gang
5	Reserverad in Fahrbereifung
6	Servolenkung
7	Gurtstraffer
8	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
9	Kopf-Airbag-System
10	Raucher-Paket
11	3. Bremsleuchte
12	Gepäckraumabdeckung / Rollo
13	Stoßfänger Wagenfarbe
14	Wegfahrsperre
15	Wärmeschutzverglasung getönt
16	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
17	Karosserie: 5-türig

Nr.	Bezeichnung
18	Kühlergrill mit Chromrand
19	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
20	Klimaanlage
21	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
22	Radiovorbereitung
23	Seitenairbag vorn
24	Zentralverriegelung
25	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
26	Heckscheibenwischer
27	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stone
28	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
29	Anti-Blockier-System (ABS)
30	Seitenschutzleisten
31	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
32	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
33	Kopfstützen hinten (3-fach)
34	Kopfstützen vorn
35	Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Sitz vorn links höhenverstellbar

Nr.	Bezeichnung
2	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBFH65J8A3028040
Fahrzeugtyp: Skoda Fabia Combi 51 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	03.01.2025	133007

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 07/26

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht verkehrssicher ☐ nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✗ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig

beim öffnen der Fahrertür werden alle Schlösser angesteuert
- ✓ Fensterheber funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

 Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Stoßfänger vorn	1, 2, 3, 4	gebrochen und zerkratzt	
2	Stoßfänger hinten	5, 6, 7	zerkratzt	
3	Heckklappe	8, 9, 10	Delle und zerkratzt	
4	Seitenteil rechts	11, 12, 13	leicht deformiert und zerkratzt	
5	Einstieg hinten rechts	14, 15	zerkratzt	
6	Dachholm rechts	16, 17	Kratzer	
7	Tür hinten rechts	18, 19, 20	zerkratzt und Korrosion	
8	Tür vorne rechts	21, 22	Kratzer	
9	Spiegelgehäuse rechts	23	zerkratzt	
10	Kotflügel rechts	24, 25, 26	deformiert und zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Klimaanlage	27	Kühlt nicht	
12	Kotflügel links	28, 29	Kratzer	
13	Sitzpolster	30, 31, 32, 33, 34	fleckig	
14	Zentralverriegelung	35	beim bewegen der Fahrertür werden die anderen Türschlösser angesteuert	
15	Tür vorne links	36, 37, 38	Delle und zerkratzt	
16	Einstieg hinten links	39, 40	zerkratzt mit Korrosion	
17	Türverkleidung hinten links	41, 42	fleckig	
18	Tür hinten links	43, 44	Kratzer	
19	Seitenteil links	45, 46, 47	zerkratzt	
20	Bordwerkzeug	48	fehlt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Fulda	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Fulda	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Fulda	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Fulda	7

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Fulda	5
2 - VR	Sommerreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Fulda	5
3 - HL	Sommerreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Continental	4
4 - HR	Sommerreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Continental	4



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

DR362980
(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

D.1	Marke	SKODA	(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)
D.2	Typ	SJ	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
D.2	Variante	ACCGPAX01	5451D4 6D6DAW 1092842
D.2	Version	NFM5FM52T09Q14	CGP 009824 DR362980
D.3	Herstellerkennung	FABIA	
(2)	Hersteller-Länderkennung	SKODA (CZ)	
(2.1)	Code der CE	B004	(2.2) Code der CE AFW 00017 5
E	Fahrzeugkennzeichen	TMBFH65J8A3028040	(3) Code der Zulassung M
J	Kategorie	M1	(4) Code der AC
(5)	Bestimmung des Fahrzeug Nutz und des Zulassers	Fz. z. Pers. bef. b. 8 Sp1 Kombilimousine	ANERKANNTE WEGFAHRSPERRE GEMÄSS AZT/TÜV
R	Leistung des Motors	117B	(10) Code der Leistung 5
B.3	Kraftstoffart	Benzin	(11) Code der Kraftstoffart 0001
K	Erstellungsdatum des Zulassers	2001/116*0291*22	(16) Code der Zulassung 06.05.2009
(17)	Erstellungsdatum des Zulassers	K	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:		

Datum: 23.05.2009
Unterschrift: *[Signature]*

SkodaAuto
Deutschland GmbH
64331 Weiterstadt

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden**

Bild 1: Karosserie / Stoßfänger vorn gebrochen und zerkratzt



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger vorn gebrochen und zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger vorn gebrochen und zerkratzt




Bild 4: Karosserie / Stoßfänger vorn gebrochen und zerkratzt




Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Heckklappe Delle und zerkratzt




Bild 9: Karosserie / Heckklappe Delle und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Heckklappe Delle und zerkratzt




Bild 11: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Dachholm rechts Kratzer



Bild 17: Karosserie / Dachholm rechts Kratzer



Bild 18: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt und Korrosion

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt und Korrosion



Bild 20: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt und Korrosion



Bild 21: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 22: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 23: Karosserie / Spiegelgehäuse rechts zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert und zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert und zerkratzt



Bild 27: Technik / Klimaanlage Kühlt nicht



Bild 28: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 29: Karosserie / Kotflügel links Kratzer




Bild 30: Innenraum / Sitzpolster fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 32: Innenraum / Sitzpolster fleckig




Bild 33: Innenraum / Sitzpolster fleckig




Bild 34: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 35: Technik / Zentralverriegelung beim bewegen der Fahrtür werden die anderen




Bild 36: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt mit Korrosion



Bild 40: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt mit Korrosion



Bild 41: Innenraum / Türverkleidung hinten links fleckig



Bild 42: Innenraum / Türverkleidung hinten links fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG

Feldstr. 6

16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

13.5.2025

Auftragsnummer:

028040


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 44: Karosserie / Tür hinten links Kratzer




Bild 45: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt




Bild 46: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 47: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 48: Technik / Bordwerkzeug fehlt