

## Expertise

Protokollnummer: 38009287  
Auftrags-Nr / Referenz: 1001817275  
Besichtigungsdatum: 21.01.2025

Hersteller: Audi

Modell: e-tron 55 Sportback advanced quattro 300kW 1-Gang  
Automatikgetriebe 4 Türen

FIN: WAUZZZGE9PB004059



### Angaben zum Fahrzeug

#### Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Audi e-tron 55 Sportback advanced quattro 300kW 1-Gang  
Automatikgetriebe 4 Türen

**Fahrgestellnummer** WAUZZZGE9PB004059

**Laufleistung** (abgelesen) 30.703 km

**Erstzulassung** 22.11.2022

**Anzahl Halter** unbekannt

**Nächste HU** (Bericht lag vor) 11/2025

**Leistung / Hubraum** 158 kw / 0 ccm

**Kraftstoffart / Zylinder** Elektro / 1

**Getriebe / Anzahl Gänge** Automatik / 1

**Antriebsart** Allradantrieb

**Fahrzeugart** Geländewagen

**Farbe / Farbcode** Manhattangrau Metallic

**Türen / Sitze** 5 / 5

**Polsterart** Stoff

**Polsterfarbe** Schwarz



### Angaben zum Fahrzeug

<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	21.300 km
<b>Letzte Wartung am / bei</b>	09/2024 bei 22.035 km		
<b>Schlüssel ist/soll</b>	2 / 2	<b>FZG-Dokumente</b>	
<b>Vorschaden / Unfall</b>	Keine Feststellbar	<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar
<b>Besichtigungsbedingungen</b>	Ausreichend	<b>Hubmittel / Grube</b>	nein
<b>Probefahrt</b>	nicht durchgeführt	<b>Motorlauf</b>	durchgeführt

### Bereifung

#### Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	265/45 R21 108H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm
2)	265/45 R21 108H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm

#### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 09/2027		

**Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung**

## Ausstattung

### Ausstattung

- 12 Volt Steckdose
- Abwicklung Serie
- advanced
- Akustisches Fahrzeug-Warnsystem
- Audi AG
- Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control
- Audi pre sense basic
- Audi Soundsystem
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex
- Basis
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Bordliteratur in Deutsch
- Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
- Datenmodul Europa
- Digitaler Radioempfang
- Doppelton-Signalhorn
- e-tron Ladesystem kompakt
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
- Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T2F
- Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
- Fertigungsablauf Standard
- Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
- Fußmatten vorn und hinten
- Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11
- Glanzpaket
- Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
- Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
- Innenbeleuchtung
- Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
- Karosserieform Variante 2
- Keine Aktionsausführung
- Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
- Kofferraumbodenmatte
- Kopfstützen vorn
- Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)
- LED- Hauptscheinwerfer mit Linse
- Linkslenker
- Manuell betätigte Türen
- Mit Multifunktionskamera
- Mittelarmlehne vorn
- MMI Navigation plus mit MMI touch response
- Nichtraucher Ausführung
- Normalsitze vorn
- 2-Zonen-Komfortklimaautomatik
- adaptive air suspension
- Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar
- Antriebssystem BEV
- Audi connect Navigation & Infotainment
- Audi music interface
- Audi Neuwagen-Reifengarantie
- Audi pre sense front
- Audi virtual cockpit
- Außenspiegel links, asphärisch
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert
- Batterie 380A (68Ah)
- Bedientasten schwarz matt
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordwerkzeug
- Dachreling, Entfall
- Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau
- Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
- Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
- Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
- Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
- Fahrzeugladekabel
- Folienbeklebung
- Funkschlüssel, ohne Safelock
- Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
- Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )
- Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
- Heizleistung Standard
- Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
- Kältemittel R1234yf
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
- Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
- Ladedose CCS Typ 2
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen
- Manuelle Gepäckraumabdeckung
- Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
- Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
- o.b.Abgas
- Ohne Anhängervorrichtung
- Ohne Car2X
- Ohne Dacheinsatz (Volldach)
- Ohne Feuerlöscher
- Ohne Head-up-Display

- Ohne Ablagepaket
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Ohne CD-Wechsler/CD-Player
- Ohne Dekorfolien/Embleme
- Ohne Garagentoröffner
- Ohne Heckspoiler
- Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
- Ohne Kompensator
- Ohne Luftqualität-Paket
- Ohne Nachtsichtsystem
- Ohne Projektionslicht Singleframe
- Ohne Sonnenschutzrollo
- Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
- Ohne Trennwand
- Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Ohne zusätzliche Bereifung
- On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)
- quattro
- Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
- Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlösererkennung
- Reifen 265/45 R21 108H xl
- Reifenreparaturset
- Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
- Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll
- Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( fest ) Elektro-Fahrzeug
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden vorn
- Spurverlassenswarnung
- Standklimatisierung
- Stoff Effekt
- Tagfahrlicht
- Typprüfand Deutschland
- Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
- Vorbereitung für Smartphone-Interface
- Wegfahrsperre elektronisch
- Ohne integriertes Mautsystem
- Ohne kombinierte Längs- und Querführung
- Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
- Ohne Multimedia" im Fahrzeug
- Ohne Parkassistent / Garagenpilot
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Ohne Spurwechselassistent
- Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
- Ohne Verkehrszeichenerkennung
- Ohne Wandhalterung
- Ohne zus. Warnleuchten
- Ohne zweiten Ladezugang
- Progressivlenkung
- Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, platingrau, glanzgedreht, 9,5Jx21, Reifen 265/45 R21
- Rechtsverkehr
- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- Schalltafeloberseite in Kunstleder
- Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll
- Scheibenwischerarme und -blätter Standard
- Serienqualität
- Sicherheitslenksäule
- Sitzbelegungserkennung
- Sondersteuerung I/VP
- spezielles Typschild EU
- Standard-Klimazonen
- Steuerungsnummer 8
- Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Variante Grundausstattung
- Vorbereitung für Functions on Demand
- Vordersitze manuell einstellbar
- Zellmodul C

## Kurze Sachverständige Feststellungen

FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum (Abdeckung im Motorraum) - fehlt - erneuern
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen  
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.  
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

## Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

## Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Schweller



Abbildung 12: Schweller



Abbildung 13: Typschild



Abbildung 14: Räder/Reifen



Abbildung 15: Räder/Reifen



Abbildung 16: Räder/Reifen



Abbildung 17: Räder/Reifen




Abbildung 18: Fahrzeugdokumente



Abbildung 19: Fahrzeugdokumente



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Beschädigung 1: Interieur: Innenraum (Abdeckung im Motorraum) - fehlt - erneuern



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 2:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung 3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung 3:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung 4:** Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung 4:** Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern



**Gebrauchsspur 1:** Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - kein Abzug