

WDB9066311P606242

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	185.969 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	37.900 km
Typ/Modell	Sprinter	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2026
Fahrgestellnummer	WDB9066311P606242	Leistung / Hubraum	120 kW / 2.143 ccm
Erstzulassung	28.03.2018	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
2	Schiebetür rechts	Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante hinten) - verformt - instandsetzen und lackieren
4	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Tür vorn rechts	Zierleiste Mitte - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Schweller rechts	Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Karosserie	Schutzleiste B-Säule rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Schiebetür rechts	Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Schiebetür rechts	Schiebetür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren
11	Heckbereich	Auftritt - verformt - erneuern
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern
13	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Heckklappe/-tür	Hecktür links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
15	Seitenwand links	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren
16	Gurtsystem vorn	Sicherheitsgurt vorn links - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
17	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckbereich	Kofferboden (und Verkleidung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - kein Abzug
4	Schweller rechts	Schweller - Kratzer - kein Abzug



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
5	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
2	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
3	Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
4	Seitenwand rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 115R	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/65 R16 115R	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/65 R16 115R	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/65 R16 115R	Hankook	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	235/65 R16 113R	Michelin	Sommerreifen	8	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Sprinter	Laufleistung (abgelesen)	185.969 km
Fahrgestellnummer	WDB9066311P606242	Erstzulassung	28.03.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	97 µm
2	Dachholm links	78 µm
3	Dachholm rechts	95 µm
4	Heckklappe/-tür	455 µm
5	Kotflügel links	100 µm
6	Kotflügel rechts	110 µm
7	Motorhaube	175 µm
8	Schweller links	55 µm
9	Schweller rechts	67 µm
10	Seitenwand links	105 µm
11	Seitenwand rechts	264 µm
12	Tür hinten rechts	93 µm
13	Tür vorne links	212 µm
14	Tür vorne rechts	95 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN




Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Montierte Bereifung



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges




Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges




Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges




Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges



Abbildung 62: Sonstiges



Abbildung 63: Sonstiges



Abbildung 64: Sonstiges



Abbildung 65: Sonstiges



Abbildung 66: Sonstiges



Abbildung 67: Sonstiges



Abbildung 68: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #1: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante hinten) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante hinten) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante hinten) - verformt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante hinten) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante hinten) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante hinten) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante hinten) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante hinten) - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Zierleiste Mitte - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Zierleiste Mitte - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Zierleiste Mitte - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Zierleiste Mitte - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Schweller rechts: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Karosserie: Schutzleiste B-Säule rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Karosserie: Schutzleiste B-Säule rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Schiebetür rechts: Schutzleiste - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckbereich: Auftritt - verformt - erneuern



Beschädigung #11: Heckbereich: Auftritt - verformt - erneuern



Beschädigung #11: Heckbereich: Auftritt - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #16: Gurtsystem vorn: Sicherheitsgurt vorn links - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür




Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 2: Motorhaube



Nachlackierung 2: Motorhaube



Nachlackierung 3: Tür vorne links



Nachlackierung 3: Tür vorne links



Nacklackierung 4: Seitenwand rechts



Nacklackierung 4: Seitenwand rechts



Nacklackierung 4: Seitenwand rechts