



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 000000843049-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Skoda Yeti (5L)(2009->2017) Joy

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBJF75L0G6068207	Laufleistung abgelesen:	88273 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.05.2016 / 2016	Besichtigungsdatum/-ort:	19.05.2025 Zörbig
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	20900
Verbleibende Tage bis Service:	54		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen
1. Achse - links / Zust.	225/50/R17/W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	225/50/R17/W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	225/50/R17/W 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	225/50/R17/W 6 mm



Felgen

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumleuchte hinten
- Karosserie 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Reifen-Reparaturkit
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Brillenfach
- Doppel-Sonnenblenden
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Modellpflege
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2578 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türen mit Warnleuchte
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sitzsystem im Fond (Varioflex)
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wendematte Gepäckraum

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sonderlackierung Corrida-Rot
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Licht- und Sicht-Paket
- Sitzbezug / Polsterung Alcantara / Leder

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Nachlackiert
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
3.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Kotflügel Vorne - Links	Steinschlag
6.	Frontspoiler	Kratzer
7.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Bruch
8.	Tür Hinten - Rechts	Beschädigt
9.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt
10.	Dach	Verätzung
11.	Tür Vorne - Rechts	Dellen / Beulen



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
12.	Sitz - Hinten - Rechts: Kissen	Verschmutzt
13.	Türdichtung Vorne - Links	Beschädigt
14.	Türverkleidung Vorne - Links	Kratzer
15.	Innenraum	Verschmutzt
16.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschmutzt
17.	Sitz - Vorne - Links: Lehne	Verschlissen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
18.	2. Radsatz	In Ordnung
19.	Hu Bericht	Fehlt
20.	Reifen Vorne - Rechts	Beschädigt
21.	Verkleidung Heckklappe	Kratzer
22.	3.Kopfstütze	Fehlt

23.	Verkleidung Schlossträger Kofferraum	Kratzer
24.	Lenkrad Leder	Gebrauchsspuren
25.	Mittelarmlehne	Verschmutzt
26.	Zigarettenanzünder vorne	Fehlt
27.	Blende C Säule links	Verätzung
28.	Blende C Säule rechts	Kratzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Seitenwand - Hinten - Links
Nachlackiert -



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer -



4. Motorhaube
Steinschlag -




5. Kotflügel Vorne - Links
Steinschlag -




6. Frontspoiler
Kratzer -



7. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Bruch -



7. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Bruch -



8. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt -



8. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt -



9. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -




9. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



10. Dach
Verätzung -



11. Tür Vorne - Rechts
Dellen / Beulen - Ohne Reparatur



11. Tür Vorne - Rechts
Dellen / Beulen - Ohne Reparatur



12. Sitz - Hinten - Rechts: Kissen
Verschmutzt -



13. Türdichtung Vorne - Links
Beschädigt -



14. Türverkleidung Vorne - Links
Kratzer -



15. Innenraum
Verschmutzt -



15. Innenraum
Verschmutzt -



15. Innenraum
Verschmutzt -




16. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschmutzt -



17. Sitz - Vorne - Links: Lehne
Verschlissen -



18. 2. Radsatz
In Ordnung -



19. Hu Bericht
Fehlt -



20. Reifen Vorne - Rechts
Beschädigt -



21. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -



22. 3. Kopfstütze
Fehlt -



23. Verkleidung Schlossträger Kofferraum
Kratzer -



24. Mittelarmlehne
Verschmutzt -



25. Zigarettenanzünder vorne
Fehlt -



26. Blende C Säule links
Verätzung -



27. Blende C Säule rechts
Kratzer -