



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000842930-DE961	Amtl. Kennzeichen :	Ohne
------------------	---------------------	---------------------	------

Fahrzeugdaten

Opel Crossland (X)(2017->) Innovation			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W0V7H9ED2J4008950	Laufleistung abgelesen:	112354 km
Erstzulassung / Baujahr:	26.10.2017 / 2018	Besichtigungsdatum/-ort:	19.05.2025 Dortmund
Nächste HU / AU:	11.1911 / 11.1911	Verbleibende KM bis Service:	24560
Verbleibende Tage bis Service:	317		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen		
1. Achse - links / Zust.		195/60/R16/H 7 mm	
1. Achse - rechts / Zust.		195/60/R16/H 7 mm	
2. Achse - links / Zust.		195/60/R16/H 8 mm	
2. Achse - rechts / Zust.		195/60/R16/H 8 mm	


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung • Anti-Blockier-System (ABS) • Armlehne vorn links • Audiosystem R 4.0 IntelliLink • Bremsassistent (HBA) • Dach, Design-Ausführung (Chrom) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist) • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion • Koffer-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor • Getriebe 5-Gang • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Wegfahrsperre • Motor 1,2 Ltr. - 81 kW • OnStar SOS Service • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 • Sicht-Paket • Tagfahrlicht LED • Leseleuchten vorn (2) | <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole • Antriebsart Frontantrieb • Audiobedienung am Lenkrad • Bordcomputer • Dach Wagenfarbe • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung • Fahrzeugschlüssel (2), beide klappbar • Gepäckraumboden doppelt • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Heckleuchten LED • Klimaautomatik 2-Zonen • Lenkrad (Leder 3-Speichen) • LM-Felgen • Nebelscheinwerfer • Radstand 2604 mm • Rücksitz geteilt / klappbar • Seitenairbag vorn • Start/Stop-Anlage • Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber) |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ergonomiesitz vorn links/rechts • Innovations-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Funktions-Paket • Komfort-Paket 3 |
|--|--|

- LM-Felgen 6,5x17 (Mehrspeichen, Bicolor, Anthrazit)
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Radkappe - Vorne - Links	Fehlt
2.	Radkappe - Hinten - Links	Kratzer
3.	Radkappe - Vorne - Rechts	Beschädigt
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
5.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
6.	Motorhaube	1 Delle
7.	Seitenwand - Hinten - Links	Spaltmaß Ungenau
8.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Kratzer
9.	Stoßfänger Vorne	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
10.	Sitz - Vorne - Rechts: Lehne	Beschädigt
11.	Türverkleidung Vorne - Rechts	Kratzer
12.	Armaturenbrett	In Ordnung



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
13.	2. Radsatz	Kratzer
14.	Warnleuchte	In Ordnung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Radkappe - Vorne - Links
Fehlt -



2. Radkappe - Hinten - Links
Kratzer -



2. Radkappe - Hinten - Links
Kratzer -



3. Radkappe - Vorne - Rechts
Beschädigt -



3. Radkappe - Vorne - Rechts
Beschädigt -



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



6. Motorhaube
1 Delle -



6. Motorhaube
1 Delle -



7. Seitenwand - Hinten - Links
Spaltmaß Ungenau -



7. Seitenwand - Hinten - Links
Spaltmaß Ungenau -




8. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer -



8. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer -



9. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



9. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



10. Sitz - Vorne - Rechts: Lehne
Beschädigt -



10. Sitz - Vorne - Rechts: Lehne
Beschädigt -



11. Türverkleidung Vorne - Rechts
Kratzer -



11. Türverkleidung Vorne - Rechts
Kratzer -



12. Armaturenbrett
In Ordnung -



13. 2. Radsatz
Kratzer -



13. 2. Radsatz
Kratzer -



14. Warnleuchte
In Ordnung -