

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Toyota**  
 Typ: **Yaris**  
 Fahrgestellnummer: **VNKKH96320A029637**  
 Erstzulassung: **27.03.2009**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **195.418 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **Grau**  
 Leistung: **74 kW / 101 PS**  
 Hubraum: **1329 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	6 Lautsprecher
2	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
3	Außenspiegel elektr. verstellbar
4	Außentemperaturanzeige
5	Bremsassistent
6	Knieairbag Fahrerseite
7	Rücksitzbank verschiebbar
8	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
9	Servolenkung
10	Türgriffe außen Wagenfarbe
11	Kopf-Airbag-System
12	Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
13	Nebelschlussleuchte
14	Stop&Go-System (TSGS)
15	3. Bremsleuchte
16	Gepäckraumabdeckung / Rollo
17	Getriebe 6-Gang
18	Motor 1,3 Ltr. - 74 kW 16V KAT
19	Rücksitz geteilt
20	Schleudertrauma-Schutzsystem
21	Stoßfänger Wagenfarbe

Nr.	Bezeichnung
22	Wegfahrsperr
23	Wärmeschutzverglasung getönt
24	Audiobedienung am Lenkrad
25	Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
26	Karosserie: 5-türig
27	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
28	Reserverad als Notrad
29	Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
30	Fensterheber elektrisch vorn
31	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
32	Klimaanlage
33	Seitenairbag vorn
34	Außenspiegel lackiert
35	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
36	Anti-Blockier-System (ABS)
37	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
38	Drehzahlmesser
39	Heckscheibe heizbar
40	Leuchtweitenregelung
41	Sitz vorn links höhenverstellbar
42	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer VNKKH96320A029637  
 Fahrzeugtyp: Toyota Yaris 74 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.04.2024	189000

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 03/25**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig    ✗ = nicht funktionsfähig    — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Tür hinten links	2, 3, 4	leicht deformiert und zerkratzt	
3	Seitenteil links	5, 6	leicht deformiert	
4	Stoßfänger hinten	7, 8, 9	zerkratzt und Passform ungenau	
5	Heckklappe	10, 11	Delle und Kratzer	
6	Seitenteil rechts	12, 13	Kratzer	
7	Tür hinten rechts	14, 15	Kratzer	
8	Tür vorne rechts	16, 17, 18	leicht deformiert	
9	Schlüsselfernbedienung	19	Gehäuse gebrochen	
10	AU/HU		fällig	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Motor	20	verölt	
12	Dach	21, 22	Dellen ( Hagelschaden ) und Kratzer	
13	Motorhaube	23, 24	Dellen ( Hagelschaden )	
14	Stoßfänger vorn	25, 26	zerkratzt	
15	Sitzpolster	27, 28	fleckig	
16	Innenraum	29, 30, 31	verschmutzt, voller Hundehaare und riecht nach Hund	
17	Türverkleidung vorne links	32	Kratzer	
18	Einstieg hinten links	33	Kratzer	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

## Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Stahl	185/60 R15 84H	Continental	5
2 - VR	Sommerreifen / Stahl	185/60 R15 84H	Continental	5
3 - HL	Sommerreifen / Stahl	185/60 R15 84H	Continental	6
4 - HR	Sommerreifen / Stahl	185/60 R15 84H	Continental	6

## Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	185/60 R15 88T	Continental	5
2 - VR	Winterreifen / Stahl	185/60 R15 88T	Continental	5
3 - HL	Winterreifen / Stahl	185/60 R15 88T	Continental	7
4 - HR	Winterreifen / Stahl	185/60 R15 88T	Continental	7



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

VX131958

(Nummer der Zulassungsbescheinigung) Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode

D.1	Marke	TOYOTA	(2.3) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
D.2	Typ	XP9F (a)		
D.2	Code	NSP90 (H)		
D.2	Version	NSP90L-CHFGKW (3E)		
D.3	Verkehrsart/Platzklasse	TOYOTA YARIS		
(2)	Hersteller-Abkürzung	TOYOTA EUROPE (B)		
(2.1)	Code (a-c)	5013	(2.2) Code (d-f) (g-h) (i-j)	AEK000443
E	Identifizierungsnummer	VNKKH96320A029637	(3) Prüfjahr des Fahrzeug	2
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Code (a-f) (g-h) (i-j)	AF
(5)	Bestimmung des Fahrzeug	Fz.z. Pers.bef. b. 8 Spl.		
	Art des Fahrzeug	Mehrzweckfahrzeug		
R	Code des Fahrzeug		(11) Code (a-f) (g-h) (i-j)	5
P.1	Motorleistung	1329	(12) Code (a-f) (g-h) (i-j)	74/6000
P.3	Erreichte oder zu erreichende Höchstgeschwindigkeit	Benzin	(10) Code (a-f) (g-h) (i-j)	0001
K	Nummer des für die Zulassung gültigen Kennzeichens	e11*2001/116*0249*04	(6) Monat	05.01.09
(17)	Art der Zulassung	K		
(25)	Besondere Vermerke zum Fahrzeugbesitzer: Verbleib d.bish.ZB Teil II Nr. D0804452 :entwertet u.ausgehändigt.			
	Zu I: Halter seit 04.10.2010*			

Datum: 18.12.12  
 Unterschrift: *[Signature]*

Berlin Bundeshauptstadt

*[Seal of Berlin Bundeshauptstadt]*

Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 5: Serviceheft

**10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden**



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Tür hinten links leicht deformiert und zerkratzt




Bild 5: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert



Bild 6: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und Passform ungenau



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und Passform ungenau



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und Passform ungenau



Bild 10: Karosserie / Heckklappe Delle und Kratzer



Bild 11: Karosserie / Heckklappe Delle und Kratzer



Bild 12: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 13: Karosserie / Seitenteil rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer




Bild 16: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert




Bild 17: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert



Bild 18: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert



Bild 19: Technik / Schlüsselfernbedienung Gehäuse gebrochen




Bild 20: Technik / Motor verölt




Bild 21: Karosserie / Dach Dellen ( Hagelschaden ) und Kratzer



Bild 22: Karosserie / Dach Dellen ( Hagelschaden ) und Kratzer




Bild 23: Karosserie / Motorhaube Dellen ( Hagelschaden )



Bild 24: Karosserie / Motorhaube Dellen ( Hagelschaden )

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 27: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 28: Innenraum / Sitzpolster fleckig




Bild 29: Innenraum / Innenraum verschmutzt, voller Hundehaare und riecht nach Hund



Bild 30: Innenraum / Innenraum verschmutzt, voller Hundehaare und riecht nach Hund

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

27.5.2025

Auftragsnummer:

029637

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 31: Innenraum / Innenraum verschmutzt, voller Hundehaare und riecht nach Hund



Bild 32: Innenraum / Türverkleidung vorne links Kratzer



Bild 33: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer