



## Zustandsbericht

Berichtsnummer : 0000000843274-DE961 Amtl. Kennzeichen :

### Fahrzeugdaten

#### Opel Adam (2012->) Jam

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>W0V0MAP08J6047703</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>28482 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>29.05.2018 / 2018</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>20.05.2025 Zörbig</b>
Nächste HU / AU:	<b>05.2025 / 05.2025</b>	Verbleibende KM bis Service:	<b>0</b>
Verbleibende Tage bis Service:	<b>0</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen
1. Achse - links / Zust.	<b>195/55/R16/H 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>195/55/R16/H 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>195/55/R16/H 7 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>195/55/R16/H 7 mm</b>

**Übersichtsfotos**



Vorne links



Hinten rechts

**6 Servicebestätigung**

Service  Zwischeninspektion  Hauptinspektion

Datum 18.07.17 km 18.077

Motoröl Klasse: dexos1  dexos2  dexos1 Gen2  ACEA A3  B4  C3  W- 30

Viskosität: 5 W- 30

Gefahrenschutz, Kühlfülligkeit -25 °C

Ja Nein

Batterie (Funkfernbedienung)

Innenraumluftfilter

Luftfiltereinlass

Keilrippenriemen

Zahnriemen

Kraftstofffilter

Gasfilter

Getriebeöl

Bremsflüssigkeit

Reifenreparaturset

Bremsbeläge vorn / hinten

Zündkerzen

**i.O. Automobile GmbH**  
OPEL / Chevrolet / 1a Service  
Weislager Str. 20  
31846 Hesse-Oldendorf  
Tel. 05131 42000

Autoservicetechniker Service Partner  
Stempel und Unterschrift

Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

### Serienausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel anklappbar und elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 5-Gang
- Pollenfilter
- Jam
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenkung mit City-Modus
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent (HBA)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Getränkehalter hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- LM-Felgen

## Schaden



### Karosserie außen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
2.	Frontspoiler	Kratzer
3.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
4.	Dach	Nachlackiert
5.	Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert
6.	Motorhaube	1 Delle
7.	Seitenwand - Hinten - Rechts	3 Dellen
8.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
9.	Tür Vorne - Links	Kratzer
10.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle
11.	Stoßfänger Hinten	Kratzer



### Karosserie innen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
12.	Klimaanlage	Ohne Funktion
13.	Bremsscheiben und Bremsbeläge Vorne	Verschlissen
14.	Mittelschalldämpfer	Korrodiert
15.	Türdichtung Vorne - Links	Beschädigt
16.	Sitz - Vorne - Rechts: Kissen	Verschmutzt
17.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschlissen



### Sonstiges

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
18.	Hu Bericht	Fehlt
19.	Wartung	Fällig
20.	Getriebe	Undicht
21.	Reifen Vorne - Links	Verschlissen
22.	Reifen Vorne - Rechts	Verschlissen
23.	Reifen Hinten - Rechts	Verschlissen

24.	Reifen Hinten - Links	Verschlissen
25.	Zierkappe Alufelge vorne rechts	Fehlt
26.	Scheibenwischer - Vorne	Beschädigt
27.	Einstieg vorne links	Kratzer
28.	Leiste Fensterrahmen hinten links	Verätzung
29.	Verkleidung Kofferraum rechts	Kratzer
30.	Verkleidung Kofferraum links	Kratzer
31.	Leiste Fensterrahmen hinten rechts	Verätzung
32.	Lenkrad Leder	Gebrauchsspuren

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

Schadenfotos



1. Stoßfänger Vorne  
Kratzer -



2. Frontspoiler  
Kratzer -



3. Stoßfänger Vorne  
Steinschlag -



4. Dach  
Nachlackiert -




5. Tür Vorne - Rechts  
Nachlackiert -



6. Motorhaube  
1 Delle -



7. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**3 Dellen -**



7. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**3 Dellen -**



7. Seitenwand - Hinten - Rechts  
**3 Dellen -**



8. Außenspiegel Gehäuse - Rechts  
**Kratzer -**



9. Tür Vorne - Links  
**Kratzer -**



10. Seitenwand - Hinten - Links  
**1 Delle -**



11. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



11. Stoßfänger Hinten  
Kratzer -



12. Klimaanlage  
Ohne Funktion -



13. Bremsscheiben und Bremsbeläge Vorne  
Verschlissen -



13. Bremsscheiben und Bremsbeläge Vorne  
Verschlissen -



14. Mittelschalldämpfer  
Korrodiert -



15. Tüрдichtung Vorne - Links  
**Beschädigt -**



16. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen  
**Verschmutzt -**




16. Sitz - Vorne - Rechts: Kissen  
**Verschmutzt -**



17. Sitz - Vorne - Links: Kissen  
**Verschlossen -**



18. Hu Bericht  
**Fehlt -**



19. Wartung  
**Fällig -**



20. Getriebe  
**Undicht -**



20. Getriebe  
**Undicht -**



21. Reifen Vorne - Links  
**Verschlissen -**



22. Reifen Vorne - Rechts  
**Verschlissen -**



22. Reifen Vorne - Rechts  
**Verschlissen -**



23. Reifen Hinten - Rechts  
**Verschlissen -**



23. Reifen Hinten - Rechts  
**Verschlissen -**



24. Reifen Hinten - Links  
**Verschlissen -**



24. Reifen Hinten - Links  
**Verschlissen -**




25. Zierkappe Alufelge vorne rechts  
**Fehlt -**



26. Scheibenwischer - Vorne  
**Beschädigt -**



27. Einstieg vorne links  
**Kratzer -**



28. Leiste Fensterrahmen hinten links  
**Verätzung -**



29. Verkleidung Kofferraum rechts  
**Kratzer -**



30. Verkleidung Kofferraum links  
**Kratzer -**



31. Leiste Fensterrahmen hinten rechts  
**Verätzung -**