



Zustandsbericht

Berichtsnummer : 000000844601-DE961 Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Volkswagen Touran (1T3)(08.2010->2015) Style

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WVGZZZ1TZCW044029	Laufleistung abgelesen:	151977 km
Erstzulassung / Baujahr:	29.04.2011 / 2012	Besichtigungsdatum/-ort:	26.05.2025 Schöneck
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	10500
Verbleibende Tage bis Service:	207		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen
1. Achse - links / Zust.	205/55/R16/V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	205/55/R16/V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	205/55/R16/V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	205/55/R16/V 6 mm


Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Ablagefach an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistent-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung Dekoreinlagen Titan-Silber
- Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 mit MP3-Wiedergabefunktion (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling eloxiert
- Einstiegleisten Aluminium
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen (3 Sitzplätze)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Textilfußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenausstattung Stoff / Alcantara
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klappstühle in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- LM-Felgen
- Zentralverriegelung
- Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperr (elektronisch)
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
3.	Tür Vorne - Links	2 Dellen
4.	Tür Vorne - Links	Kratzer
5.	Tür Hinten - Links	Kratzer
6.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
8.	Seitenwand - Hinten - Rechts	2 Dellen
9.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
10.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
11.	Kotflügel Vorne - Rechts	Korrodiert
12.	Schweller - Links	Beschädigt
13.	Schweller - Links	Rost



Sonstiges


	Bauteil	Schaden
14.	2. Radsatz	In Ordnung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.


Schadenfotos



1. Motorhaube
Steinschlag -



1. Motorhaube
Steinschlag -



1. Motorhaube
Steinschlag -



1. Motorhaube
Steinschlag -



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



3. Tür Vorne - Links
2 Dellen -



3. Tür Vorne - Links
2 Dellen -




3. Tür Vorne - Links
2 Dellen -



4. Tür Vorne - Links
Kratzer -



4. Tür Vorne - Links
Kratzer -



5. Tür Hinten - Links
Kratzer -



5. Tür Hinten - Links
Kratzer -



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -




6. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer -



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer -




7. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer -



8. Seitenwand - Hinten - Rechts
2 Dellen -



8. Seitenwand - Hinten - Rechts
2 Dellen -



8. Seitenwand - Hinten - Rechts
2 Dellen -



9. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



9. Tür Hinten - Rechts
Kratzer -



10. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



10. Tür Vorne - Rechts
Kratzer -



11. Kotflügel Vorne - Rechts
Korrodiert -



11. Kotflügel Vorne - Rechts
Korrodiert -



11. Kotflügel Vorne - Rechts
Korrodiert -



11. Kotflügel Vorne - Rechts
Korrodiert -



12. Schweller - Links
Beschädigt -



12. Schweller - Links
Beschädigt -



13. Schweller - Links
Rost -



14. 2. Radsatz
In Ordnung -