

Zustandsbericht



Allgemein

Besichtigungsort:

Soester Straße 49
59597 Erwitte
Deutschland

Kunde:

SLL Automotive Group GmbH / 2trade
Blütenstraße 15
80799 München
30.05.2025

Besichtigungstermin:

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	Pkw	Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZJE126027
Aufbau:	Kombi	Amtl. Kennzeichen:	HAL-GP 479
Hersteller:	Volkswagen	Erstzulassung:	-
Modell:	Passat	Nächste HU:	01.2027
Karosseriefarbe:	Reflexsilber Metallic	Laufleistung (km):	259.137
Antriebsart:	Allrad	Hubraum (ccm):	1968
Zylinderanzahl:	4	Leistung (PS):	190
Getriebeart:	Automatik	Leistung (kW):	140
Kraftstoffart:	Diesel	Polsterart:	Teilleder
Anzahl Türen:	5	Anzahl Sitzplätze:	5
Anzahl der Vorbesitzer:	Unbekannt	Hauptschlüssel (Anzahl):	2
Letzter Service am:	-		

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Allradantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Ausstattung ALLTRACK	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel Chrom matt
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außentemperaturanzeige
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachhimmel, weiß (St. Tropez)	Dachreling silber
Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Einstiegsleisten (Edelstahl)	Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-
Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenten-System: Fahrprofilauswahl
Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi	Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernentriegelung Heckklappe	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußmatten Textil	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Handschuhfach mit Kühlfunktion

Serienausstattung

Heckleuchten LED
Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Kennzeichenbeleuchtung LED
Kindersicherung im Fahrgastraum
Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstützen vorn
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-
Mittelarmlehne hinten
Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
Multimediabuchse AUX-IN
Nebelschlussleuchte
Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schlechtwege-Fahrwerk
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitze vorn höhenverstellbar
Spiegel-Paket
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Türgriffe außen Wagenfarbe
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Heckscheibenwischer
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit
Karosserie: 4-türig
Keyless Start
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag
Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn
Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Parkbremse elektrisch
Radlaufverbreiterung
Rußpartikelfilter
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
Sitze: Komfortsitze vorn
Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED
Verbandkasten und Warndreieck
Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

"emergency Assist", Stauassistent, Ausparkassistent
12-v-steckdose An Der Mittelkonsole Hinten Und Im
2 Led-leuchten Im Fußraum Vorn
230-v-steckdose An Der Mittelkonsole Hinten
Abgas-endrohr Links
Anhängerkupplung schwenkbar
Ausströmer Vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- Und
Außenspiegel Rechts, Konvex
Berganfahr- Und Bergabfahrassistent
Car-net
Description Not Found
Diversity-antenne Für Fm-empfang
Dynamische Fernlichtregulierung "dynamic Light
Fahrassistentz-Paket Plus
Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fußgängererkennung
Innenspiegel,automatisch Abblendend
Isofix-halteösen Zur Befestigung Von 2 Kindersitzen Auf
Kraftstoffbehälter
Led-scheinwerfer Für Abblend- Und Fernlicht, Mit Led-
Metallic-Lackierung
Multifunktionskamera
Nicht Heissland
Ohne Alternativ-antriebssystem
Radsicherungen Mit Erweitertem Diebstahlschutz
Rechtsverkehr
Reserverad In Fahrbereifung, Leichtmetall
Scheibenbremsen Vorn
Scheinwerfer-reinigungsanlage
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen Vorn, Längs- Und
Sitzbezüge In Stoff, Dessin "7 Summits"
Sprachsteuerungs-System
Stoßfänger In Wagenfarbe Mit Zierleiste In Chrom Matt,

"volkswagen Media Control"
2 Becherhalter Vorn Mit Abdeckung
2 Usb-schnittstellen Auch Für Ipod/iphone, Inkl.
8 Lautsprecher
Airstop -reifen 225/55 R 17
Audiosystem Composition Media (Touchscreen,
Automatische Distanzregelung Acc "stop &go", Mit
Batterie 380a (68ah)
Business-Paket Premium mit Navigation
Dekoreinlagen "tracks" Für Instrumententafel Und
Dfha
Drehstromgenerator 140 A
Elektrische Luftzusatzheizung
Fahrassistentz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
Fahrlichtschaltung Automatisch, Mit Tagfahrlicht,
Innenleuchten Mit Abschaltverzögerung Und
Insassen-Schutzsystem proaktiv
Klimaanlage "air Care Climatronic" Mit 3-zonen-
Kältemittel R1234yf
Leuchtweitenregulierung Dynamisch, Mit Dynamischem
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-
Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
Ohne Aktivkohlebehälter Mit Scr
Radschlüssel Und Wagenheber
Raucher-Paket
Regensensor
Scheibenbremsen Hinten
Scheibenwaschdüsen Vorn Automatisch Beheizt
Seitliche Zierleisten Unten In Wagenfarbe
Sitz vorn links mit Massagefunktion
Sonnenblenden Ausziehbar,make-up-spiegelbeleuchtet,
Standard-klimazonen
Triebwerkunterschutz

Sonderausstattung

Typprüfstand Deutschland

Vordersitze Beheizbar

Wartungsintervallverlängerung

Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Vordersitze Höheneinstellbar, Ergocomfort-sitz Auf Der

Bereifung / Felgen

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Felgenart	Profil
Reifen 1. Achse links	225/55 R17	Uniroyal	Sommer	Leichtmetall	5 mm
Reifen 1. Achse rechts	225/55 R17	Uniroyal	Sommer	Leichtmetall	5 mm
Reifen 2. Achse links	225/55 R17	Uniroyal	Sommer	Leichtmetall	5 mm
Reifen 2. Achse rechts	225/55 R17	Uniroyal	Sommer	Leichtmetall	5 mm

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Reparaturschaden

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
1. Motorkontrollleuchte	Aktiviert	Stark
2. Dachhimmel	Verschmutzt	Stark
3. Zweimassenschwungrad	Defekt	Mittel
4. Motorhaube	Steinschlag	Stark
5. Kühlergrill	Gebrochen	Stark
6. Blende Radlauf vorne rechts	Verformt	Stark
7. Radhausschale vorne rechts	Gerissen	Stark
8. Stoßfänger hinten	Verkratzt	Stark
9. Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Mittel
10. Tür vorne rechts	Delle	Leicht
11. Motorhaube	Delle + Steinschlag	Stark
12. Kotflügel vorne rechts	Verformt	Stark
13. Scheinwerfer rechts	Gebrochen	Stark
14. Stoßfänger vorne	Fehlt	Ohne

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Motorkontrollleuchte - Aktiviert

Fotodokumentation der Beschädigungen




2. Dachhimmel - Verschmutzt



2. Dachhimmel - Verschmutzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Zweimassenschwungrad - Defekt



4. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen




4. Motorhaube - Steinschlag



4. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Motorhaube - Steinschlag



5. Kühlergrill - Gebrochen

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Kühlergrill - Gebrochen



6. Blende Radlauf vorne rechts - Verformt

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Radhausschale vorne rechts - Gerissen



7. Radhausschale vorne rechts - Gerissen

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Radhausschale vorne rechts - Gerissen



8. Stoßfänger hinten - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Stoßfänger hinten - Verkratzt



8. Stoßfänger hinten - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



9. Seitenwand hinten rechts - Kratzer



9. Seitenwand hinten rechts - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen




10. Tür vorne rechts - Delle



10. Tür vorne rechts - Delle

Fotodokumentation der Beschädigungen



11. Motorhaube - Delle + Steinschlag



11. Motorhaube - Delle + Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



11. Motorhaube - Delle + Steinschlag



11. Motorhaube - Delle + Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



12. Kotflügel vorne rechts - Verformt



12. Kotflügel vorne rechts - Verformt

Fotodokumentation der Beschädigungen



12. Kotflügel vorne rechts - Verformt



12. Kotflügel vorne rechts - Verformt

Fotodokumentation der Beschädigungen



13. Scheinwerfer rechts - Gebrochen



13. Scheinwerfer rechts - Gebrochen

Fotodokumentation der Beschädigungen



14. Stoßfänger vorne - Fehlt

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten rechts




Diagonale hinten links

Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Montiertes Rad vorn links

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorn rechts



Montiertes Rad hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad hinten links



Motorraum

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Türe hinten rechts



Kofferraum / Laderaum

Ergänzende Fotodokumentation



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank



Tacho bei lfd. Motor

Ergänzende Fotodokumentation



Laufleistung



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung