

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	07/28/05/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Platformowy wózek akumulatorowy FM LEŻAJSK WAN130201
Nr fabryczny:	32992
Data sporządzenia raportu:	04-06-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 02-06-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Radosław Nowak w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 07/28/05/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest platformowy wózek akumulatorowy FM LEŻAJSK WAN130201.

Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

Nazwa:	Platformowy wózek akumulatorowy
Producent:	FM LEŻAJSK
Typ/model:	WAN130201
Numer fabryczny:	32992
Rok produkcji:	2007
Czas pracy:	Brak danych
Zasilanie:	elektryczne
Masa własna:	1600kg
Ładowność:	2000kg
Wymiary skrzyni ładunkowej:	2200 x 1250 x 370 mm
Prędkość jazdy:	do 25 km/h
Zasięg:	do 65 km z ładunkiem 2 ton do 85 km z ładunkiem 1 tony do 120 km bez ładunku
Pojemność baterii:	19,2 kWh
Prześwit:	poprzeczny: 190 mm podłużny: 265 mm
Promień zawracania:	3370 mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na otwartym placu magazynowym, nieosłonięty i niezabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin nie było możliwości uruchomienia pojazdu ani wykonania próby ruchowej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez osobę okazującą, pojazd nie funkcjonuje z uwagi na uszkodzenie akumulatorów – brak możliwości ich naładowania.

Zaleca się przeprowadzenie weryfikacji technicznej przez wyspecjalizowany serwis. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń wewnętrznych i mechanicznych.

Stan wizualny przedmiotu oceniono jako pogorszony. Stwierdzono liczne zarysowania, deformacje elementów karoserii oraz widoczne ślady korozji. Dodatkowo odnotowano: siedzenia kierowcy i pasażera posiadają rozdarcia poszycia. Szczegółowy stan pojazdu został udokumentowany w załączonej dokumentacji fotograficznej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE, które potwierdza, że produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określone w przepisach Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami.

Podczas oględzin nie okazano żadnej dokumentacji technicznej, serwisowej ani eksploatacyjnej dotyczącej pojazdu. Pojazd nie podlega badaniom UDT.

Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.













