



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000845113-DE961	Amtl. Kennzeichen :	
-------------------------	----------------------------	----------------------------	--

Fahrzeugdaten

Citroën C3 Aircross (08.2017->) Shine

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VF72RHMCK4192590	Laufleistung abgelesen:	89403 km
Erstzulassung / Baujahr:	01.02.2019 / 2019	Besichtigungsdatum/-ort:	28.05.2025 Zörlbig
Nächste HU / AU:	03.2026 / 03.2026	Verbleibende KM bis Service:	18000
Verbleibende Tage bis Service:	330		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	
1. Achse - links / Zust.		205/60/R16/H 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		205/60/R16/H 4 mm
2. Achse - links / Zust.		205/60/R16/H 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		205/60/R16/H 6 mm


Übersichtsfotos




Vorne links



Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Fahrassistenz-System Spurassistent (AFIL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel anklappbar, beide
- City-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System Berganfahrhilfe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V VTi
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Sicherheits-Paket
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem: Digitalradio DAB, Connecting-Box, Touchscreen
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbieglicht
- Radstand 2604 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Style-Paket Weiß

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Stoßfänger Vorne	Kratzer
2. Tür Vorne - Links	1 Delle
3. Stoßfänger Hinten	Beschädigt
4. Stoßfänger Hinten	1 Delle
5. Stoßfänger Hinten	Kratzer
6. Tür Hinten - Rechts	Beschädigt
7. Tür Vorne - Rechts	Unsachgemäß Instandgesetzt
8. Motorhaube	Hagelschaden
9. Außenspiegel Gehäuse - Links	Kratzer
10. Windschutzscheibe	Kratzer
11. Tür Vorne - Links	Nachlackiert
12. Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert
13. Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert



Karosserie innen

Bauteil	Schaden
14. Dachhimmel	Verschmutzt
15. Mittelkonsole	Kratzer
16. Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschmutzt
17. Türverkleidung Hinten - Links	Kratzer



Sonstiges

Bauteil	Schaden
18. Ausgleichsbehälter Kühlwasser	Verschmutzt (stark)
19. Ölwanne	Undicht
20. Reifen Vorne - Links	Verschlissen
21. Reifen Vorne - Rechts	Verschlissen
22. Radlaufblende vorne links	Kratzer


23.	Verkleidung Seitenschweller links	Kratzer
24.	Heckstoßstangenunterteil	Kratzer
25.	Fensterschachtleiste hinten rechts	Verformt
26.	Verkleidung Seitenschweller rechts	Kratzer
27.	Lenkrad Leder	Gebrauchsspuren
28.	Klappe Handschuhfach	Kratzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.


Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



2. Tür Vorne - Links
1 Delle -



3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -




3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -



4. Stoßfänger Hinten
1 Delle -



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer -




6. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt -



6. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt -



7. Tür Vorne - Rechts
Unsachgemäß Instandgesetzt -



8. Motorhaube
Hagelschaden -



8. Motorhaube
Hagelschaden -



8. Motorhaube
Hagelschaden -



9. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer -



10. Windschutzscheibe
Kratzer -



11. Tür Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



12. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



13. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



14. Dachhimmel
Verschmutzt -



15. Mittelkonsole
Kratzer -



16. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschmutzt -



17. Türverkleidung Hinten - Links
Kratzer -



18. Ausgleichsbehälter Kühlwasser
Verschmutzt (stark) -



19. Ölwanne
Undicht -



20. Reifen Vorne - Links
Verschlissen -



21. Reifen Vorne - Rechts
Verschlissen -



22. Radlaufblende vorne links
Kratzer -



23. Verkleidung Seitenschweller links
Kratzer -



24. Heckstoßstangenunterteil
Kratzer -



25. Fensterschachtleiste hinten rechts
Verformt -



25. Fensterschachtleiste hinten rechts
Verformt -



26. Verkleidung Seitenschweller rechts
Kratzer -



27. Klappe Handschuhfach
Kratzer -