



Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000843494-DE961	Amtl. Kennzeichen :	
------------------	---------------------	---------------------	--

Fahrzeugdaten			
Kia Sportage (QL)(2016->) GT-Line 4WD			
Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPK813DKL631770	Laufleistung abgelesen:	101701 km
Erstzulassung / Baujahr:	04.12.2018 / 2019	Besichtigungsdatum/-ort:	21.05.2025 Zörlbig
Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025	Verbleibende KM bis Service:	11192
Verbleibende Tage bis Service:	345		

Montierte Bereifung	
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen
1. Achse - links / Zust.	245/45/R19/Y 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	245/45/R19/Y 5 mm
2. Achse - links / Zust.	245/45/R19/Y 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	245/45/R19/Y 5 mm

Übersichtsfotos



Vorne links



Hinten rechts

Service - Inspektion		Service - Inspektion	
Mit dieser Tempelung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.		Mit dieser Tempelung bestätigt die wartungsführende Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.	
Inspektion 29.000 km	Inspektion 14.3.2024	Inspektion 14.3.2024	Inspektion 14.3.2024
oder nach 22.07.2022	oder nach 14.3.2024	oder nach 14.3.2024	oder nach 14.3.2024
Datum 29.000	Datum 14.3.2024	Datum 14.3.2024	Datum 14.3.2024
km-Stand 29.000	km-Stand 14.3.2024	km-Stand 14.3.2024	km-Stand 14.3.2024
Öl-Bezeichnung/Viskosität 5W30	Öl-Bezeichnung/Viskosität 5W30	Öl-Bezeichnung/Viskosität 5W30	Öl-Bezeichnung/Viskosität 5W30
Leistungen durchgeführt:	Leistungen durchgeführt:	Leistungen durchgeführt:	Leistungen durchgeführt:
Bremsflüssigkeit ☒	Bremsflüssigkeit ☒	Bremsflüssigkeit ☒	Bremsflüssigkeit ☒
Klimaanlagenwartung ☒	Klimaanlagenwartung ☒	Klimaanlagenwartung ☒	Klimaanlagenwartung ☒
Kühlfüssigkeit ☒	Kühlfüssigkeit ☒	Kühlfüssigkeit ☒	Kühlfüssigkeit ☒
Zahnriemen mit Spannrolle ☒	Zahnriemen mit Spannrolle ☒	Zahnriemen mit Spannrolle ☒	Zahnriemen mit Spannrolle ☒
Wartung nach Gasanlagen ☒	Wartung nach Gasanlagen ☒	Wartung nach Gasanlagen ☒	Wartung nach Gasanlagen ☒
Wartungsplan durchgeführt ☒	Wartungsplan durchgeführt ☒	Wartungsplan durchgeführt ☒	Wartungsplan durchgeführt ☒
Autohaus Altmann GmbH & Co. KG	Autohaus Altmann GmbH & Co. KG	Autohaus Altmann GmbH & Co. KG	Autohaus Altmann GmbH & Co. KG
Vertragshändler für Verkauf und Service	Vertragshändler für Verkauf und Service	Vertragshändler für Verkauf und Service	Vertragshändler für Verkauf und Service
Rudolfstraße 25 • 99867 Göttingen	Rudolfstraße 25 • 99867 Göttingen	Rudolfstraße 25 • 99867 Göttingen	Rudolfstraße 25 • 99867 Göttingen
Telefon 03621 72130	Telefon 03621 72130	Telefon 03621 72130	Telefon 03621 72130
Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift
nächster Termin nach km	nächster Termin nach km	nächster Termin nach km	nächster Termin nach km
oder Monaten	oder Monaten	oder Monaten	oder Monaten

Serviceheft/Nachweis



Innen



Innenraum hinten



Kofferraum



Felgen

Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Dachspoiler
- Einparkhilfe vorn
- Einstiegleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- 3. Bremsleuchte
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer

- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 136 kW (Motor 2,0 Ltr. - 136 kW Diesel)
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schaltpunktanzeige
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System JBL Premium
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Subwoofer
- Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Reifen-Reparaturset
- Heckscheibe heizbar
- Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer LED
- Pedale Aluminium
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Sound-System
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- Unterfahrschutz vorn
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Technologie-Paket
- Leder-Paket
- Metallic-Lackierung

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Frontspoiler	Beschädigt
2. Stoßfänger Vorne	Kratzer
3. Stoßfänger Vorne	Steinschlag
4. Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer
5. Stoßfänger Hinten	Spaltmaß Ungenau
6. Heckklappe	Kratzer
7. Windschutzscheibe	Steinschlag



Karosserie innen

Bauteil	Schaden
8. Sitz - Vorne - Links: Kissen	Verschlissen



Sonstiges

Bauteil	Schaden
9. 2. Radsatz	In Ordnung
10. Hu Bericht	Fehlt
11. Riementrieb Keilrippenriemen	Verschlissen
12. Motor	Undicht
13. Nabendeckel 1.Radsatz nicht OE	Siehe Anlage
14. Heckstoßstangenunterteil	Kratzer
15. Display Infotainment	Displayschaden
16. Lenkrad Leder	Gebrauchsspuren
17. Sitzverkleidung Fahrsitz	Kratzer
18. Verkleidung Kofferraum links	Kratzer
19. Verkleidung Heckklappe	Kratzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos



1. Frontspoiler
Beschädigt -



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer -



3. Stoßfänger Vorne
Steinschlag -



4. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer -



5. Stoßfänger Hinten
Spaltmaß Ungenau -



6. Heckklappe
Kratzer -




7. Windschutzscheibe
Steinschlag -



8. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Verschossen -




9. 2. Radsatz
In Ordnung -



10. Hu Bericht
Fehlt -



11. Riementrieb Keilrippenriemen
Verschossen -



12. Motor
Undicht -



13. Nabendeckel 1.Radsatz nicht OE
Siehe Anlage -



13. Nabendeckel 1.Radsatz nicht OE
Siehe Anlage -



13. Nabendeckel 1.Radsatz nicht OE
Siehe Anlage -



13. Nabendeckel 1.Radsatz nicht OE
Siehe Anlage -



14. Heckstoßstangenunterteil
Kratzer -



15. Display Infotainment
Displayschaden -



16. Sitzverkleidung Fahrersitz
Kratzer -



17. Verkleidung Kofferraum links
Kratzer -



18. Verkleidung Heckklappe
Kratzer -