

W0VZT8EG9J1133604

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	204.895 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	51 %
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	HU (Abgelesen aus ZBI)	08/2025
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG9J1133604	Leistung / Hubraum	125 kW / 1.956 ccm
Erstzulassung	18.05.2018	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	12/2024, 190.253 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Hebel Sitzverstellung - lose - instandsetzen
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Karosserie	C-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern
10	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube (Kompletter Vorderwagen) - Steinschlag - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Steinschlag - kein Abzug
5	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - kein Abzug
6	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
2	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Schweller rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden
2	Seitenwand rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/55 R17 101W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 101V	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R17 98M	Continental	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	Laufleistung (abgelesen)	204.895 km
Fahrgestellnummer	W0VZT8EG9J1133604	Erstzulassung	18.05.2018

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	104 µm
2	Dachholm links	92 µm
3	Dachholm rechts	102 µm
4	Heckklappe/-tür	94 µm
5	Kotflügel links	111 µm
6	Kotflügel rechts	128 µm
7	Motorhaube	76 µm
8	Schweller links	73 µm
9	Schweller rechts	206 µm
10	Seitenwand links	92 µm
11	Seitenwand rechts	754 µm
12	Tür hinten links	122 µm
13	Tür hinten rechts	117 µm
14	Tür vorne links	118 µm
15	Tür vorne rechts	124 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)



Abbildung 5: Kombiinstrument



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment



Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Zusatzbereifung



Abbildung 26: Zusatzbereifung



Abbildung 27: Zusatzbereifung



Abbildung 28: Zusatzbereifung



Abbildung 29: Zusatzbereifung



Abbildung 30: Zusatzbereifung



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges




Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges




Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Hebel Sitzverstellung - lose - instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Karosserie: C-Säule links - Delle / Lackschad... - Smart Repair



Beschädigung #8: Karosserie: C-Säule links - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Karosserie: C-Säule links - Delle / Lackschad...
- Smart Repair



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
beschädigt - erneuern




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
beschädigt - erneuern




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern




Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden -
sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - sa...
instandsetzen



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn recht...
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn recht...
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Schweller rechts



Nachlackierung 1: Schweller rechts



Nachlackierung 2: Seitenwand rechts



Nachlackierung 2: Seitenwand rechts



Nachlackierung 2: Seitenwand rechts