

Expertise

Protokollnummer: 39097238
Auftrags-Nr / Referenz: MW2341015
Besichtigungsdatum: 13.03.2025
Sachverständiger: Jean Philippe Bornemann
Besichtigt durch: Jean Philippe Bornemann

Hersteller: Land Rover

FIN: SALZA2BT6NH169903

Modell: Range Rover Evoque

Kennzeichen: GL-QU 12E



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Range Rover Evoque

Fahrgestellnummer SALZA2BT6NH169903

Laufleistung (abgelesen) 43.375 km

Erstzulassung 05.01.2022

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 02/2027

Leistung / Hubraum 147 kw / 1.498 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.B/E ext.aufI / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 6

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart PKW Kombi

Farbe / Farbcode Grau Metallic

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Leder

Polsterfarbe Schwarz



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	10.800 km
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	nein
Probefahrt	Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	1590 / AJK 00005		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.660 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/50 R20 104W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm
2)	235/50 R20 104W	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Land rover kappe) - fehlt - erneuern	25,00 €	25,00 €
2	Rad/Reifen	Reifen vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern	135,00 €	80,00 €
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung	200,00 €	200,00 €
Summe (netto)			360,00 €	305,00 €

Lackschichtdickenmessung

Teil	Messwert	Teil	Messwert
Dach	160 µm	Kotflügel links	150 µm
Kotflügel rechts	140 µm	Motorhaube	120 µm
Schweller links	80 µm	Schweller rechts	80 µm
Seitenwand links	150 µm	Seitenwand rechts	135 µm
Tür hinten links	145 µm	Tür hinten rechts	155 µm
Tür vorne links	135 µm	Tür vorne rechts	120 µm



Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schädengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Fahrzeug steht auf all season Reifen

J.P. Bornemann

Unterschrift Sachverständiger (Jean Philippe Bornemann)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Innenraum hinten



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Motorraum



Abbildung 18: Motorraum



Abbildung 19: Motorraum



Abbildung 20: Schweller



Abbildung 21: Schweller



Abbildung 22: Laderaum



Abbildung 23: Laderaum



Abbildung 24: Laderaum



Abbildung 25: Dokumente



Abbildung 26: Dokumente



Abbildung 27: Dokumente



Abbildung 28: FIN



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Land rover kappe) - fehlt - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Land rover kappe) - fehlt - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Reifen vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Reifen vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Reifen vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Reifen vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung