



Expertise

Protokollnummer: 39701954
Auftrags-Nr / Referenz: MW2384324
Besichtigungsdatum: 12.05.2025
Sachverständiger: Philip Hempel
Besichtigt durch: Angelo Geuß

Hersteller: Land Rover	FIN: SALWA2BW9MA764278
Modell: Range Rover Sport D350 HST	Kennzeichen: HH-ME 1707



Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Land Rover Range Rover Sport D350 HST	
Fahrgestellnummer	SALWA2BW9MA764278
Laufleistung (abgelesen)	131.792 km
Erstzulassung	11.11.2021
Letzte Zulassung	04.10.2023
Nächste HU (Abgelesen aus ZBI)	10/2026
Leistung / Hubraum	258 kw / 2.997 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 6
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 8
Antriebsart	Allradantrieb
Fahrzeugart	Geländewagen
Farbe / Farbcode	Weiß
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Leder
Polsterfarbe	Schwarz



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	14.700 km
Letzte Wartung am / bei	10/2024 bei 112.516 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	Ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	1590 / AJE 00012		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	3.100 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	275/40 R22 108Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm
2)	275/40 R22 108Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	8mm / 8mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 11/2024		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Abschleppösen vorne und hinten
- Aktives Sperrdifferenzial (hinten) inkl. Torque Vectoring by Braking (TVBB)
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Ambiente Innenraumbelichtung
- Anhängerstabilitätskontrolle Trailer Stability Assist, TSA
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel elek.verstell-, beheiz- u.einkl.m.Umfeldbeleuchtung m.Memoryfunk.u.Ablendautomatik
- Bremskraft-Entriegelungssteuerung (GRC)
- Bremsleuchte dritte
- Dach in Kontrastlackierung - Schwarz
- Dach: Panorama-Glasdach inkl. Sonnenblende
- Dekorelemente in Dark Engine Turned Aluminium
- Dieselpartikelfilter
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten, aus Aluminium - mit Range Rover Schriftzug
- Fahrwerk: Elektronisch geregelte Luftfederung mit Dynamic Response
- Frontscheibe aus Akustikglas, Seitenscheiben hinten aus gehärtetem Glas
- Geschwindigkeitsabhängige elektrische Servolenkung (EPAS)
- Getriebe 8-Stufen-Automatik mit CommandShift 2
- Gurtstraffer
- Heckscheibenheizung
- Innenspiegel, automatisch abblendend
- Instrumentendisplay 12,3"-HD-TFT
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Keyless Entry - Schlüsselloser Zugangssystem
- Kindersicherung, elektrisch
- Kopfstützen hinten (3)
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- LED-Rückleuchten
- Lenkrad: Elektrisch verstellbare Lenksäule Höhen-/Längsverstellung und Einstiegshilfe
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Navigation Pro
- Nebelscheinwerfer
- Paket: Erweitertes Lederpaket mittleres Amaturenbrett und obere Türverkleidung in Leder
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pro Services und 4G Wi-Fi Hotspot 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radio: Meridian Surround Soundsystem mit 825-Watt Leistung 19 Lautsprechern inkl. Subwoofer
- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- Alarmanlage, perimetrisch und volumetrisch
- Allradantrieb (permanent)
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent Autonomous Emergency Braking, AEB
- Bergabfahrlilfe (HDC)
- Berganfahrhilfe
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Bremssättel in Rot mit Land Rover Schriftzug (vorne) Belüftete Scheiben, 380 mm vorne, 365 mm hinten
- Dachhimmel in Premium-Velours (Cirrus, Ivory oder Ebony)
- Dritte Bremsleuchte
- Einparkhilfe 360°
- Elektro-Vorbereitung für Anhängerkupplung
- Fahrwerk: Adaptive Dynamics - intelligente adaptive Fahrwerkssteuerung
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Frontscheibe und Scheibenwischerdüsen, beheizt
- Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Gradient Acceleration Control (GAC) Die Beschleunigungssteuerung für Gefällestecken (GAC) wurde speziell dafür entwickelt, das Gefühl einer abrupten Beschleunigung bei steilen Abfahrten zu mildern. Hierzu bremst das System das Fahrzeug in steilen Gefällen auf eine kontrollierte Geschwindigkeit ab und vermittelt so allen Fahrzeuginsassen ein Gefühl von Sicherheit.
- Klimaautomatik (3-Zonen) mit Pollenfilter
- Kopfstützen, vorn
- Laderaumabdeckung
- LED-Tagfahrlicht
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad in Premium-Velours
- Matrix-LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur - Fernlicht mit Abblendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA) - Adaptives Kurvenlicht (AFS) - Adaptives Matrix-LED-Fahrlicht (ADB) - Animierte Blinklichter vorne und hinten
- Paket: Karbon-Paket - Heckklappen-Abschlussleiste aus Karbon - Kühlergrilleinfassung aus Karbon - Luftauslässe auf der Motorhaube aus Karbon - Seitliche Luftauslässe aus Karbon - Sport-Emblem in Schwarz
- Protect 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung, SOS-Notruf 10 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Radio: Radio Bluetooth-fähiges Telefonsystem USB-Anschluss in der Mittelkonsole AUX -Anschluss für portable Audiogeräte
- Regensensor
- Reifenreparatursystem



- Radiozubehör: Touch Pro Duo Infotainment-System - mit zwei 10" Touchscreens
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Remote Premium - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Rücksitzbank teilbar (60 : 40) mit Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigungsanlage
- Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem
- SIM-Karte inkl. Datenvolumen Mit einem monatlichen Datenvolumen von 500 MB über einen Zeitraum von 36 Monaten.
- Sport-Emblem in Schwarz
- Sportliche Edelstahlpedale
- Sprachsteuerung - für Navigation, Telefon und Audiosystem
- Spurverlassenswarner
- Telefon: Android Auto
- Terrain Response 2 Automatik mit Dynamic-Modus
- Traktions-Kontrolle (ETC), elektronisch
- Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Wankneigungskontrolle (RSC)
- Warnsystem Toter Winkel
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Activity Key
- Anhängerkupplung, elektrisch ein- und ausfahrbar
- Dekorelemente in Grand Black
- Frontscheibe aus Wärmeschutzglas
- Geschwindigkeitsregelung, adaptiv (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go
- Klimaautomatik (4-Zonen) mit Pollenfilter
- Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, beheizbar
- Notfall-Bremsassistent für hohe Geschwindigkeiten
- Paket: Fahrassistent-Paket 2 (HST, Autobiography, SVR) - Adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go und intelligenter Notbremsfunktion - Notfall-Bremsassistent für hohe Geschwindigkeiten - Spurhalteassistent - Toter-Winkel-Spurassistent
- Räder: 22"-Leichtmetallfelgen mit 5 Doppelspeichen in Gloss Black "Style 5086" - Bereifung 275/40 R22
- Scheiben ab B-Säule dunkel getönt
- Sonnenblenden, zweiteilig mit beleuchteten Schminkspiegeln

- Rückfahrkamera
- Schaltwippen am Lenkrad in Aluminium
- Secure Tracker - 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung
- Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar
- Sitze: Vordersitze beheiz- und kühlbar, Rücksitze beheizbar
- Sitze: Vordersitze, 16-fach elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion in perforiertem Windsor -Leder 14-fach elektrisch: Sitz vor/zurück, Sitzhöhe, Sitzneigung, Rückenlehne, 4-Wege Lendenwirbelstütze, Kopfstützenhöhe 2-fach manuell: Kopfstützenneigung Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen
- Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System
- Telefon: Apple CarPlay
- Toter-Winkel-Warnsystem bei Türöffnung
- Verbandkasten
- Verteilergetriebe, zweistufig (Straßen- / Geländeuntersetzung) - mit elektronischer Mittendifferenzialsperre
- Warnsystem Toter Winkel bei Türöffnung
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung sowie einstellbares Single-Point-Entry (Einzeltürenergiegelung), Türver- und -entriegelung

- Ambiente Innenraumbeleuchtung, einstellbar
- Dach: Panorama-Glasschiebedach inkl. Sonnenblende
- Erweiterter Anhängerassistent
- Fußmatten Premium vorne und hinten
- Headup Display
- Heckklappe, elektrisch mit Gestensteuerung
- Kühlfach Plus in der Mittelkonsole vorne
- Luftionisierung im Innenraum mit PM2.5 Filter
- Paket: Anhängerkupplungspaket - Anhängerkupplung, elektrisch ein- und ausfahrbar - erweiterter Anhängerassistent - Activity Key
- Paket: Klimakomfort 4-Zonen-Klimaautomatik Frontscheibe aus Wärmeschutzglas Kühlfach Plus in der Mittelkonsole vorne Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar Panoramaschiebedach mit elektrischer Sonnenblende Sonnenblenden, zweiteilig, mit beleuchteten Schminkspiegeln Standheizung mit Fernbedienung und Timerfunktion
- Standheizung mit Fernbedienung und Timerfunktion
- Surround Kamerasystem



Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern	35,00 €	35,00 €
2	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern	560,00 €	560,00 €
Summe (netto)			595,00 €	595,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	elektrisches System	Steckdose (Schwergängig, schmieren) - Funktion / Zulässigkeit	0,00 €	0,00 €
2	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	37.500,00 €	7.125,00 €	44.625,00 €
Verkaufswert	43.900,00 €	8.341,00 €	52.241,00 €
Stichtag der Wertermittlung: 14.05.2025			

Lackschichtdickenmessung

Dach	120 µm	Dachholm links	130 µm
Dachholm rechts	120 µm	Kotflügel links	130 µm
Kotflügel rechts	120 µm	Motorhaube	150 µm
Schweller links	90 µm	Schweller rechts	80 µm
Seitenwand links	130 µm	Seitenwand rechts	140 µm
Tür hinten links	130 µm	Tür hinten rechts	130.140 µm
Tür vorne links	130 µm	Tür vorne rechts	130 µm

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.



Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Philip Hempel'.

Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Innenraum vorne




Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Kombiinstrument




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Motorraum



Abbildung 16: Laderaum




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Dokumente




Abbildung 20: Sonstiges



Beschädigung 1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung 2: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung 2: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung 2: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung 2: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten -
verschlissen - erneuern