

Expertise

Protokollnummer: 39337335
Auftrags-Nr / Referenz: MW2374494
Besichtigungsdatum: 15.04.2025
Sachverständiger: Daniel Kühler
Besichtigt durch: Florian Leskys

Hersteller: Land Rover

FIN: SALZA2BT5PH178465

Modell: Range Rover Evoque

Kennzeichen: HB-BF 814E



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Land Rover Range Rover Evoque

Fahrgestellnummer SALZA2BT5PH178465

Laufleistung (abgelesen) 33.650 km

Erstzulassung 31.03.2022

Letzte Zulassung 23.11.2022

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 03/2035

Leistung / Hubraum 147 kw / 1.498 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.B/E ext.auf / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik /

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart Geländewagen

Farbe / Farbcode Grau

Türen / Sitze 4 / 5

Polsterart Leder

Polsterfarbe Grau

Raucherfahrzeug Nein



Angaben zum Fahrzeug

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| Wartungsheft / Nachweis | digitaler Nachweis / vollständig | Restlauf bis Service | 24.650 km |
| Letzte Wartung am / bei | 04/2024 bei 24.334 km | | |
| Schlüssel ist/soll | 2 / 2 | FZG-Dokumente | ZB#1 (S) lag vor (Kopie), ZB#2 (B) lag nicht vor |
| Vorschaden / Unfall | Keine Feststellbar | Nachlackierung | Keine Feststellbar |
| Besichtigungsbedingungen | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz | Hubmittel / Grube | nein |
| Probefahrt | nicht durchgeführt | Motorlauf | durchgeführt |
| HSN/TSN | 1590 / AJK 00006 | | |
| Abgasnorm | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Feinstaubplakette | |
| zul. Gesamtgewicht | 2.660 kg | Leergewicht | |

Bereifung

Montierte Bereifung

| # | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe |
|----|-----------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 1) | 235/50 R20 104W | Ganzjahresreifen auf Leichtmetall | Pirelli | 6mm / 6mm |
| 2) | 235/50 R20 104W | Ganzjahresreifen auf Leichtmetall | Pirelli | 6mm / 6mm |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung



Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- Alarmanlage perimetrisch
- Allradantrieb (permanent)
- Analoge Rundinstrumente mit TFT-Display
- Anhängerstabilitätshilfe (TSA)
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, Ablendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung.
- Blinklichter, vorne und hinten animiert
- Dach in Wagenfarbe
- Dekorelemente in Gradated Linear Dark Aluminium
- Dritte Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten und vorne
- Elektrische Servolenkung (EPAS)
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Geschwindigkeitsregelung, adaptiv (Adaptive Cruise Control, ACC) mit Stop & Go
- Heckklappe elektrisch
- Heckscheibenwischer
- Innenrückspiegel mit Ablendautomatik
- Kindersicherung, elektrisch
- Kollisionswarnsystem
- Kopfstützen hinten auf den äußeren Fondsitzen
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- LED-Scheinwerfer mit LED-Signatur
- Lenkrad: Schaltwippen in mattiertem Chrom
- Leuchtweitenregulierung automatisch
- Ottopartikelfilter
- Paket: Online Pack mit Datentarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radiozubehör: Android Auto
- Radiozubehör: Meridian Soundsystem 400 W, 12 Lautsprecher inkl. Subwoofer
- Remote - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Secure Tracker - 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung
- Sportliche Edelstahlpedale
- Sprachsteuerung - für Telefon und Audiosystem
- Spurhalteassistent
- Start-Stopp-System
- Start-Stopp-Taste zum Ein-/Ausschalten des Motors
- Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem
- Terrain Response 2 Automatik
- Toter Winkel Spurassistent inklusive Annäherungssensor
- Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Ambiente Innenraumbeleuchtung
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent Autonomous Emergency Braking, AEB
- Bergabfahrlhilfe (HDC)
- Berganfahrlhilfe
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Ebony
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten in Chrom mit Range Rover Schriftzug
- Elektronische Traktionskontrolle (ETC)
- Fernlicht mit Ablendautomatik (Auto High Beam Assist, AHBA)
- Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
- Getränkehalter 2 vorne
- Heckscheibe, beheizbar, mit Timer
- Heckspoiler
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Klimaautomatik (2-Zonen)
- Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten
- Kopfstützen, vorn
- Ladekabel für Ladestationen (Mode-3-Kabel)
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad in perforiertem Leder
- Lenksäule manuell verstellbar
- Notfall-Bremsassistent (EBA)
- Paket: Anschlusspaket 1 - Mittelkonsole: 2 x USB - Mittelkonsole Rückseite: 12V
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pivi Pro mit Navigation Einschließlich Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre)
- Polster: Leder, genarbt
- Radiozubehör: 10" Touchscreen, verstellbar
- Radiozubehör: Apple CarPlay
- Regensensor
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Rückfahrkamera
- Sitze: Fahrersitz 14-fach verstellbar (12-fach elektrisch, 2-fach manuell), mit Memory-Funktion - Beifahrersitz: 12-fach verstellbar (10-fach elektrisch, 2-fach manuell) - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzflächenneigung (nur Fahrersitz) - Neigung Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4-fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Rückbank im Verhältnis 40:20:40 teilbar mit Kopfstütze in der Mitte - Mittelarmlehne hinten



- Verzurrösen im Laderaum
- Wankneigungskontrolle (RSC)

- Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Zentralverriegelung

Kurze Sachverständige Feststellungen

| | |
|----------------------|--|
| Vorgelegte Dokumente | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) |
| FIN-Vergleich | Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt. |
| Besichtigung | Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich. |
| Probefahrt | Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt. |
| Motorlauf | Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. |

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Kosten (netto) | Minderwert |
|---------------|-------------------|--|----------------|------------|
| 1 | Motorhaube | Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren | 50,00 € | 50,00 € |
| 2 | Seitenwand rechts | Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren | 50,00 € | 50,00 € |
| 3 | Stoßfänger hinten | Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren | 50,00 € | 50,00 € |
| 4 | Fahrzeugdach | Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen | 80,00 € | 80,00 € |
| 5 | Stoßfänger vorn | Stoßfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair | 150,00 € | 150,00 € |
| 6 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung | 250,00 € | 250,00 € |
| 7 | Rad/Reifen | Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern | 750,00 € | 750,00 € |
| Summe (netto) | | | 1.380,00 € | 1.380,00 € |

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Kosten (netto) | Minderwert |
|---------------|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|
| 1 | Sitz hinten | Rücksitz - Kratzer - kein Abzug | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | Stoßfänger vorn | Spoiler - Kratzer - kein Abzug | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe (netto) | | | 0,00 € | 0,00 € |

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges



Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Unterschrift Sachverständiger (Daniel Küchler)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Motorraum



Abbildung 16: Schweller



Abbildung 17: Schweller



Abbildung 18: Laderaum




Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges




Abbildung 26: Sonstiges

| RANGE ROVER | | ONLINE SERVICE HISTORY | | |
|---|---------------------------------|------------------------|-------------|--|
| Customer Copy | | | | |
| VEHICLE DETAILS | | | | |
| VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER (VIN): | SALZA2BT5PH178465 | REGISTRATION COUNTRY: | Not present | |
| MODEL: | New Range Rover Evoque / L551 | | | |
| ENGINE: | 1.5 AJ20 P3H PHEV | | | |
| COLOUR: | Not present | | | |
| WARRANTY START DATE: | 01/04/2022 | | | |
| Please note that service intervals always represent the maximum time and distance that should exist between servicing. Driving style and conditions may necessitate earlier servicing as indicated by the notifications on your instrument panel. | | | | |
| SERVICE HISTORY | | | | |
| REPAIRER | JOB NUMBER | JOB DATE | ODDMETER | DETAILS |
| Woltmann Off Road GmbH & Co. KG Henri-Dunant-Str. 6 Bremen 28329 Germany | 920045844 RANGE ROVER | 04/04/2024 | 24,334 km | Work Completed 34,000 km/ 24 months service Related Service Items Renewal of Oil and Oil Filter Electronic Vehicle Health Check (eVHC) Renewal of Pollen Filter Renewal of Brake Fluid Renewal of Alarm Handset Batteries |
| Woltmann Premium Cars GmbH & Co. KG Henri-Dunant-Str. 6 Bremen 28329 Germany | 920039869 RANGE ROVER | 25/03/2022 | 9 km | Work Completed Pre-Delivery Inspection Related Service Items Not Applicable |

Abbildung 27: Sonstiges




Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren




Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 2: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 4: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Gebrauchsspur 1: Sitz hinten: Rücksitz - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Sitz hinten: Rücksitz - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Stossfänger vorn: Spoiler - Kratzer - kein Abzug