

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215273/6/25-11401	Data raportu	11-06-2025
Rzeczoznawcy	Rafał Sypułek mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	05-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/39901/25/06/03	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0V0XEP68K4401134
Marka, model	OPEL Corsa E Hatchback 14-19
Typ, wersja	Corsa 1.4 Enjoy
Numer rejestracyjny	WD9986M
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1398 ccm/66 kW
Stan licznika	94 689 km
Data 1. rej./rok prod.	30-09-2019/2019
Data nast. bad. techn.	16-09-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ESP + TCS, Felgi stalowe 14 z ogumieniem, Fotele przednie komfortowe, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja sterowana manualnie, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach, Regulacja wysokości fotela kierowcy, System monitorujący ciśnienie w oponach, Tapicerka materiałowa czarna Shimmer, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Wspomaganie układu kierowniczego elektrycznie tryb City, Wyświetlacz graficzny pomiędzy zegarami, Zamek centralny sterowany pilotem, Środkowy słupek oklejony folią w kolorze czarnym, Światła do jazdy dziennej, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier metalik, Lampki do czytania z przodu, Pakiet Upgrade

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO 2	185/70 14 88T	7,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO 2	185/70 14 88T	7,0 mm
tylna	prawe	SAVA, ESKIMO S3+	185/70 14 88T	4,5 mm
	lewe	SAVA, ESKIMO S3+	185/70 14 88T	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka drzwi wewnętrz. L	rozerwanie	WY	0.2
2	Nakładka wew. bagażnika L	pęknięcie	WY	0.3
3	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Dach	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.3
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
8	Poszycie słupka środkowego L	rysa/odprysk	NA	0.5
9	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.3
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
11	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
12	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		

13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
14	Osłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
15	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie		
16	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
17	Kołpak koła tył R	rysa/odprysk		
18	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
19	Tapicerka drzwi, przód R	zarysowanie		
20	Radio	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51


Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63


Dach - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 64


Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 66

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 68

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 72

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76


Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 80

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Gałka dźwigni zmiany biegów - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Koło kierownicy - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 84

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Radioodbiornik/nawigacja - Inne 1



Fot. 86

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 90

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Uszczelka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 92

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 94

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 96

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1