



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8096244
vom: 28.03.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001893343
Besichtigt am: 28.03.2025 11:30
Berichts-Nr: 8096244
FIN: TMBJW8NX5PY103417



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8096244
vom: 28.03.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | Kombi |
| Hersteller: | Skoda |
| Modell: | Octavia |
| HSN / TSN: | 8004 / AVE |
| Erstzulassungsdatum: | 23.03.2023 |
| Laufleistung: | 32.716 km |
| Farbe: | Energy Blau |
| Farbe Dach: | Energy Blau |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Hybrid Benzin |
| Hubraum: | 1.400 ccm |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeuglänge: | 4.689 mm |
| Fahrzeughöhe: | 1.504 mm |
| Fahrzeugbreite: | 1.829 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.090 kg |
| Radstand: | 2.680 mm |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 6-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Schwarz |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 1 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | 03.2026 |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Ja |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Beide |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | -21 Tag(e) |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8096244
vom: 28.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

| | |
|---|---|
| "CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter | Doppelton-Signalhorn |
| "DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label |
| "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer | Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung |
| "SMART LINK" (wired and wireless connect) | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitze |
| 12 Volt-Steckdose im Kofferraum | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile - |
| 4 Türen | - |
| 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C | Einparkhilfe |
| 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid, TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D | Einstiegleisten in den Türausschnitten |
| 6-Gang-Automatikgetriebe | E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A |
| 8 Lautsprecher (passiv) | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.) |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder | Entriegelung Hintersitz Standard |
| Abgasendrohr hinten (Standard) | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n) |
| Abgaskonzept, EU6 AP | Fahrerkniefahrer |
| Ablagekästen im Kofferraum | Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer |
| Aktivkohlebehälter (EVAP) | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN- |
| Armaturentafel Standard | Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar | Fertigungsablauf Standard |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe | Feststellbremse |
| Ausströmer | Formteilhimmel ungeteilt |
| Batterie 380A (59Ah) EFB+ | FPK-Medium |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Frontantrieb |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Frontscheibe in Wärmeschutzglas |
| Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn | Fußhebelwerk "Standard" |
| Berganfahrassistent | Gepäckraumabdeckung, schiebbar |
| Besondere Innengeräuschkämpfung | Gepäckraumbeleuchtung |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Gepäckraumbodenbelag Komfort |
| Betriebsspannung 12 V | Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Bordliteratur in Deutsch | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch |
| Bordwerkzeug | Heckscheibenwischer "AERO" |
| BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV) | Heckspoiler |
| Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei | Hinterachsgewicht Ausführung 1 |
| DAB - Digitaler Radioempfang | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze |
| Dachreling, schwarz | Hybrid-Antriebssystem PHEV |
| Dämpfung hinten,Basis 1 | Infotainment Columbus w/o VC |
| Dämpfung vorn | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H |
| DC/DC Wandler 3,0 KW | Kältemittel R1234yf |
| Dekor-Einlagen, Alu | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung |
| Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe | Keine Aktionsausführung |
| | Kindersicherung, manuell |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8096244
vom: 28.03.2025

| | |
|---|---|
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite | Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik |
| Kleinlederpaket(2-Speichen-Beheizbares Multifunktionslederlenkrad für Radio und Tel., mit Tiptronic) | Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne |
| Komfortausstattung | Ohne Ladeboden |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze |
| Kopfstützen hinten (3 Stück) | Ohne Lichtassistent |
| Kopfstützen vorn | Ohne Mode3 Ladekabel |
| Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer | Ohne Schalthebelknopf/-Griff |
| Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A) | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Schmutzfänger |
| Lane Assist (ohne HOD) | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| LED- Hauptscheinwerfer | Ohne Skisack |
| Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic | Ohne Spurwechselassistent |
| LED-SBBR-Leuchte | Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung |
| Leergewichtsbereich 1 | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang |
| Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk. | Ohne Trennwand |
| Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen | Ohne Überführungsausrüstung |
| Leuchtweitenregulierung | Ohne Verkehrszeichenerkennung |
| Linkslenker | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung |
| Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige |
| Mit Multifunktionskamera | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen) |
| Mittelarmlehne vorn | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Mittelkonsole | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Modul Boden hinten Ausführung 4 | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Navi Columbus + Web Radio | Optionsinfotainment (MIB3) |
| Nebelscheinwerfer | Pannen-Set |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig | Radschrauben Standard |
| Nicht Heissland | Radstand |
| Normal-Lackierung | Rechtsverkehr |
| Normalsitze vorn | Regionscode " ECE " für Radio |
| Notrufsystem eCall+ | Reifen 205/55 R17 91V |
| Ohne Ablagenpaket/box | Reifendruckkontrolle |
| Ohne Adapter | Reifenlieferanten für EU Länder |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment |
| Ohne Car2X | Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach) | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung |
| Ohne Fußmatten | Scheibenbremsen hinten |
| Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche | Scheibenbremsen vorn |
| Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor |
| Ohne Halter | Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung |
| Ohne Head-Up Display | Schriftzugsatz in Grundauführung |
| Ohne Innenleuchte im Fußraum | Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8096244
vom: 28.03.2025

Serienkraftstoffbefüllung (6L)
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportsound für TSI (Soundgenerator für PHEV)
Sprachsteuerung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfland Deutschland
Umwelt bonus
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8096244
vom: 28.03.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne | Links | Winter | Aluminium | 205/55 R 17 95 V | 8,0 mm |
| Bridgestone | Vorne | Rechts | Winter | Aluminium | 205/55 R 17 95 V | 8,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Links | Winter | Aluminium | 205/55 R 17 95 V | 8,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Rechts | Winter | Aluminium | 205/55 R 17 95 V | 8,0 mm |

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear | | | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 6,0 mm |
| Goodyear | | | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 6,0 mm |
| Goodyear | | | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 7,0 mm |
| Goodyear | | | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 7,0 mm |

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2027**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8096244
vom: 28.03.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Motorhaube | Delle(n) | Instandsetzen + lackieren |
| 2 | Ölwechsel | Wartung fällig | Ausführen |
| 3 | Stoßfänger vorne | Kratzer | Smart Repair |
| 4 | Tür hinten links | Kratzer | Auslegen + Polieren |
| 5 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Auslegen + Polieren |

» Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Stoßfänger vorne | Steinschlag | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Abdeckung Ladekante | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

» Fehlteile

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Zündschlüssel | Fehlt | Ersetzen |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8096244
vom: 28.03.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|--|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8096244
vom: 28.03.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW8NX5PY103417

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8096244
vom: 28.03.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8096244
vom: 28.03.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8096244
vom: 28.03.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



4 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

