

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

**SPITZKE SCHWEISSTECHNIK**  
 Standort Ottensoos

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Bräunleinsberg 3  
 91242 Ottensoos

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Verkaufsbericht



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	19.05.2025 durch SPITZKE SCHWEISSTECHNIK Standort Ottensoos
<b>Besichtigungsort</b>	91242 Ottensoos, Bräunleinsberg 3
<b>Besichtigungsdatum</b>	21.05.2025
<b>Referenznummern</b>	60641010

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>TMBJH7NP6K7060709</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombilimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Blau / Uni
<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Nächste HU</b>	04/2026
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Superb Combi 2.0 TDI Style	<b>Laufleistung abgelesen</b>	233.853 km
<b>Erstzulassung</b>	15.04.2019	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.968 ccm / 110 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R17 94W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R17 94W	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R17 94W	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/55 R17 94W	4 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden Restlaufzeit 79 Tage. Restlaufstrecke 6100 Kilometer.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✓ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✓ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ⊖ Nicht prüfbar            ⊗ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne Unfallschaden	Ja	
Kotflügel vorne rechts Unfallschaden	Ja	
Motorhaube Unfallschaden	Ja	
Tür vorne rechts Unfallschaden	Ja	

**Anmerkungen**  
 Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufeistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

### Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Ablagefach für Regenschirm	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustikglas Türscheiben vorn
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
Ausstattungs-Paket: Green tec	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Ablendautomatik und Memory
Außenspiegel Wagenfarbe	Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
Leuchtweitenregelung	Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Bremsassistent	Bremsenergieerückgewinnung
Brillenfach	Chromzierleisten an Seitenfenstern
Dachreling eloxiert	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Einparkhilfe hinten	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Auffahrsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fernbedienung für Zentralverriegelung
Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Handschuhfach beleuchtet
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
Innenausstattung: Dekoreinlagen Grau (Metall-Optik)	Innenspiegel mit Ablendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Knieairbag Fahrerseite
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorn	Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	LM-Felgen
Maxi-DOT Farbdisplay	Mittelarmlehne vorn
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	Notrufsystem
Radioempfang digital (DAB+)	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	Scheibenwischer mit Regensensor
Seitenairbag vorn	Servolenkung
Servolenkung elektronisch (Servotronic)	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
Sitzheizung vorn	Sitzlehne vorn rechts klappbar
Sitzlängsverstellung Beifahrersitz, vom Fond elektr. verstellbar	SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn		Verzurrösen Koffer-/Laderaum	
Wegfahrsperre		Zentralverriegelung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)		✓	Reserverad
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style Beige		✓	Sonderlackierung Energy-Blau
			✓

## Wertbeeinflussende Faktoren

### Front

Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren (Bild 42, Bild 43)

Frontscheibe mit Regensensor, gerissen, ersetzen (Bild 44, Bild 45)

### Dach

Dach Holm rechts, beschädigt, kalt drücken (Bild 14, Bild 15)

### Seite links

Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 40, Bild 41)

Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken (Bild 34, Bild 35)

Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 32, Bild 33)

Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 36, Bild 37)

Tür hinten links Einstiegsleiste, verkratzt, ersetzen (Bild 38, Bild 39)

Seitenwand links, verkratzt, polieren (Bild 30, Bild 31)

Seitenwand links, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 28, Bild 29)

### Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt, polieren (Bild 24, Bild 25)

Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 16, Bild 17)

Tür vorne rechts Griff, verkratzt, lackieren (Bild 18, Bild 19)

Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 20, Bild 21)

### Heck

Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 26, Bild 27)

### Interieur

Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, aufbereiten (Bild 22, Bild 23)

## Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 45 Fotos.

Scharrer, Andreas

Der Sachverständige, 26.05.2025

**Fotoanlage**



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11



Bild 12



## Fotoanlage




Bild 15 Dach, Holm rechts, beschädigt, kalt drücken



Bild 16 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage




Bild 17 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18 Tür vorne rechts, Griff, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage




Bild 19 Tür vorne rechts, Griff, verkratzt, lackieren




Bild 20 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

## Fotoanlage



Bild 21 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren




Bild 22 Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 23 Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, verschmutzt, aufbereiten



Bild 24 Seitenwand rechts, verkratzt, polieren

## Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand rechts, verkratzt, polieren



Bild 26 Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 27 Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 28 Seitenwand links, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 29 Seitenwand links, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 30 Seitenwand links, verkratzt, polieren

Fotoanlage



Bild 31 Seitenwand links, verkratzt, polieren




Bild 32 Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

**Fotoanlage**



Bild 33 Tür hinten links, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 34 Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken

## Fotoanlage




Bild 35 Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken



Bild 36 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 37 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 38 Tür hinten links, Einstiegsleiste, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39 Tür hinten links, Einstiegsleiste, verkratzt, ersetzen



Bild 40 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 41 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 42 Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren

## Fotoanlage




Bild 43 Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, lackieren



Bild 44 Frontscheibe, mit Regensensor, gerissen, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 45 Frontscheibe, mit Regensensor, gerissen, ersetzen