

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001794918
Besichtigt am: 03.01.2025 09:53
Berichts-Nr: 7553486
FIN: TMBJW0NX3MY180316



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVE
Erstzulassungsdatum:	20.12.2021
Laufleistung:	45.839 km
Farbe:	Quarz-Grau Metallic
Farbe Dach:	Quarz-Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.504 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.090 kg
Radstand:	2.680 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic,Front und Heck)	Betriebserlaubnis Nachtrag
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bordliteratur in Deutsch
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Bordwerkzeug
"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"REAR VIEW"	Chrompaket
"SIMPLY CLEVER"	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SOUND SYSTEM CANTON"	Dachreling
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung hinten
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	DC/DC Wandler 3,0 KW
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
6-Gang-Automatikgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abgasendrohr hinten (Standard)	-
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ablagekästen im Kofferraum	El. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablage tasche/Ablagebox)
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Erhö.h.der Serienkraftstofferbefüllung (10L)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrer knieairbag
Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außensp.mit Mem.F; el.einstell-/beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	FPK-Medium
Batterie 320A (59Ah)	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrasistent	Gepäckraumbeleuchtung
Besondere Innengeräuschdämpfung	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
	Head-Up Display

Heckscheibenwischer "AERO"	Navi Columbus + Web Radio
Heckspoiler	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Netztrennwand
Infotainment Columbus	Nicht Heissland
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Normal-Lackierung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Notrufsystem eCall
Kältemittel R1234yf	Ohne Ablagenpaket/box
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Adapter
Keine Aktionsausführung	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Anhängervorrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kleinlederpaket (3-Speichen-Beheizbares Sportmultifunktionslederlenkrad für Radio und Telefon, mit Tiptronic)	Ohne Car2X
Komfort & Relax	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladeboden
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Mode3 Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Skisack
Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Luxusausstattung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Halter	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Pannen-Set
Mit Verkehrszeichenerkennung	Parken & Sicht
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Mittelkonsole	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 4	Rechtsverkehr
Multipler Matrix-Beam	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen 225/45 R18 91Y
	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder

Reise & Comfort	Virtuelles Pedal
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	Wartungsintervallverlängerung
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	Wegfahrsperre elektronisch
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Scheibenbremsen hinten	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Scheibenbremsen vorn	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung	
Schlafpaket 2	
Schriftzugsatz in Grundauführung	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheit	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren	
Side Assist	
Sitzbezüge - "Suedia"/Leder	
Sitzbezüge "Suedia"	
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory	
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar	
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger in Wagenfarbe	
Tagesfahrlichtschaltung	
Tankdeckel	
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)	
Typprüfand Deutschland	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	
Variant/Avant	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Vier-Lenkerachse	

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
2	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
3	Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.433,07
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.433,07

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	534,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	154,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW0NX3MY180316

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Schnee/Eis

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» **Beschädigungsfotos**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



2 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



3 - Stoßfänger vorne - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

