

Nr zlecenia: 64/09/06/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/06/09

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [C] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód specjalny*	VIN:	WDB9702871L507760
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	D0CCC03
Model pojazdu:	1222 Atego 2 E5 12.0t	Nr Info-Ekspert:	022-06568
Wersja:	1222 L	Rok produkcji:	2010
Data pierwszej rejestracji	2010/11/05		
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy		
Rodzaj kabiny / Oznaczenie kabiny	krótka (odchylana) / S		
Dop. masa całkow.	11990 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna		
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / poduszki / 3620 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	4801 ccm / 160kW (218KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Czarny 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Zabudowa mieszkalno warsztatowa

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Dach otwierany mechanicznie

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 9 Lusterko rampowe ogrzewane
- 10 Ogranicznik prędkości

3	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	11	Oświetlenie stopni
4	Immobilizer	12	Radioodtwarzacz CD
5	Kolumna kierownicy regulowana	13	Siedzenie dodatkowe na tunelu silnika
6	Komputer pokładowy	14	Szyby regulowane elektrycznie
7	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	15	Tachograf elektroniczny
8	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	16	Wyświetlacz wielofunkcyjny

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 245/70 R17.5 136/134M LSR 1 TL	5,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL 245/70 R17.5 136/134M LSR 1 TL	5,0
Tylne LZ:	CONTINENTAL 245/70 R17.5 136/134M LSR 1 TL	5,0
Tylne LW:	CONTINENTAL 245/70 R17.5 136/134M LSR 1 TL	5,0
Tylne PZ:	CONTINENTAL 245/70 R17.5 136/134M LSR 1 TL	5,0
Tylne PW:	CONTINENTAL 245/70 R17.5 136/134M LSR 1 TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Ryzyko wystąpienia dodatkowych wad	(-)
Ważność badań technicznych:05-08-2023	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl - bez uwag
Ostatni zapisany przebieg w bazie z dnia 05-08-2022 - 55826km

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Narożnik przedni kabiny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Narożnik przedni kabiny	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Drzwi	L	119	
2	Ściana boczna	L	105	
3	Drzwi	P	112	
4	Ściana boczna	P	114	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



NADWOZIE ŁADUNKOWE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Ściana boczna zabudowy	L	Porysowana		
2	Ściana boczna zabudowy	P	Porysowana		

JAZDA KONTROLNA

Ze względu na rozładowane akumulatory pojazdu nie uruchomiono i nie wykonano próby ruchowej. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń po uruchomieniu.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. okazano |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47




Fot. nr 48




Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu