

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001860071
Besichtigt am: 13.03.2025 09:52
Berichts-Nr: 8005286
FIN: TMBER9PJXN4009626



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXM
Erstzulassungsdatum:	23.02.2022
Laufleistung:	25.414 km
Farbe:	Phoenix Orange Metallic
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.108 mm
Fahrzeughöhe:	1.460 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.583 kg
Radstand:	2.564 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/grau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"First Edition"	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Einton-Signalhorn
"SUNSET"	Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - electrish anklappbar, automatisch abblendbar - nur Fahrer
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Elektrische Fensterheber vorn und hinten mit der Funktion auto up/down und Komfortbedienung
2x USB vorne (typ C data)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Embleme
3. Kopfst}zen hinten mitte	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. T-koda Surround	Fensterleiste in Chrom
4 Türen	Fernlichtassistent
7-Gang-Automatikgetriebe	Fertigungsablauf Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	First Edition DE
Abgaskonzept, EU6 AP	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS, mit BFS-Deaktivierung	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontantrieb
Ambientelicht Ausführung 1	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegelgehäuse lackiert	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Ausströmer Komfort	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie 320A (59Ah)	Geschwindigkeitsregelanlage mit SPEED LIMITER
Bauteilesatz,-Deutschland	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile	Gurtanlagesignalisation für die vorderenund hinteren Sitze
Berganfahrasistent	Handbremshebelgriff in Leder
Besondere Innengeräuschkämpfung	Handschuhfach Standard
Betriebserlaubnis Erstzulassung	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Brillen-Ablage/Halter	Hero Cars
Chrom-Paket	Hinterachse "Standard"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachsgewicht Ausführung 1
DAB - Digitaler Radioempfang	Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
Dämpfung hinten	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Drehstromgenerator 140 A	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung	Komfort Telefonie, BT, Kopplebox, LTE
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	Komfortsitze vorn
Durchladefunktion für Beifahrersitz (voll-klappbare Sitzlehne)	Kopfstützen vorn
E-Call+	

Kraftstoffbehälter	Ohne Gepäckraumbodenbelag
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kühlerschutzgitter	Ohne Halter
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lane Assist	Ohne Sprachsteuerung
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung, abgedunkelt	Ohne Steckdose
LED SBBR Low LED	Ohne Trennwand
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Leergewichtsbereich 1	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder "PROCYON" schwarz glanzgedreht 7J x 17" - 4 Stk.	ohne USB im Innenspiegel
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne zus. Dichtungen außen
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Luxusausstattung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Regenschirm	Pannen-Set
Mit Verkehrszeichenerkennung	PLA - Parklenkassistent
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Mittelkonsole - Cupholder "Schneemann"	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radvollblenden
Navi Amundsen + Web radio	RCV - Rückfahrkamera mit Waschdüse
Navi Amundsen 9,2"	Rechtsverkehr
Nebelscheinwerfer - Glühbirne	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Reifen 215/45 R17 91W xl
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne "drive select"	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Ablagekasten	Safety Pack: Knieairbag + Seitenairbag hinten
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Ablagenpaket/box	Scheibenbremse hinten
Ohne Adapter	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
ohne beheizbare Frontscheibe	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne ECO-Funktion	Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Feuerlöscher	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurwechselassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Stoßfänger Standard

SWA (Spurwechselassistent)

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell

Tankdeckel

Textilfußmatten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Untere Dekor-Einlagen

Variabler Ladeboden im Kofferraum (für KH)

Variante

Version Standard plus

Virtual Cockpit

Vorbereitung Dachlastträger

Vorbereitung für Anhängerkupplung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	7,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	8,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	8,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	7,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.736,29
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.452,17
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.188,46

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	202,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	274,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBER9PJXN4009626

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

