

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215598/7/25-11401	Data raportu	04-07-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/45109/25/06/23	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SJNFDAJ11U1957072
Marka, model	NISSAN Qashqai 13-17
Typ, wersja	Qashqai 1.6 dCi Acenta EU6
Numer rejestracyjny	SK710XK
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/96 kW
Stan licznika	201 399 km
Data 1. rej./rok prod.	30-05-2017/2017
Data nast. bad. techn.	16-05-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Aktywna kontrola toru jazdy, Aktywne zagłówki - przód, Brake Assistant - asystent układu hamulcowego, Chromowane obramowanie szyb bocznych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/60, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Funkcja powitania światłami do jazdy dziennej, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Gniazdo iPod, Hamulec postojowy - elektryczny, Imobilizator, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica i drążek biegów skórzane, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Koło zapasowe, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Podłokietnik przy fotelu kierowcy ze schowkiem, Schowek na okulary, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu, System Start/Stop, System aktywnej kontroli zawieszenia, System aranżacji przestrzeni bagażowej, System kontroli ruchów nadwozia, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylne drzwi z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylne podłokietniki, USS - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Uchwyty na kubki z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego, Wyłącznik deaktywujący poduszkę powietrzną, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik, Pakiet Bezpieczeństwa, System Nissan Connect 2.0 - system nawigacji z dotykowym ekranem, MP3, USB, iPod, 6 głośn., kamera

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	ROADMARCH, PRIMESTAR 66	215/60 17 96T	5,5 mm
	lewe	ROADMARCH, PRIMESTAR 66	215/60 17 96T	5,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	215/60 17 96H	5,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	215/60 17 96H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Łotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Kierownica skórzana z Airbag	rozerwanie	WY	0.8
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
3	Listwa ochronna rantu błotnika R	niewłaściwe pasowanie	NA	0.2
4	Pokrywa przednia	rysa/odprysk	NA	0.5

5	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
7	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
8	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
14	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
15	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
16	Gałka	ubytki materiału		
17	Pojemnik schowka	zarysowanie		
18	Konsola środkowa	zarysowanie		
19	Nakładka wew.pasa tylnego	zarysowanie		
20	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
21	Tapicerki drzwi kpl.	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa

CERTIFICAT DE GARANTIE
Garantie paneuropéenne Nissan







BIENVENUE
Après que vous gardez au moins de votre NISSAN, nous vous remercions de la confiance que vous nous faites en choisissant un véhicule Nissan.

NOTE IMPORTANTE
La garantie Nissan couvre les dommages matériels à la carrosserie de votre NISSAN. Elle ne couvre pas les dommages causés par des accidents, des incendies, des vols, des actes de vandalisme, des actes de terrorisme, des actes de guerre, des actes de sabotage, des actes de piraterie, des actes de fraude, des actes de corruption, des actes de malice, des actes de négligence, des actes de force majeure, des actes de guerre, des actes de terrorisme, des actes de sabotage, des actes de piraterie, des actes de fraude, des actes de corruption, des actes de malice, des actes de négligence, des actes de force majeure.

PROTECTION DES DONNÉES
Les informations que nous traitons sont destinées à vous offrir une meilleure expérience de service. Elles sont traitées de manière sécurisée et ne sont pas communiquées à des tiers.

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE
S/NF-DAL117957072

CODE DU MOTEUR
S/NF-DAL117957072

ETI CARCASSI
S/NF-DAL117957072

DATE
2025-07-04

CONCESSIONNAIRE
L'inspecteur agréé Nissan a été autorisé par le concessionnaire Nissan à effectuer la garantie.

DATE
2025-07-04

CONCESSION
S/NF-DAL117957072

NON DU RESPONSABLE APPELÉ-VENTE

NON DU PROPRIÉTAIRE
S/NF-DAL117957072

AMBIÈRE
S/NF-DAL117957072

IS RUE DE BELLECOQUE
S/NF-DAL117957072

SAISON ÉTIVÉ
S/NF-DAL117957072

TEL. 0200 FAX
S/NF-DAL117957072

EMAIL
S/NF-DAL117957072

AGROTECH
S/NF-DAL117957072

Fot. 32
Książka serwisowa – dane

8. HISTORIQUE D'ENTRETIEN

Les pages suivantes permettent d'enregistrer les entretiens réalisés sur votre véhicule suivant les préconisations de MUSSAM mentionnées dans le programme d'entretien détaillé. Dans ce carnet, conservez les factures pour le détail des interventions effectuées.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



strona 19

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35


Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Listwa krawędzi błotnika prz P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46

Listwa krawędzi błotnika prz P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56


Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 66

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 70

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Słupek środkowy L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 74

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 76

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Koło kierownicy - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 80

Koło kierownicy - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 2



Fot. 84

Pokrywa schowka deski rozd. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Pokrywa schowka deski rozd. - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 88


Fotel prz. praw. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 90

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 92

Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Kanapa tyl.() - Inne 3



Fot. 94

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 96

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Tapicerka drzwi przednich L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 98

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 100

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 102

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Uchwyt drzwi prze P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 104

Uchwyt drzwi prze P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Uchwyt drzwi prze P - Rysa/odprysk 2



Fot. 106

Uszczelka pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Uszczelka pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 108

Wykładzina podłogi bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



Fot. 110

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 112

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113

Wykładzina pokrywy tylnej() - Rysa/odprysk 3



Fot. 114

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2



Fot. 116

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 2