

AUTOKONTOR BAYERN

Zustandsbericht

Berichtsnummer :	0000000842855-DE961	Amtl. Kennzeichen :	

Fahrzeugdaten

Volkswagen Tiguan (5N2)(02.2011->2016) Sport & Style 4Motion

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WVGZZZ5NZDW037204**	Laufleistung abgelesen:	**93048 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**29.10.2012 / 2013**	Besichtigungsdatum/-ort:	**19.05.2025 Schöneck**
Nächste HU / AU:	**05.2025 / 05.2025**	Verbleibende KM bis Service:	**0**
Verbleibende Tage bis Service:	**0**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Allwetterreifen**
1. Achse - links / Zust.	**215/65/R16/V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**215/65/R16/V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**215/65/R16/V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**215/65/R16/V 5 mm**

Übersichtsfotos

Vorne links

Hinten rechts



Serviceheft/Nachweis

Innen

Innenraum hinten

Kofferraum

Felgen

Serienausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 mit MP3-Wiedergabefunktion (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lufteinlass
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling eloxiert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Innenausstattung Stoff / Alcantara
- Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatic
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Alu
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn

- Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI
- Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelschlussleuchte
- Multifunktionsanzeige Premium
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radstand 2604 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Gepäckmanagement-Paket
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Tür Hinten - Links	Beschädigt
2.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt
3.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt
4.	Heckklappe	Fehlt
5.	Heckklappe	Beklebt
6.	Tür Vorne - Rechts	Fehlt
7.	Dachrahmen - Links	Nachlackiert
8.	Dachrahmen - Rechts	Nachlackiert
9.	Kotflügel Vorne - Rechts	Nachlackiert
10.	Motorhaube	Nachlackiert
11.	Kotflügel Vorne - Links	Nachlackiert
12.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Schadenfotos

1. Tür Hinten - Links
Beschädigt -

1. Tür Hinten - Links
Beschädigt -

2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -

2. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -

3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -

3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt -

4. Heckklappe
Fehlt -

5. Heckklappe
Beklebt -

5. Heckklappe
Beklebt -

6. Tür Vorne - Rechts
Fehlt -

6. Tür Vorne - Rechts
Fehlt -

7. Dachrahmen - Links
Nachlackiert -

8. Dachrahmen - Rechts
Nachlackiert -

9. Kotflügel Vorne - Rechts
Nachlackiert -



10. Motorhaube
Nachlackiert -

11. Kotflügel Vorne - Links
Nachlackiert -

12. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt -

12. Felge Hinten - Rechts
Beschädigt -