

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	126/26/02/2025/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca raportu:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot raportu:</b>	Opyskiwacz samojezdny HARDI ALPHA PLUS 4100
<b>Nr fabryczny:</b>	51923
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	21-03-2025r



## Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-03-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Paweł Kurasiński w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 126/26/02/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny maszyny celem jej sprzedaży.

## Przedmiot raportu.

Przedmiotem wyceny jest opryskiwacz samojezdny HARDI ALPHA PLUS 4100.

### Dane identyfikacyjne i parametry techniczne:

<b>Nazwa:</b>	Opryskiwacz samojezdny
<b>Producent:</b>	HARDI
<b>Typ/model:</b>	ALPHA PLUS 4100
<b>Numer fabryczny:</b>	51923
<b>Rok produkcji:</b>	2006
<b>Czas pracy:</b>	1687h
<b>Pojemność zbiornika:</b>	4100l
<b>Szerokość robocza:</b>	28m
<b>Typ napędu:</b>	4x4
<b>Liczba sekcji:</b>	6
<b>Masa własna:</b>	9260kg

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedmiot okazano na otwartej przestrzeni, nie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych.

Operator uruchomił silnik maszyny, wykonał próbę ruchową oraz rozłożył ramiona. Nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy silnika. Brak możliwości sprawdzenia poprawności w działaniu systemu opryskującego. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas pracy w warunkach roboczych.

Na elementach zewnętrznych stwierdzono typowe ślady eksploatacji w postaci zarysowań i ognisk korozji.

Ponadto widoczne ślady napraw na ramionach.

Ogumienie: Taurus Soilsaver 300/95R46 tl-2 pl-38 pp3,4 tp-3,0

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Nie okazano żadnej dokumentacji do urządzenia.

Dane identyfikacyjne przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej oraz informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych.

## Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako średni. Do dalszej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu serwisowego.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

































