

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-77/2025_GA159HY

Numer szkody / sprawy SM-77/2025_GA159HY
Nr kalkulacji 8080

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0155495

Numer rejestracyjny: GA159HY
Numer nadwozia: LVPJ4B195NCB05155
Marka: SERES
Model: Seres 3 22-
Typ: Seres 3 53kWh Luxury
Data pierwszej rejestracji: 09.12.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 7963
Data wyceny: 21.02.2025
Wycena na dzień: 21.02.2025
Wersja bazy danych: 2025.02
Wartość: 81 000,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8080**
Data wyceny **21.02.2025**
Wycena na dzień **21.02.2025**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-77/2025_GA159HY

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0155495

Numer rejestracyjny / numer VIN GA159HY / LVPJ4B195NCB05155
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 09.12.2022 / 26
Rok produkcji 2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 43 870 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 41 400 / 2 470
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka SERES
Model Seres 3 22-
Typ Seres 3 53kWh Luxury
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.01.2022 - ...
Pojemność silnika (ccm) 0
Moc kW / KM 119 / 162
Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
Układ / liczba cylindrów - /
Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.02)	PLN	79 800
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	4 002
Korekta na przebieg	PLN	-310
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-2 500

Wartość pojazdu (brutto) PLN 81 000

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Asystent pasa ruchu
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmiernych
- Ekran dotykowy 10.2"
- Elektroniczny rozdział siły hamowania
- Falgi aluminiowe 18", z ogumieniem 225/55
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie
- Funkcja ostrzegania przed kolizją
- Hamulec postojowy automatyczny
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierunkowskazy adaptacyjne
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane
- Ładowarka indukcyjna
- Poduszki powietrzne 6 sztuk
- Rejestrator jazdy
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
- System kamer 360 stopni z czujnikami parkowania
- System kontroli trakcji
- System łączności z telefonem Easy Connect
- System nawigacji GPS, MP3, USB, Bluetooth
- System wspomagania nagłego hamowania
- System wspomagania ruszania oraz zjazdu ze wzniesienia
- Szyberdach panoramiczny
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana
- Wyświetlacz LED z możliwością zmiany motywu

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

		Zakup
• Konieczność naprawy pojazdu (-3%)	PLN	-2 500
SUMA	PLN	-2 500

OPONY

Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), CHAO YANG, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), CHAO YANG, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), CHAO YANG, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), CHAO YANG, 225/55R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – wgnieciona punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- listwa dolna zderzaka przedniego – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









































